

שם המוסד	<b>מוסדות חסידי בעזל"א</b>	מספרו ברשימת המבנים	243/381
שם הנכס/המוסד	<b>מוסדות חסידי בעזל"א</b>	מספר המבנים בנכס	2
כתובת	<b>אחד העם 63</b>		
מהות הנכס (גן בית ספר)	<b>מוסד חרדי</b>		
תאריך ביצוע הסקר	<b>27.08.2015</b>	שם הסוקר	<b>גילי אפשטיין</b>

**ממצאי הסקר: נמצא אסבסט דו"ח מצורף**



**נספח ה': טופס ביקור חמ"א**

**סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד**


**עבור עיריית תל אביב - יפו**

שם המוסד: **מוסדות חסידי בעלז"א** מספרו ברשימת המבנים: **381**

**1. פרטים כלליים:**

- 1.1 שם הנכס/ המוסד: **ישיבת בעלז"א**
- 1.2 מספר המבנים בנכס: **2**
- 1.3 כתובת: **אחד העם 63**
- 1.4 שם בעל הנכס: **עיריית תל אביב - יפו**
- 1.5 מהות הנכס: **ישיבה**
- 1.6 תאריך ביצוע הבדיקה: **27/08/2015**
- 1.7 שם סוקר האסבסט: **גיל אפשטיין**

**2.1 תרשים**



## 2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

<u>כיתות</u>	שימוש מבנה המכיל אסבסט
<u>גג + גדר + סגירה אנכית + סגירת קירות</u>	מופע אסבסט
<u>לא</u>	קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
<u>350</u>	הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)
<u>3</u>	מרחק המבנה מבתים סמוכים (מ')
<u>כן</u>	גישה לתלמידים
<u>לא</u>	האם יש רטיבות בתוך המבנה

## 2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

<u>תקינים</u>	לוחות תקנים או שבורים
<u>תקיין</u>	מצב שולי/קצוות הלוחות
<u>לא</u>	לוחות שחוקים מתפוררים
<u>לא</u>	שברי לוחות על הקרקע
<u>לא</u>	לוחות צבועים
<u>לא</u>	האם הגגות מכוסים בחזזית