

שם המוסד	מספרו ברשימת המבנים	260
שם הנכס/המוסד	מספר המבנים בנכס	1
כתובת	גן ילדים פיתוחי חותם	
מהות הנכס (גן בית ספר)	לוחמי גליפולי 1 / נגבה 5	
תאריך ביצוע הסקר	שם הסוקר	אבנר ברזלי
תאריך: 25.08.2015		
ממצאי הסקר: נמצא אסבסט דו"ח מצורף		



## נספח ה': טופס ביקור חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד


עבור עיריית תל אביב - יפו

שם המוסד: גן ילדים "פיתוחי חותם" מספרו ברשימת המבנים: 260

### 1. פרטים כלליים:

- |     |                     |                             |
|-----|---------------------|-----------------------------|
| 1.1 | שם הנכס/ המוסד:     | <u>פיתוחי חותם</u>          |
| 1.2 | מספר המבנים בנכס:   | <u>1</u>                    |
| 1.3 | כתובת:              | <u>לוחמי גליפולי 1</u>      |
| 1.4 | שם בעל הנכס:        | <u>עיריית תל אביב - יפו</u> |
| 1.5 | מהות הנכס:          | <u>גן ילדים</u>             |
| 1.6 | תאריך ביצוע הבדיקה: | <u>25/08/2015</u>           |
| 1.7 | שם סוקר האסבסט:     | <u>אבנר ברזלי</u>           |

### 2.1 תרשים



## 2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

<u>גן ילדים</u>	שימוש מבנה המכיל אסבסט
<u>גג + אנכים לגג + קירות חיצוניים</u>	מופע אסבסט
<u>לא ידוע – מומלץ לבצע בדיקת צובר לתקרה ולקירות פנימיים</u>	קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
<u>460</u>	הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)
<u>10</u>	מרחק המבנה מבתים סמוכים (מ')
<u>כן</u>	גישה לתלמידים
<u>לא</u>	האם יש רטיבות בתוך המבנה

## 2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

<u>קיימים שברים</u>	לוחות תקנים או שבורים
<u>תקין</u>	מצב שולי/קצוות הלוחות
<u>לא</u>	לוחות שחוקים מתפוררים
<u>לא</u>	שברי לוחות על הקרקע
<u>קירות צבועים, גג ואנכים לגג לא צבועים</u>	לוחות צבועים
<u>לא</u>	האם הגגות מכוסים בחזזית