

שם המוסד	<b>בית ספר ממלכתי קהילתי</b>	מספרו ברשימת המבנים	<b>304</b>
שם הנכס/המוסד	<b>בית ספר גיבורי ישראל</b>	מספר המבנים בנכס	<b>9</b>
כתובת	<b>שדרות יד לבנים 18</b>		
מהות הנכס (גן בית ספר)	<b>בית ספר</b>		
תאריך ביצוע הסקר	<b>25.08.2015</b>	שם הסוקר	<b>גילי אפשטיין</b>
<b>ממצאי הסקר: נמצא אסבסט דו"ח מצורף</b>			



## נספח ה': טופס ביקור חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד


עבור עיריית תל אביב - יפו

שם המוסד: בית ספר "גיבורי ישראל" מספרו ברשימת המבנים: 304

### 1. פרטים כלליים:

- |     |                     |                             |
|-----|---------------------|-----------------------------|
| 1.1 | שם הנכס/ המוסד:     | <u>גיבורי ישראל</u>         |
| 1.2 | מספר המבנים בנכס:   | <u>9</u>                    |
| 1.3 | כתובת:              | <u>שדרות יד לבנים 18</u>    |
| 1.4 | שם בעל הנכס:        | <u>עיריית תל אביב - יפו</u> |
| 1.5 | מהות הנכס:          | <u>בית ספר</u>              |
| 1.6 | תאריך ביצוע הבדיקה: | <u>25/08/2015</u>           |
| 1.7 | שם סוקר האסבסט:     | <u>גיל אפשטיין</u>          |

### 2.1 תרשים



## 2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

<u>כיתה</u>	שימוש מבנה המכיל אסבסט
<u>קירות חוץ</u>	מופע אסבסט
<u>לא</u>	קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
<u>70</u>	הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)
<u>צמוד למבנה</u>	מרחק המבנה מבתים סמוכים (מ')
<u>כן</u>	גישה לתלמידים
<u>לא</u>	האם יש רטיבות בתוך המבנה

## 2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

<u>קיימים שברים</u>	לוחות תקנים או שבורים
<u>תקין</u>	מצב שולי/קצוות הלוחות
<u>לא</u>	לוחות שחוקים מתפוררים
<u>לא</u>	שברי לוחות על הקרקע
<u>כן</u>	לוחות צבועים
	האם הגגות מכוסים בחזזית