

תאריך: 26/02/2025

לכבוד
משתתפי הכנס ורכשי המכרז

הנדון: מכרז מסגרת פומבי מס' 42/2025 להספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד ומתקני ספורט

קובץ הבהרות מס' 2

שינויים במסמכי המכרז ומענה לשאלות הבהרה

שינויים במסמכי המכרז:

1. שינויים בנספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה (הצעת המחיר):

1.1. בפריט 5.2.3.16 במקום מחיר ליחידה – 50 ₪ למ"ר (מטר מרובע), המחיר ישונה ומחירו החדש יהיה 120 ₪ למ"ר (מטר מרובע).

1.2. נוסח מעודכן לנספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה מצורף לקובץ זה.

1.3. נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה (הצעת המחיר) כפי שהופיע בקובץ הבהרות 1 מבוטל ובמקומו יבוא הנספח המתוקן כפי שהוא מופיע בקובץ הבהרות זה.

מובהר כי משתתף במכרז שצירף את הצעתו על נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה שצורף למסמכי המכרז או לקובץ הבהרות מס' 1 ולא המעודכן בקובץ זה, הצעתו לא תפסל, אך יראו את הצעתו כהסכמה לכל השינויים המפורטים בקובץ המעודכן.

2. מענה העירייה בכתב לשאלות שהתקבלו:

להלן מענה לשאלת הבהרה המחליפה את השאלה והמענה לסעיף 57 בקובץ הבהרות מס' 1.

תשובה	שאלה ¹	פרק בחוברת המכרז	מס"ד
חידוש רצפת פרקט באולמות הספורט כולל ליטוש ולכה פוליאורטינית. המחיר ישונה ל- 120 ₪ למ"ר	על מנת להבטיח כי המוצרים המסופקים יעמדו ברמה הנדרשת, לרבות דרישות שאינן מפורטות באופן מפורש במכרז, ועל מנת לעמוד בסטנדרטים איכותיים מקובלים נבקש לעדכן את מחיר הליטוש לכ- 115 ש"ח למ"ר וזאת בדומה לעלות עבודה זו כפי שהוערכה ע"י מחירון דקל אשר מהווה מחירון אובייקטיבי בלתי תלוי להערכת עבודות מסוג זה וברמה איכותית ראויה.	נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה 5.2.3.16	<u>57.</u>

¹ מובהר כי ככל שמצאה העירייה לנכון, בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, עודכנו נוסחי השאלות לצורך הבהירות.

נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה

(מעודכן לתאריך **26.2.2025** והמצורף לקובץ הבהרות מס' 2)

טופס הצעת המחיר לפרק 5 - הסרת ליקויים

לאחר שקראתי והבנתי את מסמכי המכרז על נספחיו הריני מתחייב לבצע את העבודות בפרק זה בהתאם לדרישות המכרז והחוזה על נספחיהם ותנאיהם וזאת באחוז הנחה נקוב על ידי מהמחירים הנקובים בטבלה שלהלן:

מחירון בש"ח לא כולל מע"מ	יח' מידה	תיאור	סעיף
פרק 5.1 - פנים			
תת פרק 5.1.1 - אולם ספורט			
350	יח'	הספקה והתקנת אלמנט חיבור תיקני בעל אישור דגם למנגנון בלימה " Auto Lock "	5.1.1.1
350	יח'	<u>הרכבה בלבד</u> לבולם נגד נפילת הסל דגם " Auto Lock " <u>בעל אישור דגם מכון התקנים 5515</u>	5.1.1.2
400	יח'	הפרדת רצועות המנוע ורצועות בולם הנפילה לנקודת חיבור שונות	5.1.1.3
400	יח'	הספקה והתקנת לחצני ההפעלה קפיצי למיתקן סל חשמלי	5.1.1.4
700	יח'	הספקה והתקנת לחצני ההפעלה קפיצי למחיצה אקוסטית	5.1.1.5
50	יח'	סימוני כיוונים על לחצני ההפעלה	5.1.1.6
50	יח'	שיוך מתגי הפעלה למתקני הסל	5.1.1.7
900	מ"א	ריפוד דלת עם מגן קיר תיקני	5.1.1.8
950	מ"א	מגן פינה באולם ספורט	5.1.1.9
100	יח'	כיוון מותחן	5.1.1.10
20	יח'	אבטחת מותחן מפני פתיחה מיקרית	5.1.1.11
250	יח'	כיוון חגורה למניעת חריקת המנוע	5.1.1.12
6800	יח'	פירוק, הספקה והתקנת מנוע גלילי	5.1.1.13
9000	יח'	פירוק, הספקה והתקנת מנוע לסלים מתקפלים	5.1.1.14
350	מ"ר	הסרת ליקויים רצפת ריקוד / מחול מערכת רצפת מחול בעלת גמישות גבוהה	5.1.1.15
350	מ"ר	הסרת ליקויים רצפות פרקט	5.1.1.16
150	מ"ר	הסרת ליקויים רצפות טרפלקס או ש"ע	5.1.1.17
300	מ"ר	הסרת ליקויים רצפת ספורט מודולרית סינטטית indoor	5.1.1.18
תת פרק 5.1.2 - מתקן טבעות (ת"י 5515 חלק 4)			
1800	יח'	פירוק, הספקה והתקנת מנגנון נעילה תיקני 3 נעילות למתקן טבעות	5.1.2.1
1700	יח'	פירוק, הספקה והתקנת אביזרי הרמה (סגירים) המשמשים לחיבור כבלים לשרשרת ולחיבור שרשרת למתקן קביעה תיקניים	5.1.2.2
200	יח'	התקנת עזקות לב לולאות כבלי התליה המחובר לשרשרת	5.1.2.3
1300	יח'	פירוק, הספקה והתקנת טבעות כולל חגורה תקינה עם מחבר מותאם	5.1.2.4

מחירון בש"ח לא כולל מע"מ	יח' מידה	תיאור	סעיף
40	יח'	תות אזהרה	5.1.2.5
תת פרק 5.1.3 - סולמות (ת"י 5515 חלק 2)			
150	יח'	פירוק ופינוי בהתאם לדרישת המנהל	5.1.3.1
40	יח'	תות אזהרה למתקן	5.1.3.2
150	יח'	פירוק סולמות ליח'	5.1.3.3
250	יח'	חיזוק סולם שוודי לקיר	5.1.3.4
250	סולם	הסרת סיכות מתכתיות מעל שלבי הסולמות	5.1.3.5
100	יח'	פירוק, חיתוך, הרכבת ברגים בולטים	5.1.3.6
תת פרק 5.1.4 - חבלים (ת"י 5515 חלק 3)			
700	יח'	פירוק ופינוי מתקן החבלים בהתאם לדרישת המנהל	5.1.4.1
250	יח'	פירוק והרכבת התקן איסוף חבלים במיקום אחר	5.1.4.2
40	יח'	תות אזהרה למתקן	5.1.4.3
700	יח'	פירוק, הספקה והתקנת חבל למתקן חבלים	5.1.4.4
300	יח'	פירוק, הספקה והתקנת אוגדן פלסטיק על סוף החבל למניעת הפרמותו	5.1.4.5
1700	יח'	פירוק, הספקה והתקנה של כבל לפריסת חבלים	5.1.4.6
תת פרק 5.1.5 - מחיצת הפרדה אקוסטית (ת"י 5517 חלק 1)			
40	יח'	תות אזהרה למתקן	5.1.5.1
40	יח'	שילוט העלאה / הורדה	5.1.5.2
300	יח'	אביזרי חיבור והרמה תיקני למחיצת הפרדה	5.1.5.3
5500	יח'	פירוק, הספקה והתקנת בולם נפילה דגם "Auto Lock" בעל אישור דגם <u>מכון התקנים 5517</u>	5.1.5.4
300	יח'	פירוק, הספקה והתקנת שרשראות הרמה ליחידה	5.1.5.5
5500	יח'	התקנת גובל תנועה חדש	5.1.5.6
5500	יח'	פירוק והרכבת מנגנון קיים על פי תקן 5517	5.1.5.7
1500	יח'	פירוק הספקה והתקנת חגורת הרמה עפ"י תקן 5517	5.1.5.8
3000	יח'	כיוון ציר הרמה תחתון לגובה 10 סמ	5.1.5.9
6500	יח'	פירוק הספקה והתקנת ציר הרמה תחתון	5.1.5.10
3000	יח'	כיוון רצועות הרמה לגובה שווה	5.1.5.11
9000	יח'	שינוי מיקום לוח הפעלה כולל אישור חשמלאי בודק	5.1.5.12
700	יח'	פירוק, הספקה והתקנת לחצני הפעלה לקפיציים	5.1.5.13
4200	יח'	חיתוך מחיצה והעברת חגורות הרמה	5.1.5.14
5200	יח'	חיתוך מוט הרמה והעברת חגורות הרמה פנימה	5.1.5.15
תת פרק 5.1.6 – פירוק סלים			
950	יח'	פירוק סל קירי קבוע ופינוי למקום שעת"א תבקש.	5.1.6.1
1550	יח'	פירוק סל מתקפל לתקרה דגם מספריים A ופינוי למקום שעת"א תבקש.	5.1.6.2
1500	יח'	פירוק סל מתקפל לתקרה דגם זרוע מרכזית B ופינוי למקום שעת"א תבקש.	5.1.6.3
1500	יח'	פירוק סל תקרתי קבוע ופינוי למקום שעת"א תבקש.	5.1.6.4
950	יח'	פירוק סל קירי מתקפל הצידה ופינוי למקום שעת"א תבקש.	5.1.6.5

מחירון בש"ח לא כולל מע"מ	יח' מידה	תיאור	סעיף
950	יח'	פירוק סל אימון מתקפל לקיר למעלה ופינוי למקום שעת"א תבקש.	5.1.6.6
פרק 5.2 - חוץ			
תת פרק 5.2.1 - סלים (ת"י 5515 חלק 1)			
חישוק הסל			
250	יח'	חיזוק סולם שוודי לקיר	5.2.1.1
250	יח'	הסרת סיכות מתכתיות מעל שלבי הסולמות	5.2.1.2
100	יח'	פירוק, חיתוך, הרכבת ברגים בולטים	5.2.1.3
60	יח'	רשת סל : הרשת תהיה עשויה סיבים סינטטיים	5.2.1.4
950	יח'	החלפת חישוק פסול לחישוק חדש ופנוי	5.2.1.5
לוח			
1500	יח'	לוח שקוף בעובי 15 מ"מ	5.2.1.6
1600	יח'	החלפת לוח הכולל פירוק והרכבה	5.2.1.7
1100	יח'	מסגרת תיקנית ללוח הסל מותאמת ל TLV 2012	5.2.1.8
50	יח'	תיקון חלודה על מסגרת הלוח	5.2.1.9
2500	יח'	מנגנון לשינוי גובה הלוח (קטסל בוגרים) בעל בורג פריק	5.2.1.10
1850	יח'	מנגנון לשינוי גובה הלוח (קטסל בוגרים)	5.2.1.11
350	יח'	הרכבת מנגנון לשינוי גובה על מתקן אחר בעל אישור דגם מכון התקנים	5.2.1.12
ריפוד			
750	יח'	מגן הלוח לא יותקן ע"י הדבקה אלה ע"י ברגים העוברים דרך הספוג אל מסגרת הסל למגן הלוח יהיה חיזוק פנימי	5.2.1.13
600	מ"ר	ריפודים	5.2.1.14
1500	יח'	מגן גוף לעמוד סל	5.2.1.15
עמוד סל			
1600	יח'	פירוק והרכבת מגן לוח כולל פירוק ישן ופינוי	5.2.1.16
650	יח'	פירוק מתקן דגם TLV 2012 ופינוי למקום שעריית תל אביב תבקש .	5.2.1.17
3000	יח'	הרכבת בסיס למתקן TLV 2012 הכולל חפירה ויציקת מזבח מותאם למתקן הסל	5.2.1.18
3000	יח'	הרכבת בסיס למתקן פרופיל הכולל חפירה ויציקת מזבח מותאם למתקן הסל	5.2.1.19
90	יח'	אבטחת אביזרי החיבור מפני פתיחה מקרית	5.2.1.20
50	יח'	תזת אזהרה למתקן	5.2.1.21
60	יח'	חוט פיבר לקשירת רשת	5.2.1.22
50	יח'	שיוף חלקים חדים בטבעת	5.2.1.23
2300	יח'	חיזוק קיבוע מתקן סל	5.2.1.24
100	יח'	הוספת ברגים למסגרת חיבור ללוח	5.2.1.25
4500	יח'	החלפת קונסטרוציה עקומה לסל	5.2.1.26
תת פרק 5.2.2 - מגרש			
שערי קט רגל / כדור יד חיצוני			
140	יח'	תיקון ליקוי חלקים חדים	5.2.2.1

מחירון בש"ח לא כולל מע"מ	יח' מידה	תיאור	סעיף
50	יח'	תיקון חלודה	5.2.2.2
40	יח'	תזת אזהרה למתקן	5.2.2.3
700	יח'	פירוק ופינוי שער ללא הרס השער (ברצלונה)	5.2.2.4
700	יח'	פירוק ופינוי שער וסתימת הבורות לאחר פירוק 80/80	5.2.2.5
300	מ"ר	רשת לשער קט רגל.	5.2.2.6
200	מ"ר	תשתית למגרש חוץ (כדור סל / כדור יד/ קט רגל / כדור עף)	5.2.2.7
200	מ"ר	הסרת ליקויים-תשתית למגרש חוץ (כדור סל / כדור יד/ קט רגל / כדור עף)	5.2.2.8
20	מ"א	הסרת ליקויים -ציפוי אקרילי למגרש חוץ	5.2.2.10
30	מ"א	סתימת חריצים במגרש	5.2.2.11
30	יח'	הסרת ליקויים- סתימת חריצים במגרש	5.2.2.12
1500	יח'	סימון מגרש כדור סל / קט סל	5.2.2.13
250	מ"א	הסרת ליקויים-סימון מגרש כדור סל / קט סל	5.2.2.14
1500	יח'	סימון מגרש כדור יד / קט רגל	5.2.2.15
250	מ"א	הסרת ליקויים-סימון מגרש כדור יד / קט רגל	5.2.2.16
1500	יח'	סימון מגרש כדור עף	5.2.2.17
250	מ"א	הסרת ליקויים- סימון מגרש כדור עף	5.2.2.18
40	מ"א	סימון מגרש מסלול ריצה	5.2.2.19
20	מ"א	הסרת ליקויים- סימון מגרש מסלול ריצה	5.2.2.20
290	מ"ר	ציפוי משטח סינטטי כמסלולים לריצה ופעילות אתלטיקה קלה	5.2.2.21
תת פרק 5.2.3 - שונות			
300	יח'	רשת לשער קט רגל.	5.2.3.1
25	מ"ר	ציפוי אקרילי tlv acryflex t plus	5.2.3.2
50	מ"ר	ציפוי אקרילי tlv acryflex cushion t	5.2.3.3
850	יח'	סימון סטריטבול (חצי מגרש כדורסל)	5.2.3.4
80	שעה	עבודת חשמלאי	5.2.3.5
30	שעה	עבודות אחזקה שונות למתקני הספורט	5.2.3.6
4500	יח'	הספקה והתקנת ממסר חוסר פאזה לזילון חלוקה.	5.2.3.7
10000	יח'	הספקה והתקנת לוח פיקוד בעל 7 מגענים כולל ההגנות הנדרשות בהתאם לדרישות מכון התקנים.	5.2.3.8
6500	יח'	הספקה והתקנת לוח פיקוד בעל 4 מגענים כולל ההגנות הנדרשות בהתאם לדרישות מכון התקנים.	5.2.3.9
3500	יח'	הספקה והתקנת לוח פיקוד בעל 2 מגענים כולל ההגנות הנדרשות בהתאם לדרישות מכון התקנים.	5.2.3.10
150	יח'	הספקה והתקנת מושב לטריבונה גוף מתכת כולל מושב פלסטיק כולל אישור מכון התקנים	5.2.3.11
800	יח'	הספקה והתקנת שרוול למתקן כדור עף	5.2.3.12
500	יח'	הספקה והתקנת עוגן למתקן כדור עף	5.2.3.13

מחירון בש"ח לא כולל מע"מ	יח' מידה	תיאור	סעיף
50	יח'	פירוק שרוול למתקן כדור עף	5.2.3.14
50	יח'	פירוק עוגן למתקן כדור עף	5.2.3.15
120	מ"ר	חידוש רצפת פרקט באולמות הספורט כולל ליטוש ולכה פוליאורטינית.	5.2.3.16
3000	יח'	סימון אולם כדורסל לאורך ורוחב. (לכלל מתקני הספורט הקיימים באולם).	5.2.3.17
900	מ"א	הספקה והתקנת כבל פלדה במתקן סל מתקפל	5.2.3.18
900	מ"א	הספקה והתקנת שרשרת פלדה במתקן סל מתקפל	5.2.3.19
25000	יח'	לוח תוצאות כולל זמן תוצאה ועבירות קבוצתיות	5.2.3.20
7500	יח'	צג 24 שניות	5.2.3.21
<p>שיעור הנחה המוצע על ידי למחירים שפורטו בטבלה שלעיל הינו</p> <p>_____ %</p>			

חתימה וחותמת המשתתף במכרז

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעת המשתתף במכרז כשהוא חתום ע"י המשתתף במכרז.

מסמך זה פורסם באתר האינטרנט של העירייה.

יודגש כי אלא אם צוין אחרת, הוראות מסמך זה מוסיפות וגוברות על האמור במסמכי המכרז. מסמך זה ומסמכי הבהרות נוספים, ככל שיהיו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שיחתם עם הזוכים במכרז, על המשתתף במכרז להגיש מסמך זה יחד עם מסמכי הצעתו והאמור בו יחייב את המשתתפים במכרז. באחריות המשתתפים (הפוטנציאליים) במכרז לעקוב באופן שוטף אחר קבצי הבהרות באתר האינטרנט של העירייה, על פי מספר המכרז שבנדון.

הנני מאשר את קבלת המסמך ומסכים לכל האמור בו:

חתימה וחותמת המשתתף במכרז