

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הרוח: 300852 / 34363

שרות: אלקטרה - מרכז

מס' תיק במשרד העבודה: 220501

1. שם המחיק: עיריית תל אביב רח' פחד יצחק 11 תל אביב 0

2. כחובת בה נמצאת המעלית רח' פחד יצחק 11 תל אביב

3. סוג המעלית ותאורה: חשמלית ל-6 נוסעים (450 ק"ג)

עם דלתות אוטומטיות הנפתחות מהמרכז: משרתת 4 תחנות

מנוע מס' 8801770098 95 ס/דקה 4.3KW

דגם MRL

2018 תוצרת קונסיס מעליות בע"מ מס' הזמנה 708

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקני נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפונשיות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר נבדקו בפעולה

ט. התקן בסחון (ו"א סידוריים למניעת נפילת התא) בסדר נבדקו בפעולה 06/2021

י. בלמים: בסדר

יא. תבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר 4 כבלים 8 מ"מ תילוי 2/1

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר וסת כויל 08/2018

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

אין הערות.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

יש לשלט את דלתות המעלית האוטומטיות: "סכנה אין לגעת בדלתות"

ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה שהוסמך לכך בלבד.

חדר המכונות יהיה נעול, והמפתחות יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה

ובקופסא תקנית על דלת החדר.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלעזר פרידמן תעודת מינוי מס' 34363 מ 15/11/2017

שנחנכה: פרידמן אלכסנדר רח' עמק ברכה 28, נחלת יצחק תל-אביב

מאשר כי ביום: 04/12/22 בדקתי את המעלית באופן יסודי

04/12/22 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך



הבדיקה הבאה עד:
12/01/2024

מתאריך:

דוח קודם:

קוד לקוח/מעלית:
26957/2

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 61205/30602	מס' מפע"ר: 16271	מס' בחברת שרות	שרות: אלקטרה
-------------------------------------	---------------------	----------------	-----------------

1. שם המחזיק: עיריית ת"א אגף שרות פסיכולוגי - ענת כתובת דואר: שדרות דוד המלך 38 תל אביב יפו 6423711

2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות דוד המלך 38 תל אביב יפו 6423711

שנת יצור: 2023	סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית דגם MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 4 תחנות, דלתות אוטומטיות מהירות 1.00 מ'/שניה, הספק 3.90 ק"ו, ללוח, OTIS, פיקוד מאסף מלא, תוצרת אלקטרה
-------------------	---

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגשות:	כן
ו. פנים פיר המעלית:	כן
ז. גובלי תנועה:	כן
ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

MAL

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות: 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
2. ווסת מהירות כוייל 01/2023.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 12/07/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 13/07/2023	העתק: 1	

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: כפיר מעליות מס' סידורי של החוק: 92188/317

מס' חיק במשרד העבודה: 234108

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב אבן גבירול 69 תל אביב 0

2. כתובת בה נמצאת המעלית: הבושם 76 תל אביב יפו - בית ספר חורב

3. סוג המעלית ותאורה: מעלון אנכי לעומס 500 ק"ג, 2 תחנות

מהירות 0.15 מ'/שניה, פקוד אוטומטי

מכונה INDOMO HP221

הספק 2.2KW

תוצרת

כפיר

ייצור 2018

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הכאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיד המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

ו. הפנושות: כן

ז. פנים פיד המעלית: כן

ח. נובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ט. התקן בטחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא): כן נבדקו בפעולה

י. בלמים: כן

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן 4 כבלים 8 מ"מ

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: כן 2:1

יג. ציוד חשמלי אחר: כן

יד. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צויין אחרת

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 500 ק"ג

9. הערות אחרות:

תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: פוליפודי מריאן תעודת מינוי מס' 317

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת-גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 05/12/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

06/12/23 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך



הבדיקה הבאה עד:

30/10/2023

מתאריך:

דוח קודם:

קוד לקוח/מעלית:

29586/1

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שחק	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה:	מספר סידורי של הדוח:
		72762	60401/30602
1. שם המחזיק: עריית תל אביב אגף משאבי חינוך			
2. כתובת בו נמצאת המעלית הבושם 2 תל אביב יפו			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית 2 מהירויות, ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, דלתות אוטומטיות, הספק 5.00 ק"וו, מהירות 0.8 מ/שניה, מכונה SASSI לוח פיקוד CONSUL תוצרת כהן מעליות		
שנת יצור:	2005		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	פגישות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה 04/2023
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים φ 11 מ"מ
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! אין.			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג			
9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 02/2021. 2. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 3. להתקין שלט אזהרה בתא המעלית - "לא לגעת בדלתות! - סכנה!"			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011	
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק:	
מאשר כי ביום: 30/04/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:	
תאריך: 03/05/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 92324/153483

שרות: אלקטרה מרכז

מס' חיק במשרד העבודה: 78102

1. שם המחזיק: עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ המוסכים 24 חיפה 3295193

2. כתובת בה נמצאת המעלית: החרש 8 תל אביב-יפו מיקוד: 67813

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית ל- 8 נוסעים; 5 תחנות

מהירות 0.75 מ'/שניה

תוצרת: מכונה סיקור מס' 338348/1

ישראלפט 1500 סל"ד, הספק 7.8 KW

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיד המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן אוטומטיות סלקום

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

ו. הפנושות: כן

ז. פנים פיד המעלית: כן

ח. נובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ט. התקן בטחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא): כן נבדקו בפעולה

י. בלמים: כן

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן 5 כבלים c 11 מ"מ

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: כן

יג. ציוד חשמלי אחר: כן

יד. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפויים, החידושים או השינויים הרדודים והתקופה שיש לבצעם: חוץ 45 יום אם לא צויין אחרת

לצמצם מרווח בין כנפי דלתות פיר קומה 2 למקסימום 6 מ"מ

לתקן תרות חדר מכונות - אחריות המחזיק

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות: ווסת מהירות כוייל +10/2020 התקו תפיסה נבדק 02/2021

הותקן מערכת ניטור בלם לפי הוראות מפע"ר

לתקן תאורה+להחליף שקע שבור בחדר מכונה-אחריות המחזיק

12.22 הוחלפה מכונה

תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד על מחזיק המעלית/חב' שרות להעביר לבודק אישור על תיקון הליקויים המופעים בדו"ח

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדק שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אדמונד רפיעי תעודת מינוי מס' 153483

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 24/08/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

28/08/23 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך




קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
26957/1	57173/30602	12/07/2022	12/07/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
	1279	94927	59284/30602
1. שם המחזיק: עיריית ת"א אגף שרות פסיכולוגי - ענת A כתובת דואר: שדרות דוד המלך 38 תל אביב יפו 6423711			
2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות דוד המלך 38 תל אביב יפו 6423711			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 4 תחנות, דלתות אוטומטיות טלסקופיות, מכונה מעל הפיר פקוד מאסף קונסול FW20 מגביל כח סגירה, תוצרת שינדלר		
שנת יצור:	1996		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות טלסקופיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגושות:	כן	גומי
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 06/2021
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים 11 מ"מ תילוי 1:1
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	M75
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!			
1. לחזק מעקה שמאלי בתא - הערה חוזרת!			
2. לכוון עצירת מעלית בקומות - הערה חוזרת!			
3. למקם ולחזק פגושות גם תא וגם משקל נגדי - הערה חוזרת!			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג			
9. אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 04/2020. 2. ההתנעה קשה למערכת ההנע - למעקב. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
10. מסקנה: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת
שכתובתי:	טלפון:		הבודק
מאשר כי ביום: 12/01/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי		המוסמך:
תאריך: 15/01/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



מספר תסקיר קודם: 01720/153410 תאריך בדיקה קודמת: 06/07/2023 בוצעה ע"י: מארק אמינוב	תסקיר בדיקת מעלית ע"פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת חקקה העבודה	מספר תסקיר: 02314/153410 תאריך בדיקה נוכחית: 01/01/2024 תאריך בדיקה הבאה: 30/06/2024
---	---	---

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 6653

כתובת: רפידים 27 תל אביב	איש קשר: דיאנה דוא"ל: mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	כ"ד:
--------------------------------	--	------

2 מיקום המעלית: חברת שרות: אלקטרה מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

חומר מפורט: מעלית חשמלית עם בקר תדר, דלתות אוטומטיות, 1.00 מ' גובה, 21.00 ק"מ, לוח LCB-2 מכונה טיסן, TW-130	אלקטרה
מס' סידור:	1
מס' תחנות:	2

4 כנתון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מניה מוכנת טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5 החזקה: המחזיקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקיים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 9 ו 7)

א. גידור פיר המעלית	ק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	ק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	ראה סעיף 7
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	ק
ה. התא ואביזריו:	ראה סעיף 7
ו. כוונת התא	ק
ז. הפגושות	ק גומי
ח. פנים פיר המעלית	ק
ט. גובלי תנועה	ק נבדקו בפעולה
י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא)	ק נבדקו בפעולה 12/2021
יא. בלמים	ק
יב. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	ק 6 כבלים, 13 מ"מ, תילי 2:1
יג. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	ק TW-130
יד. ציד חשמלי אחר	ק
יז. חלקים אחרים	ק

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: (נותרים + תחתית פיר)

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	פעמון פיר	לחצן פעמון כפנל ימין אינו פועל - לטפל
2	פיר	לאפשר פתיחת דלת פיר קומה 0 באמצעות מפתח משולש

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 32 משקל מותר: ק"ג 2400


9 הערות נוספות:

הותקנה מערכת לפתור בלמים נוסת מהירות כוייל 12/2018 על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. קוד 2727 תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד

10 מסקנת על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

כבודך שהוסמך ע"י חקקה עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: **מארק אמינוב - ג.א.ל.י. הנדסה** בעל תעודה מס. **153410** מאשר כי ביום 01/01/2024 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 21 בת חפר 4284200 טלפון: 051-202-7195

חתימת הבודק: *מארק אמינוב*



מספר תסקיר: 01933/153410 תאריך בדיקה נוכחית: 10/09/2022 תאריך בדיקה הבאה: 09/03/2024	תסקיר בדיקת מעלית	על אמצעים הבטיחות בעבודה (מספר חוקים) תש"ז - 1970 סעיף 50 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפלגת העבודה	מספר תסקיר קודם: 12/07/2022 תאריך בדיקה קודמת: מרכז פיליטין
--	--------------------------	---	--

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מס' חיק במשרד התמ"ת: 96954

כתובת: תל אביב	תחם: 2	איש קשר: ד"ר דוא"ר	דוא"ר: mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il
----------------	--------	--------------------	--

2 מיקום המעלית: אשכול ג' חברת שירות: שחק מלוח:

3 סוג המעלית ותאורה:

תיאור מפורט: מעלית חשמלית סדר 2 מרירות 2 0.80 מ"ש, דלתות פיר נקף, דלתות תא אוטומט מכונה שנירלר 56w-W63	יצרן: שנתון: מ"ס סידורי: מס' תחנות:	שידור: 2
--	-------------------------------------	----------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חינוך כמות (במידה נדרש ביון לבדיקה)?

5 החזקה: המחזקים החלוקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הלקויים שנמצאו (פירוט לקויים בסעיפים 8 ו-7)

א. נתיב פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרבדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן המעלית המשובש של דלתות הרבדים ודלתות התא	כן
ד. מתקן נעילה אחריים בדלתות	כן
ה. התא ואביזרים	כן
ו. כוונת התא	כן
ז. רמטשות	כן
ח. פנים פיר המעלית	כן
ט. גובלי תנער	כן
י. התקן בטרון (פידורים למקרה נפילת התא)	כן
יא. בדיקים	כן
יב. חרלי התנור או שרשרת המעלה וחבלים	כן
יג. המשלבת החלונות או התשלבת הגלילית	כן
יד. ציד השחיל ארז	כן
יז. חלקים אחרים	כן

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסחרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם כן אחרת. התקופה הונה 45 יום

מס'	כשאי	פירוט
1	תאורה	להפעיל תאורה נוספת בתא
2	תא	להתאים מעקה על גג תא להוראות הפעול
3	דלתות	לאפשר סגירה עצמית לדלתות פיר

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7. מס' תופס: 8

9 הערות נוספות:

נסמך להתקין מנעול תדירים
ישנה צורת זזה בפיר מעלית - לנסמך
* על הכתה ישירות למונדרות עברה בתחנת ע"י הצורך
* יש להתקין בקת שלט בלם לעץ - (אין רצות בדלתות המעלית - סגירת)
* תסקיר זה אינו מהווה תעודת אימות למקומות הפועל על לבדיקה הבאה - אלא רק אילום חשונת בעת הבדיקה

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שמוסר ע"י מפקח עבודה ראשי לענף בדיקה לפי סעיף 50 של סמכות הבטיחות בעבודה (חוקים חדש) תש"ז 1970
אני מאשר את ממצאי בדיקה זו על תעודה מס' 153410 כאשר כי ביום 10/09/2023 בדקתי את המעלית באופן סודי
כרטיס מלאי: חו' 21 בת מס' 4284200 טל: 051-202-7195

שחק מעליות וסוכנויות בע"מ
דואר גרומ
12.09.2023
לתיפוקל
מסלל מותג - 630 KC


חתימת הבודק: *[Handwritten Signature]*



המעבדה למניקה והידווליקה

מכון התקנים הישראלי 
 רחוב חיים לבנון 42, תל אביב 6109700, מזכירות המעבדה: טל' 03-6405250 www.sfi.org.il

מקודם הבטיחות בעבודה (כיסוי חושן) חש"ל 1970 סעיף 60
 תסקיר על בדיקת מעלית

מס' משה"ע: 248397		תאריך הבדיקה הבאה: 2024/02/05	
מס' מעלית: 138104	דו"ח מס': 7313217084	מס' מידורי: 138090/66	
חברת יצרנית: בעק מעליות הרכבה ושרוק בע"מ		מס' המידור: בעק מעליות הרכבה ושרוק בע"מ	
3. סוג המעלית או תיאורה: מעלית הידראולית עם הנעה לא ישירה 8 כ"ג, 630 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 0.6 מ/ש, דלתות טלסקופיות, רגם BUCHER LRV175, מערכת OMAXLIFT, ספיקה 180 ל/ד, לחץ עבודה 38 בר, הספק 12.5 ק"ו, החילוף: 2/1 כבלים 10X4 מ"מ, פיקוד מאסף מטה, לוח ARKEL ARG700 כולל פיקוד כליבוי א"ש.			
4. תכנון ומבנה המעלית נעמי מעליות הרכבה ושרוק ב, תאריך בנייתה או שינוי בנייתה 2023/08. האט כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה - כן. הערות יש למדע בעק"מ של טובים זה את הפרטים על הדרושים או על שינויי מבנה דרושים למשק.			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקולים שנמצאו בעיקרן ררושה חשיבה בפרטים ככל אשר מתעניינים הריים.			
א. גיבור פור המעלית: תקין	ב. דלתות הרכבים ודלתות המא: תקין	ג. מוקד המעילה והשולב של דלתות הרכבים ודלתות המא: תקין	ד. מוקדי מעילה אחרים בולמות: תקין
ה. המא יאבזררר: כדורות המא: תקין	ו. המגושלות: תקין	ז. בטיח פור המעלית: תקין	ח. גרובלי תנועה: תקין
ט. מוקדי למניקת בפילה המא: תקין	י. מכלי הפזלה או שרשראות הממלה ומיבזררר: תקין	יא. מכונת הרפסת: תקין	יב. מכלי הפזלה או שרשראות הממלה ומיבזררר: תקין
יג. מכלי הפזלה או שרשראות הממלה ומיבזררר: תקין	יד. מכלי הפזלה או שרשראות הממלה ומיבזררר: תקין	יז. חלקים אחרים: תקין	יח. חלקים אחרים: תקין
6. לאילור חלקים לא היתה גישה: כסתרים			
7. מה הליקונים, התידושים או השינויים הדרושים וההקופה שבה יש לבצעם: אין			
8. עומס העבודה המקסימלי המותר, לאחר מילוי הדרושות שבסעיף 7: 630 ק"ג (8 כוועים) הערה: חשומת הלב עומדת לכך שהחוק חייב בדיקה אחת לא יאורר ממשיך המכונן לעיל.			
9. הערות אחרות: הבדיקה הבאה של התקן בתפיסה עד-2026/08 הבדיקה הבאה של שסתום שכר עד-2026/08			
10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית			
כבודך המופת עיי נפקח העבודה הראשי לעברך בדיקתו לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (כיסוי חושן) חש"ל 1970 תעודת מנזי מט. 66 מיום 31.12.1971 אני מכון התקנים הישראלי שכתובתי רח' חיים לבנון 42, תל-אביב מאשר כי ביום 2023/08/06 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי. תאריך 2023/08/08 שם הבודק: מילר יונה חתימת הבודק 			



המעבדה למכניקה והידרוליקה

מכון התקנים הישראלי



רחוב חיים לבנון 42, תל אביב 8897701, מזכירות המעבדה: טל' 03-8465260 www.sll.org.il

פקודת המטרינות בעבודה (כנסת חמש) תשי"ל . 1970 סעיף 60
תסקיר על בדיקת מעלית

מס' משה"ע: 248398		תאריך הבדיקה הבאה: 2024/02/05	
מס' מעלית: 138103	ר"מ מס': 7313217083	מס' סדר יחיד: 138089/66	תחנת שירות: נעמן מעליות הרכבה ושדרה בע"מ
מס' המזכיר: נעמן מעליות הרכבה ושדרה בע"מ		מדינת המסר: כי נמצאת המעלית: בוגרשוב 14/16 תל אביב	
3. סוג המעלית או תיאורה: מעלית הידראולית עם הנועה לא ישירה 13 נ"י, 1000 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 0.68 מ/ש, דלתות טלסקופיות, דגם BUCHER LRV 350, מערכת OMARLIST, ספיקה 380 ל/ד, לחץ עבודה 28 בר, הספק 29.5KW, הגילוי: 2/1 כבלים 11X4 מ"מ, פיקוד מאסף מטה, לוח ARKEL ART 700 כולל פיקוד כיבוי אש.			
4. תכנון ומבנה המעלית נעמן מעליות הרכבה ושדרה כ, תאריך בנייתה או שינוי בנייתה 2023/08 האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכלית טובה - כן. תערה: יש למדוד במקום 7 של טובט זה את הפרטים על הידושה או על שינויי בניה דרושים שלהם			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו תערה: תרומה העומה בפרוט ככל אחד מהסעיפים היום. א. גיזרה גיל המעלית: תקין ב. דלתות הרוכזות והלוחות המאזן: תקין ג. ספקי המעילה המשולב של הדלתות הרוכזות ודלתות המאזן: תקין ד. התקני בעילה אחרים כדלתות: תקין ה. המאזן ואביזריו: כרוכזות המאזן: תקין ו. המגרושות: תקין ז. מניס חיר המעלית: תקין			
6. לאילוי חלקים לא היתה גישה: נטורים			
7. מה הליקויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: אין			
8. עומס העבודה המקסימלי הבטוח, לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 1000 ק"ג (13 נוסעים) תערה: תשימם חלב מוגזת לכך שחוק מחייב בדיקה במשך לא יאחר ממשיך הנקוב לעיל.			
9. הערות אחרות: הבדיקה הבאה של התקן בחפיסה עד-2026/08 הבדיקה הבאה של שסתום שבר עד-2026/08			
10. מסכנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית			
כניק שמוצק ע"י ספק העבודה הראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת המטרינות בעבודה (כנסת חמש) תשי"ל 1970 תעודת מניו מס, 66 מיום 31.12.1971 אני מכון התקנים הישראלי שכתובתי רח' חיים לבנון 42, תל-אביב מאשר כי ביום 2023/08/06 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי. תאריך 2023/08/08 שם הבודק: מילר יונה חתימת הבודק			

פקודה הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של החוז : 92236/317

שרות: סדן

מס' תיק במשרד העבודה : 251856

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב אבן גבירול 69 תל אביב 0

2. כתובת בה נמצאת המעלית: מנדלי מוכר ספרים 19 תל אביב יפו ביה"ס תל נורדאו

3. סוג המעלית ותאורה: מעלון הידראולי ל- 5 נוסעים או נוסע בכסא גלגלים

עם מלווה, 385 ק"ג, 3 תחנות, מהירות 0.15 מ'/שניה

דגם INDOMO HP221

תוצרת

KW 1.80

סדן

ייצור 2021

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחזקים החלקיים הכאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרטם הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיד המעלית: כן

ב. דלתות הרוכדים ודלתות התא: כן אוטומטיות

ג. מחקן נעילה המשולב של דלתות הרוכדים ודלתות התא: כן

ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואבזוריו - כוונות התא: כן

ו. הפנושות: כן גומי

ז. פנים פיד המעלית: כן

ח. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ט. התקן בטחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) : כן נבדקו בפעולה

י. בלמים : כן

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם : כן 4 כבלים 8 מ"מ

יב. תשלובת החלונית או התשלובת הנלילית: כן 2:1

יג. ציוד חשמלי אחר: כן

יד. חלקים אחרים : כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם : חוץ 45 יום אם לא צויין אחרת

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : 5 נוסעים עומס: 385 ק"ג

9. הערות אחרות: תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970


אני: פוליפודי מריאן תעודת מינוי מס' 317

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת-גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 06/12/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/12/23 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך



02294/153410 26/12/2023 25/06/2024	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	01696/153410 27/06/2023 תאריך אמינוב	מספר תסקיר קודם: תאריך בדיקה קודמת: בוצעה ע"י:
--	---	--	--	--

1 פרטי לקוח / תופס: שרית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 244855

כתובת: ישוב:	נהרדעא 4 תל אביב	איש קשר: דוא"ל:	דיאנה mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	ניד:
-----------------	---------------------	--------------------	--	------

2 חיקום המעלית: אשמול גנים חברת שרות: עלוד מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תאור מפורט: מעלית הידראולית, דגם OMAR, דלתות טלסקופיות, 0.6 מ/שניה, 14.70KW, מכונה WITTUR, לוח פיקוד ARKEL- 700 תוצרת אקספרס	יצרן: שנתון: מס' סידורי: מס' תחנות:	אקספרס 2020 בודדת 3
--	--	------------------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בכיה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה נהדר נית לבדיקה)?

5 החזקה: המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקים שנמצאו (פירוט ליקיים בסעיפים 7 ו 9)

א. גידור פיר המעלית ב. דלתות הרובדים ודלתות התא ג. מתקן הנעילה המשלב של דלתות הרובדים ודלתות התא ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות ה. התא ואביזריו: סוגת התא הפגשות פנים פיר המעלית ו. גבלי תנועה ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא) ח. בלמים ט. הגבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית יא. ציוד חשמלי אחר יב. חלקים אחרים	ק ק אנומטיות ק ק ק ק ק גומי ק ק נבדקו בפעולה ק נבדקו בפעולה 12/2023 אין 4 כבלים, 10 מ"מ, תילוי 2:1 הידראולי ק ק
---	---

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: (נסמרים)

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם אין אחרת, התקופה יהיה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
		אין

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג 630

הערות נוספות: לפרא פתח אישור ושחרור עשן לחדר מנוחה על חברת השירות לטון עצירה חזיקת של המעלית בתחנת בעת הצורך. יש להתקין בתא שלט בולט לעץ "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה" תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד
--

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקים

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אין מארק אמינוב - נ.א.ל. הנדסה בעל תעודה מס' 153410 מאשר כי ביום 26/12/2023 בדקתי את המעלית באופן יסודי
ניסוח מלאים: ת.ד. 21 בת הפז 4284200 טלפון: 051-202-7195

חתימת הבודק: מארק אמינוב



דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל 2869/58

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885 מתאריך: 19/06/2022
ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464
darfun.elv@gmail.com

מספר ליקוח: 1133 תסקיר קודם: 54091/33845 מתאריך: 19/06/2022 תאריך בדיקה: 14/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד: 14/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 54858/33845
מספר תיק במשרד התמ"ת: 65379

חברת שרות: אלקטרה מעליות בע"מ (המ) שם המלווה:

1. שם מחזיק: עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: הגדוד העיברי 43 ת"א-יפו, גן ילדים

3. סוג מעלית ותיאורה: 266 מ.מ. הדראולית, מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.60 מ/שניה, מכונה: OMAR BUCHER, מנוע: הספק: 12.5KW, לוח פיקוד: מאסף מטה, ARKEL כרטיס ARL500, דלתות הפיר טלסקופיות אוטומטיות, דלתות התא אוטומטיות, ספיקה 180 לנקה WITTUR

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גיזור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן
פגזשות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גזבלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	אין
ט. הבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צויין אחרת
- מערכת קשר דו כיווני בין תא מעלית למוקד שירות של חברת מעליות אינה פועלת- לתקן מידי
- ירידת חירום אוטומטית אינה פועלת בעת הפסקת חשמל - לתקן
הערות חוזרות
- לנקז מים מבור פיר המעלית ולייבש את הבור - בהקדם.
- מנעול קריאה בקומה 2 לא פועל - לתקן

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

- למנוע נזילת מים בראש הפיר - הנהלת הבניין
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- פנל מראה קומות במשקוף קומה 2 אינו וקיים פתח - לתקן/לסגור
- על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970


אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבדוק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 14/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבדוק המוסמך



01716/153410 06/07/2023 05/01/2024	מספר תסקיר תאריך בדיקה נוכחית תאריך בדיקה הבאה	ע"פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	59048/30602 26/12/2022 מרחק פרלמנט	מספר תסקיר קודם: תאריך בדיקה קודמת: מצעה ע"י:
--	--	---	--	---

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 205920

כתובת: ישוב:	איר הוזבלום 11 תל אביב	איש קשר: דוא"ל:	דיאנה mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	פנייה:
-----------------	---------------------------	--------------------	--	--------

2 חיקום המעלית: גן ילדים צוקי אביב חברת שרות: שוק מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית הידראולית, מהירות 0.62 מ/שניה, יחידת כח בריגור 180 ליד. הספק 14 ק"מ, פיקוד מאסף אוניברסלי, לח קונטול FW-20	יצרן: שנתון מס' סידור: מס' תחנות:	קדמת 2000 2016 1 2
---	--	-----------------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חזקת נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5 החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 9 ו 7)

א. גידור פיר המעלית ב. ודאות הרובדים ודלתות התא ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות ה. התא ואביזרים: ו. מנות התא ז. הפגשות ח. פנים פיר המעלית ט. גובלי תנועה י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא) יא. בלמים יב. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם יג. התשלובת החלזנית או התשלובת הגלילית יד. ציוד תשמלי אחר יז. חלקים אחרים	ק ק אומומטית ק ק ראה סעיף 7 ק ק גומי ק ק נבדקו בפעולה ק נבדקו בפעולה ק ק 4 כבלים, 10 מ"מ, תילוי 2:1 נרילס ק ק
---	---

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסתרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם אין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	תקשורת	תקשורת חוזם למתקן שירות אינה פעלית

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג 630

9 הערות נוספות:
על חברת השירות לספק עזירה מדיקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
חילוף עצמי בהפסקת השמל - תקין
תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקימת המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני מארגן אמינוב - ג.א.ל.י הנדסה בעל תעודה מס' 153410 מאשר כי ביום 06/07/2023 בדיקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 21 כח הפי 4284200 טלפון 051-202-7195

חתימת הבודק: מארק אמינוב

פקודה הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) הש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שירות: שחק מעליות מס' סידורי של הזוח: 92191/317

מס' חיק במשרד העבודה: 220721

1. גשם המחזיק: עיריית תל אביב אבן גבירול 69 תל אביב 0

2. כתובת בה נמצאת המעלית: בורמה 11 תל אביב יפו - גן ילדים

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות

מהירות 0.62 מ'/שניה

תוצרת: מכונה OMAR BUCHER

נענן מעליות: הספק 12.5KW, ספיקה ל/ד 180

ייצור 2015

4. חכונן ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בוויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. ניזור פיד המעלית: כן

ב. דלתות הרוברים ודלתות התא: כן אוטומטיות

ג. נמחקן נעילה המשולב של דלתות הרוברים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזרי - כוונת התא: כן

ו. הפנושות: כן

ז. פנים פיד המעלית: כן

8. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

9. התקן בטיחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן נבדקו בפעולה

10. בלמים: כן

11. חבלי המתלה או ערשיות המתלה וחיבוריהם: כן 4 כבלים 10 מ"מ

12. תשלובת החלוננית או התשלובת הנלילית: כן 2:1

13. ציור השמלי אחר: כן

14. חלקים אחרים: כן

15. לאלו חלקים לא הייתה נישנה: כן

16. מה התיקונים, ההיוזמים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לכצעם: חזר 45 יום אם לא צוין אחרת

שחק מעליות וסוכנות בע"מ
דואר נכנס
11.12.2023
לטיבול

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מיכוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. השרות אחרות: תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבריקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד ממליץ להוסיף שילוט: 1. בעת כניסה ויציאה מהמעלית חייבים להסתכל על גובה הספים

2. בעת תזוזת הדלתות אסור להניח ידיים או לנסות לעבור דרכן

10. בדיקות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות לרפעלת המעלית

כבודך שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) הש"ל - 1970

אני: פוליפודי מריאן תעודת מינוי מס' 317

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת-גן 52178 טל 03-9507233


מאשר כי ביום: 05/12/23 בדקתי את המעלית באופן יסורי

העתק: 3 06/12/23

חתימת הבורק המוסמך

104601

1994-01



תסקיר בדיקת מעלית		מספר התסקיר: 05/02/2023	תאריך בדיקה נוכחית: מרץ 2023
02147/153410 20/11/2023 19/05/2024	מספר תסקיר הארץ: בדיקה נוכחית הארץ: בדיקה הבאה:	שלי פנורם הבטיחות בעבריה (נסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לבדיקות ספקה העבודה	

234239

פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מס' תיק במשרד התמ"ת: 244239

כתובת: תל אביב	בנין: 34	איש קשר: ד"ר ד"ר	דואר: d@mar.tdi.gov.il	טל: 052-5095000
מיקום המעלית: אשכול שפירא	חברת שירות: מנע	מלוח: מלוח		

תאריך: 1046-1	שנתון: 2018	תדירות: 3	מס' תחנות: 3	סוג המעלית והאזור: OMAR 11.5kW
---------------	-------------	-----------	--------------	--------------------------------

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית נבדקו בידי הנדסאי מוסמך (במידה והנדסאי נבדק)?

5. החזקה: המחזיקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, צין הלקיים שנמצאו (פרטים ליקיים בסעיפים 7 ו 9)

א. ויזר פוד המעלית	ק
ב. דלתות הנוסעים נולות הוא	ק
ג. חלקי המעלה המשולב של דלתות הנוסעים נולות הוא	ק
ד. חלקי מעלה אחריים נולות	ק
ה. חלקי אבטורג	ק
ו. כוונת החלק	ק
ז. הפנסות	ק
ח. כוונת המעלית	ק
ט. כוונת המעלה	ק
י. חלקי המעלה (סדרות למעלה נפילת החלק)	התקן תפוסה 12/2021
יא. חבל המתלה או שרשרת המתלה והמבורים	אין
יב. התשלובת החלופית או התשלובת החלופית	חלוי 2-1, 4 כבלים 10 ס"מ
יג. צינור חשמל אחר	נוכחית לראשית
יד. חלקים אחרים	ק

6. חלקים שלא היונה אליהם גישה: נסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם אין אמרת התקופה היה 45 יום

חל	חש	מח
		אין

8. שמש עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 KG

9. הערות נוספות:

בדאי בכבל חלוי - לטעק
 * על חברת השירות לנכון דיוק עבודה בתחנות על פי סדרן
 * יש להתקן כמת שלט בולט לטן - אין לנעת בו לנעת המעלית - סכנה!
 * תסקיר זה אינו חלוקה בעוד ה אחריות לנעויות המעלה על בדיקה הבאה - אלא זה צילום חלוקה מצב בעת הבדיקה

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כמות שוחספר עלי מספר עבודה ראשי לעורך בדיקה לפי סעיף 60 של פקדה הבטיחות בעבריה (נסח חדש) תש"ל 1970 או: מארץ אפנונג - ג.א.ל. הנדסת בעל תעודה מס. 153410 מאשר כ בזום 20/11/2023 בדיקה את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ה.ד. 21 בתי הספר 4284200 טלפון: 051-202-7195

חתימת הבדיק: K. P...



דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'.אל.2869/67

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885
ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

darfun.elv@gmail.com

מספר ליקוח: 1133 תסקיר קודם: 54103/33845 מתאריך: 19/06/2022 תאריך בדיקה: 15/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד: 15/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות: משיק מעליות בע"מ שם המלווה:
מספר סידורי של הדו"ח: 54881/33845
מספר תיק במשרד התמ"ת: 249513

- שם מחזיק: עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il
- כתובת המקום בו נמצאת המעלית: תל אביב - יפו ברנפלד שמעון בית 17 כניסה מיקוד 6732819
- סוג מעלית ותיאורה: 737 מ.מ. הדראולית, מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 0.62 מ/שניה, מכונה: OMAR BUCHER, מוט: הספק: 9.5KW, לוח פיקוד: MSM, דלתות הפיר אוטומטיות, דלתות התא אוטומטיות, ספיקה 125 לודקה תוצרת משיק, שנת ייצור: 2019 בודדת

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא	כן
פגשות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	אין
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צויין אחרת
- חדר מכונה יהיה נעול והמפתחות יוחזקו במקום ידוע ובקופסא אדומה על דלת חדר המכונה

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

- שש"ץ נבדק 08/2019
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017
שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981
מאשר כי ביום 15/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי
תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבודק המוסמך



דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל. 2869/59

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

darfun.elv@gmail.com

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

מספר לקוח: 1133 תסקיר קודם: 54090/33845 מתאריך: 19/06/2022 תאריך בדיקה: 14/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד: 14/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 54857/33845

חברת שרות: אלקטרה מעליות בע"מ (המ)

מספר תיק במשרד התמ"ת: 234405

שם המלוח: _____

1. שם מחזיק: עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: ת"א-יפו, לשנסקי 5 (לוינסקי 95) גן ילדים

3. סוג מעלית ותיאורה: 200 מ.מ.
הדראולית, מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.62 מ/שניה, מכונה: OMAR מנוע: הספק: 14.7KW, לוח פיקוד: מאסף מטה, ARKEL, + BUCHER, כרטיס ARL500, דלתות הפיר אוטומטיות, דלתות התא אוטומטיות, ספיקה 180 לדקה 2018 תוצרת מעליות אקספרס, שנת ייצור: 171192, בודדת

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא	כן
ו. פגושות	כן
ז. פנים פיר המעלית	כן
ח. גזבלי תנועה	כן
ט. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
י. בלמים	אין
יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
יב. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יג. ציוד חשמלי אחר	כן
יד. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צויין אחרת - מערכת קשר דו כיווני בין תא מעלית למוקד שירות של חברת מעליות אינה פועלת- לתקן מידי

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970


אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 14/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבודק המוסמך



7146

מספר תסקיר קודם: תאריך בדיקה קודמת: כיצדה על:	07/04/2023 אלעזר פרדמן	על פי פקודת הגנת בטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ו - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	02115/153410 06/11/2023 07/05/2024
---	---------------------------	---	---	--

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מס' תיק במשרד התמ"ת: 215140

כתובת: שם:	פרץ חיות 38 תל אביב	איש קשר: דוא"ל:	דיאנה diana@lei.gov.il	כ"ד:
---------------	------------------------	--------------------	---------------------------	------

מיקום המעלית: מעון 58 חברת שרות: ערד מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית הישראלית תופסת לא ישראל, דלתות אוטו אטו יחידה הישראלית GMK הספק 11kw מהירות 0.82m/s	שנות כוול חלקים A.R	י"צן: שנתון מס' מידות: מס' תחנות:	ירטל 2014 בודות 4
--	------------------------	--	----------------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים במיה מכנית טובה. מהו מס' ובעלי חזוקה (אמת) (מכירה והדבר בית לבידוק)?

5 החזקה: המותקנים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא. אין הליקים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 7 ו 9)

א. ידור פור המעלית	ק
ב. דלתות הרבדים ודלתות התא	ק
ג. פתח הישילה המשולב של דלתות הרבדים ודלתות התא	ק
ד. פתחי נעילה אחרים בדלתות	ק
ה. התא ואביזריו	ק
ו. כוונת התא	ק
ז. המגשות	ק
ח. פנסי פני המעלית	ק
ט. עובדי תחנה	ק
י. ריסק בטוח (פידורים למעשה ופילת התא)	ק
יא. ריסק	ק
יב. חבל המתלה או שרשרת הפתלה ומיזבורהם	ק
יג. התשלכות רחלונות או התשלכות הגלילית	ק
יד. ידו השמאלי אחר	ק
יז. חלקים אחרים	ק

6 הליקים שלא היתה אליהם גישה: אחרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצע: אלא אם אין אחרת, התקופה תהיה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	חריב	לחקן תאורת חריב בתא מיד

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 6 משקל מותר: 450 KG

9 הערות נוספות:

על דלת חריב מכונה להיות נעילה בכל עת ועל המפתח להסגור להסגור בקופסא האדומה
לדפנל תקשורת זו כיוונה בין תא לחברת שירות
* על חברת השירות לטון דיוק עצירה בתחנות על ידי הצורך
* תסקיר זה אינו מחייב תעודת אחריות לתקנות המעלית ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד

10 הסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לתיקון הליקויים

כבוד, המפקח על מפקח עובד ראשי לעורך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ו 1970
אני מאשר את המעלית כיום 03/11/2023 בדקתי את המעלית באופן יסודי
מארח אמינוב - ג.א.ל.י. המדסה בעל תעודה מס' 153410 מאשר כיום 03/11/2023 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 21 בת השר 4264200 טלפון 051-202-7195

חתימת הבדוק: K. אק. K.



הבדיקה הבאה עד: 20/08/2023	מתאריך: 21/08/2022	דוח קודם: 57696/30602	קוד לקוח/מעלית: 24203/51
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות 3022	מס' תיק במשרד העבודה: 63022	מספר סידורי של הדוח: 59782/30602
-----------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: פרסיץ שושנה 1 תל אביב יפו ביה"ס

2. כתובת בו נמצאת המעלית פרסיץ שושנה 1 תל אביב יפו ביה"ס צורי

שנת יצור: 1997	סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 0.60 מ/שניה, 180 סל"ד, 12.50 ק"וו, מכונה GMV תוצרת צום
-------------------	---

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	לא
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
2. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל - תקין.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 20/02/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 21/02/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/27	58329/30602	30/10/2022	30/10/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה:	מספר סידורי של הדוח:
שחק		208367	60363/30602

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: דיזגוף 258 תל אביב יפו 6311620

2. כתובת בו נמצאת המעלית דיזגוף 258 תל אביב יפו 6311620

שנת יצור:	סוג	מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, דלתות טלסקופיות, מהירות 0.60 מ'/שניה
2017	מעלית 148 סל"ד, 12.50 ק"ו, דגם, ORONA מכונה, BUCHER תוצרת שחק ותאורה:	

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגושות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	לא
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- לנקות בור המעלית משמן - הערה חוזרת!
- לחצן קריאה קומה 0 בפנל תא שבור - לטפל.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

- אחרות
- על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
- חייגן במעלית תקין ליום הבדיקה.
- סימני נזילת שמן בפיסטון - לטיפול / מעקב.

10. מסקנתו אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 30/04/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 01/05/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל 2869/53

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

darfun.elv@gmail.com

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

מספר ליקוח : 1133 תסקיר קודם : 54110/33845 מתאריך : 21/06/2022 תאריך בדיקה : 15/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד : 15/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח : 54878/33845
מספר תיק במשרד התמ"ת : 222287

חברת שרות : אלקטרה מעליות בע"מ (המ)
שם המלווה :

1. שם מחזיק : עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : ת"א-יפו, טירת צבי, 5 אשכול גנים

3. סוג מעלית ותיאורה : 375 מ.מ.
הדראולית, מספר נסעים 8, עומס 630 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.62 מ/שניה, מכונה : OMAR מנוע : הספק : 12.5KW, לוח פיקוד : מאסף מטה, ARKEL, + BUCHER, כרטיס ARL500, דלתות הפיר אוטומטית, דלתות תוצרת מעליות אקספרס, שנת ייצור : 2017 מספר : 171168, בוודת התא אוטומטית, ספיקה 180 לדקה

4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא	כן
פגשות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	אין
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- אין הערות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים עומס : 630 ק"ג

9. הערות אחרות :

- שש"צ נבדק בפעולה ב-09/217
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970


אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 15/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבודק המוסמך



תסקיר בדיקת מעלית		מס' תסקיר: 01920/153410 תאריך בדיקה נוסחית: 10/09/2023 תאריך בדיקה בגובה: 09/03/2024	שם המעלה: מס' תסקיר: 01920/153410 תאריך בדיקה נוסחית: 10/09/2023 תאריך בדיקה בגובה: 09/03/2024	מס' תסקיר: 01920/153410 תאריך בדיקה נוסחית: 10/09/2023 תאריך בדיקה בגובה: 09/03/2024	מס' תסקיר: 01920/153410 תאריך בדיקה נוסחית: 10/09/2023 תאריך בדיקה בגובה: 09/03/2024
--------------------------	--	--	--	--	--

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מס' תיק במשרד התמ"ת: 218710

שם	איש קשר	תאריך	כתובת
מ.ש.ת.	דניאל	10/09/2023	תל אביב 6

2 מיקום המעלית: אגודת בנים ונשים אביבים חברת שרות: ש.מ.ת. מלונה:

3 סוג המעלית ומיאוריה: תיאור מפורט: מעלית הדרגאית תקופה לא שירה, דלתות אוטו אטום

מס' תחנות:	מס' סיורי:	צ"ן:	שנתן:
3	3	2015	2015

4 תכנון וחבונה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים במידת מסוכנת, פושר טיב ובגלל חזקו נאות (במידה נדרש ניתן לבדוק)?

5 התקנה: המומחים החלום הם הבאים של המעלית כחבר עומד כחבר אגודת אגודת בנים ונשים (מס' תסקיר: 01920/153410)

א. עבודת המעלית	ק
ב. דלתות המעלית ודלתות המעלית	ק
ג. פתח המעלית המעולה של דלתות המעלית ודלתות המעלית	ק
ד. מתקני מעלית אחרים בדלתות	ק
ה. חלקי המעלית	ק
ו. חלקי המעלית	ק
ז. חלקי המעלית	ק
ח. חלקי המעלית	ק
ט. חלקי המעלית	ק
י. חלקי המעלית	ק
יא. חלקי המעלית	ק
יב. חלקי המעלית	ק

שחק מעליות וסוכנויות בע"מ
דואר נכנס
12. 09. 2023

6 תלקים שלא היתה אליהם גישה: תחום:

מס'	תחום	פרטים
1	תחום	פרטים
2	תחום	פרטים

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרושות שבסעיף 17: מס' מטעים מותר: 6 משקל מותר: 630 KG


9 הערות נוספות:

אין התייחסות להפעלת המעלית לאחר סילוק הליקויים

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התייחסות להפעלת המעלית לאחר סילוק הליקויים

כחוק, שמוסדר על-פי חוק, עבודה ראשונית לבדיקה לפי סעיף 60 של חוק הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ז, 1970. את **מאבק אמינוב - ג.א.ל.י הנדסה** בעל העודר מס' 163410 מאשר כיום 10/09/2023 בדקתי את המעלית באופן סודי **מס' תסקיר: 01920/153410** בת חפר 4264200 טלפון 051-202-7155

חתימת הבוקר: *[Handwritten Signature]*



02370/153410 16/01/2024 15/07/2024	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	תסקיר בדיקת מעלית ע"פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	01726/153410 09/07/2023 מארק אמינוב	מספר תסקיר קודם: תאריך בדיקה קודמת: בוצעה ע"י:
--	---	---	---	--

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 220681

כתובת: ישוב:	4 כבלי תל אביב	איש קשר: דוא"ל:	דיאנה mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	מיד:
-----------------	-------------------	--------------------	--	------

2 מיקום המעלית: מן ילדים חברת שרות: שוק מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית הידרואולית, דלתות אוט' אוט', מהירות 0.62 מ/שניה, הספק 14.7 ק"מ. מכונה OMAR BUCHER לוח פיקוד ARL500 ARKEL	יצרן: שנתון: מס' סידורי: מס' תחנת:	נעמן 2014 1 3
--	---	------------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

ק

5 החזקה: המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, צין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 7 ו 9)

א. גידור פיר המעלית ב. דלתות הרובדים ודלתות התא ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות ה. התא ואביזריו: ו. כוונת התא ז. הפגשות ח. פנים פיר המעלית ט. תבלי תמעה י. התקן בשחון (סידורים למניעת נפילת התא) יא. בלמים יב. תבלי המתלה או שרשרת המתלה ותיכוניהם יג. התשלובת החלזנית או התשלובת הגלילית יד. ציוד חשמלי אחר יז. חלקים אחרים	ק ק אוטומטית. ראה סעיף 7 ק ק ק. ראה סעיף 7 ק ק גומי ק ק נבדקו בפעולה ק נבדקו בפעולה אין ק 3 כבלים, 9 מ"מ, תילוי 2:1 בזנבה הידרואולית ק ק. ראה סעיף 7
--	--

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסתרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם אין אחרת, התקופה היא 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	דלתות	לאפשר פתיחת דלת פיר קומת קרקע באמצעות מפתח משולש
2	הפסקת חשמל	חילוץ עצמי בהפסקת חשמל אינם פועל - הגעה חוזרת
3	תקשורת	להפעיל תקשורת זו כיוצאת דין תא לחברת שירות - מידי
4	חרום	תאורת חרום ופעמון אזעקה פועלים חלש בעת הפסקת חשמל - לתקן

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג 630


9 הערות נוספות:

על חברת השירות לסמן עצירה מדויקת של המעלית בתחמת בעת האורך.
תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אנ"י מארק אמינוב - ג.א.ל.י. הנדסה בעל תעודה מס' 153410 מאשר כי ביום 16/01/2024 בדקתי את המעלית באופן יסודי
מס' תל: 21 בת הפיר 4284200 טלפון 051-202-7195

חתימת הבודק: מארק אמינוב



תסקיר בדיקת מעלית		
מספר תסקיר קודם: 01617/153410	מספר תסקיר: 02259/153410	ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה
תאריך בדיקה קודמת: 06/06/2023	תאריך בדיקה טכנית: 18/12/2023	
מארק אמינוב	תאריך בדיקה הבאה: 17/06/2024	

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מס' תיק במשרד התמ"ת: 133201

כתובת: זיכר בשביס יצחק 7	איש קשר: דוא"ל:	דוארה: mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	י"ד: 03-7249407	ישוב: תל אביב
--------------------------	-----------------	--	-----------------	---------------

2 מיקום המעלית: נופי ים - אשכול גנים חברת שרות: שוק מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית הידרואולית תקיפה ישירה. דלתות אונ' אונ' דגם ממע 0.6m/s מהירות 9.5KW GMV 150L/min	יצרן: שנתון: מס' סידורי: מס' תחנות:	כפ"ר: 2013 בודדת: 2
---	-------------------------------------	---------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5 החזקה: החוזקים החלקים הכאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקים שנמצאו (פירוט ליקיים במעפים 7 ו 9)

א. גידור פיר המעלית	ק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	ק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	ק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	ק
ה. התא ואביזרים	ראה סעיף 7
ו. סוגת התא	ק
ז. הפגשות	ק
ח. פנים פיר המעלית	ק
ט. גבלי תנועה	ק
י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא)	נבדקו בפעולה
יא. בלמים	אין
יב. גבלי המתלה או שרשרת המתלה וחזמוניהם	תילוי 2.1, 4 כבלים 10 מ"מ
יג. התשלובת החלוצית או התשלובת הגלילית	יחידה הידרואולית
יד. ציוד חשמלי אחר	ק
יז. חלקים אחרים	ק

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסתרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם ציין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	תקשורת חרום	להפעיל תקשורת דו כיוונית בין תא לחברת שרות - על מחזיק המעלית לספק קו טלפון לתקן פעולת פעמון אזעקה בתא - מייד
2		

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 KG


9 הערות נוספות:

על חברת השרות לכוון דיוקי עזרה בתחנות לפי הצורך * יש להתקין בתא שלט בולט לעין - "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה!" * תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקנות הציוד עד לבדיקה הבאה - אלא רק צילום תמונת מצב עד הבדיקה הבאה

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר סילוק ליקיים

נבדק שהאוסף ע"פ מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 א"י: מארק אמינוב - ג.א.ל.י. הנדסה בעל תעודה מס. 153410 מאשר כי ביום 18/12/2023 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ת.ד. 21 בת חפר 4284200 טלפון: 051-202-7195

חתימת הבודק: מארק אמינוב



02454/153410 06/02/2024 05/08/2024	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	תסקיר בדיקת מעלית ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מספר תסקיר קודם: תאריך בדיקה קודמת: בוצעה על ידי: מסן התקנים
--	---	---	---

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 224180

כתובת: משיע 23 תל אביב	איש קשר: דיאנה משיע 23 תל אביב	מ"ד: mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il
------------------------------	---	---

2 מיקום המעלית: בניין צמרת - אשכול גנים חברת שרות: כהן מעליות מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר, מכונה MP 5KW, דלתות אוט' אוט', מהירות 1m/s	יצרן: שנתון: מס' סידורי: מס' תחנת:	כהן מעליות 2022 2 4
---	---	------------------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5 החזקה: המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקיים שנמצאו (פירוט ליקיים בסעיפים 7 ו 9)

א. גודר פיר המעלית ב. דלתות הרובדים ודלתות התא ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות ה. התא ואביזריו: ו. סוג התא ז. הפגשות ח. פנים פיר המעלית ט. גבלי תנועה י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא) יא. בלמים יב. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם יג. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית יד. ציד חשמלי אחר יז. חלקים אחרים	ק ק אוטומטית ק ק ק ק ק גומי ק ק נבדקו בפעולה התקן תפיסה 11/2022, כיול נוסח מהירות 11/2022 ק תילו 2:1, 6.5X8 מ"מ Gearless ק ק
--	--

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסתרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה היא 45 יום

מס'	חשא	פירוט
		אין

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג 630

הערות נוספות: מעקה גג תא אינו תואם הוראות משרד העבודה מבחינת חזק על חברת השירות לטון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתנאות ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכן תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקיים

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ל 1970
אני: מארק אמינוב - ג.א.ל.י. הנדסה בעל תעודה מס' 153410 מאשר כי ביום 06/02/2024 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 21 בת חפר 4284200 טלפון: 051-202-7195

חתימת הבודק: מארק אמינוב



דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל. 2869/41

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

darfun.elv@gmail.com

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

מספר לקוח : 1133 תסקיר קודם : 54082/33845 מתאריך : 19/06/2022 תאריך בדיקה : 14/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד : 14/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח : 54851/33845
מספר תיק במשרד התמ"ת : 211735

חברת שרות : אלקטרה מעליות בע"מ (המ)
שם המלווה :

1. שם מחזיק : עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : ת"א-יפו, מעפילי סלואדור 11 גן ילדים

3. סוג מעלית ותיאורה : 197 מ.מ.
תוצרת ישראל, שנת ייצור : 2015
מספר : 23124, בודדת

4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

- א. גידור פיר המעלית
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא
- ג. מתקן הנעילה המשולב
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות
- ה. התא ואביזרי - כוונת התא
- ו. פגושות
- ז. פנים פיר המעלית
- ח. גובלי תנועה
- ט. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא
- י. בלמים
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם
- יב. התשלובת החלוצית או התשלובת הגלילית
- יג. ציוד חשמלי אחר
- יד. חלקים אחרים

לא לנאר

כיול וסת 09/2021 נבדק בפעולה 12/2022

תלייה 2:1 4 כבלים 10.00 מ"מ

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

תוך 45 יום אם לא צויין אחרת
- חילוף אוטומטי בעת הפסקת חשמל אינו פועל-לתקן מיד

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים עומס : 630 ק"ג

9. הערות אחרות :

- חילוף ממעלית תקועה יבוצע ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 14/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבודק המוסמך



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/79	57715/30602	22/08/2022	21/08/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שחק	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
	25642	231642	59797/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: שזר 46 תל אביב יפו			
2. כתובת בו נמצאת המעלית שזר 46 תל אביב יפו			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם ORONA MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, דלתות טלסקופיות, 1.00 מ/שניה, 239 סל"ד, 4.60 ק"ו, פקוד מאסף מטה, לוח ARCA, 2 תוצרת שחק		
שנת יצור:	2019		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	טלסקופיות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה 08/2021
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 כבלים ϕ 6.5 מ"מ תילוי 2:1 גירלס
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת! אין.			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג			
9. אחרות: 1. הבדיקה הבאה של ווסת המהירות עד 08/2025. 2. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 4. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה. 5. שיחורר בלם בחרום - תקין.			
10. מסקנת אין התנגדות להפעלת המעלית			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת הבדוק
שכתובתי:	טלפון:		המוסמך:
מאשר כי ביום: 21/02/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 22/02/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



הבדיקה הבאה עד:

25/01/2023

מתאריך:

25/01/2022

דוח קודם:

55288/30602

קוד לקוח/מעלית:

14758/1

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה:	מספר סידורי של הדוח:
	10853444	223349	57340/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מינהל החינוך - לידי דיא כתובת דואר: שושנה פרסיץ 7 תל אביב יפו 6937804			
2. כתובת בו נמצאת המעלית שושנה פרסיץ 7 תל אביב יפו 6937804			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם MRL ל-9 נוסעים, 675 ק"ג, 3 תחנות, דלתות אוטומטיות מהירות 1.00 מ/שניה		
שנת יצור:	2015		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא: הפגושות:	כן	גומי
	ו. פנים פיר המעלית:	כן	
	ז. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדקו בפעולה 07/2022
	ט. חבלים בלמים:	כן	
	י. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	רצועות 30X2 מ"מ תילוי 1:2
	יא. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	גירלס
	יב. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יג. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:			
1. תקשורת חרום למוקד שירות אינה פועלת - הערה חוזרת!			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים - עומס: 675 ק"ג			
9. אחרות: 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונת, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך. 2. ווסת מהירות כוייל ונחתם 10/2021 - לפי תוית חברת השרות. 3. על חברת השרות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 4. שיחרור בלם בחרום - תקין.			
10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מניו מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת הבודק המוסמך:
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415		
מאשר כי ביום: 25/07/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 26/07/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



מספר לקוח: 1133 תסקיר קודם: 54081/33845 מתאריך: 19/06/2022 תאריך בדיקה: 14/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד: 14/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות: אלקטרה מעליות בע"מ (המ) שם המלווה:
 מספר סידורי של הדו"ח: 54852/33845
 מספר תיק במשרד התמ"ת: 211612

1. שם מחזיק: עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: ת"א-יפו, בצרה 2 (נבטים 1) גן ילדים

3. סוג מעלית ותיאורה: 196 מ.מ. חשמלית, MONOSPACE MRL מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: תוצרת ישראלפט, שנת ייצור: 2014 מספר: 211612, בודדת KONE מספר: 1287898 הספק: 4.1KW, לוח פיקוד: KONE דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא פגושות	כן
ו. פנים פיר המעלית	כן
ז. גובלי תנועה	כן
ח. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא בלמים	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צויין אחרת - חייגן לא פועל בהפסקת חשמל - לטפל - חילוץ אוטומטי בעת הפסקת חשמל אינו פועל-לתקן מיד ***הערות חוזרות*** כמה פעמים.

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

- חילוץ ממעלית תקועה יבוצע ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך
 - על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
 - תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
 - על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
 אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017
 שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981
 מאשר כי ביום 14/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי
 תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבודק המוסמך



הבדיקה הבאה עד:	מתאריך:	דוח קודם:	קוד לקוח/מעלית:
02/09/2023	04/09/2022	57820/30602	24203/59

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
	181201	234408	59905/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: יוסף פעמוני 15 תל אביב יפו אשכול			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יוסף פעמוני 15 תל אביב יפו אשכול גנים			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות טלסקופיות, מהירות 1.00 מ"/שניה, מנוע מס' 159 016552 סל"ד, הספק 3.8 ק"וו, פיקוד מאסף מטה, תוצרת אקספרס		
שנת יצור:	2018		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות טלסקופיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגושות:	כן	גומי
	ו. פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה 09/2021
	ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ט. חבלים בלמים:	כן	
	י. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	7 כבלים 6,5 מ"מ תילוי 1:2 גירלס
	יא. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יב. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יג. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת! 1. אין שיחורר בלם בהפסקת חשמל - לטפל מייד! - הערה חוזרת!			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג			
9. אחרות 1. הבדיקה הבאה של ווסת המהירות 08/2024. 2. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 4. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת הבדוק המוסמך:
שכתובתי:	טלפון:		
מאשר כי ביום: 02/03/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 05/03/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/61	56805/30602	15/06/2022	15/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
כפיר	9813211915	230648	58905/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: שפרינצק 6 תל אביב יפו 6473808 גן ילדים			
2. כתובת בו נמצאת המעלית שפרינצק 6 תל אביב יפו 6473808 גן ילדים בנין 2			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 1.00 מ/שניה		
שנת יצור:	2018		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה 06/2021
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים ϕ 8 מ"מ תילוי 2:1 גירלס
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא ציין אחרת! אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות:
1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
 2. ווסת מהירות כוייל 10/2018.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. שיחרור בלם בחרום - תקין.
 5. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.

10. מסקנת אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 15/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 18/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



הבדיקה הבאה עד:

15/06/2023

מתאריך:

15/06/2022

דוח קודם:

56807/30602

קוד לקוח/מעלית:

24203/105

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה:	מספר סידורי של הדוח:
	10834550	227674	58907/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: אלו מציאות 1 תל אביב יפו 6329213 גן ילדי			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אלו מציאות 1 תל אביב יפו 6329213 גן ילדים "גור"			
סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם MRL SH3300 ל-15 נוסעים, ק"ג 1125, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות נסיעה 1.0 מ/שנייה, הספק 7.10 ק"ו, מכונה שינדלר FMB130LS לוח פיקוד BIONIC7 תוצרת שינדלר		
שנת יצור:	2018		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא: הפגושות:	כן	גומי
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 12/2021
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 רצועות 30 מ"מ תילוי 2:1
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	גירלס
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!			
1. מראה שבורה במעלית - להחליף / להסיר - הערה חוזרת!			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 15 נוסעים - עומס: 1125 ק"ג			
9. אחרות			
1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.			
2. ווסת מהירות כוייל 04/2018.			
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
4. שיחרור בלם בחרום - תקין.			
5. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011	
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק:	
מאשר כי ביום: 15/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:	
תאריך: 18/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/58	57819/30602	04/09/2022	02/09/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
	181200	234407	59904/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: יוסף פעמוני 15 תל אביב יפו מרכז			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יוסף פעמוני 15 תל אביב יפו מרכז טיפול אביבים			
3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 4 תחנות, דלתות טלסקופיות, מהירות 1.00 מ'/שניה, מנוע מס', 159 013638 סל"ד, הספק 3.8 ק"ו, פיקוד מאסף מטה, ותאורה: תוצרת אקספרס	שנת יצור:	2018	
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית: כן			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן			
ה. התא ואביזריו - כוונת התא: הפגושות: כן			
ו. פנים פיר המעלית: כן			
ז. גובלי תנועה: כן			
ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן			
ט. חבלים בלמים: כן			
י. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן			
יא. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן			
יב. ציוד חשמלי אחר: כן			
יג. חלקים אחרים: כן			
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. אין שיחורר בלם בהפסקת חשמל - לטפל מיד!
2. למתוח כבל ווסת מהירות - כבל משפסף במגן.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות: 1. הבדיקה הבאה של ווסת המהירות 08/2024.
2. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכוונת, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק:
מאשר כי ביום: 02/03/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 05/03/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



הבדיקה הבאה עד: 05/06/2023	מתאריך: 07/06/2022	דוח קודם: 56711/30602	קוד לקוח/מעלית: 24203/56
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות 11569	מס' תיק במשרד העבודה 213994	מספר סידורי של הדוח: 58807/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: קורדובה 10 תל אביב יפו 6248708			
2. כתובת בו נמצאת המעלית קורדובה 10 תל אביב יפו 6248708			
שנת יצור: 2017	3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL ל-10 נוסעים, 800 ק"ג, 4 תחנות, דלתות אוטומטיות, 1.00 מ/שניה, מעלית 6.80 ק"ו, מכונה, NMX11 לוח פקוד, WVF תוצרת KONE ישראלית ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן	
	הפגשות:	כן	גומי
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדקו בפעולה 12/2022
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	6 כבלים ϕ 8 מ"מ תילוי 2:1 גירלס
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	התקן במשקל נגדי
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת! 1. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל אינו פועל.			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג			
9. אחרות: 1. ווסת מהירות גם תא וגם משקל נגדי כויל 07/2017. 2. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכוונת, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 4. חייגן במעלית תקין ליום הבדיקה.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת הבודק
שכתובתי:	טלפון:		המוסמך:
מאשר כי ביום: 05/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 06/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/115	56810/30602	15/06/2022	15/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח: 58910/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: צייטלין 22 כנ. א' תל אביב יפו 6495517 אש			
2. כתובת בו נמצאת המעלית צייטלין 22 כנ. א' תל אביב יפו 6495517 אשכול גנים			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם MONOSPACE MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.0 מ/שניה, הספק 4.00 ק"וו, מכונה KONE לוח פיקוד מאסף מטה תוצרת KONE ישראליפט		
שנת יצור: 2018			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	ו. פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה 06/2021
	ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ט. חבלים בלמים:	כן	
	י. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 כבלים φ 8 מ"מ תילוי 2:1 גירלס
	יא. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יב. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יג. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות: 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
2. ווסת מהירות כוייל 08/2017.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 15/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 18/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/57	57706/30602	22/08/2022	21/08/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
	8844	110705	59790/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: ברון עקיבא 6 תל אביב יפו 6912411			
2. כתובת בו נמצאת המעלית ברון עקיבא 6 תל אביב יפו 6912411			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם MRL 3300 ל-9 נוסעים, 675 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 1.00 מ/שניה, 12.00 ק"ו, מכונה גירלס, תוצרת שינדלר		
שנת יצור:	2012		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	פגישות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה 08/2021
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	2 רצועות 30 מ"מ 2:1 גירלס
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!			
1. להחזיר למקום סולם ירידה לבור המעלית כולל תפסן ומפסק - הערה חוזרת!			
2. תקשורת חרום למוקד שירות אינו פועל - לתקן - הערה חוזרת!			
3. אין שיחורור בלם בחרום - לטפל מיד! - הערה חוזרת!			
4. לכוון תחילת הנסיעה - קשה.			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים - עומס: 675 ק"ג			
9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 09/2020.			
2. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.			
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת הבודק
שכתובת:	טלפון:		המוסמך:
מאשר כי ביום: 21/02/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 22/02/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/3	56783/30602	13/06/2022	13/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
	92121443	8072	58890/30602

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: עמינדב 26 תל אביב יפו 6722801 ביה"ס ניב

2. כתובת בו נמצאת המעלית עמינדב 26 תל אביב יפו 6722801 ביה"ס ניב

שנת יצור:	סוג מעלית חשמלית MRL ל-10 נוסעים, 800 ק"ג, 4 תחנות, דלתות אוטומטיות, מעלית 1.00 מ/שניה, 5.50 ק"ו, מכונה, TORIN DRIVE תוצרת אלקטרה ותאורה:
2013	

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת! אין.

8. עומס העבודה המכסמלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג

9. אחרות:
1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונת, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
 2. ווסת מהירות כוייל 12/2020.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.
 5. שיחרור בלם בחרום - תקין.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 13/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 14/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

מספר לקוח: 1133 תסקיר קודם: 54111/33845 מתאריך: 21/06/2022 תאריך בדיקה: 15/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד: 15/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות: אלקטרה מעליות בע"מ (המ) שם המלוח: מספר סידורי של הדו"ח: 54880/33845 מספר תיק במשרד התמ"ת: 49277

1. שם מחזיק: עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: ת"א-יפו, תוצרת הארץ 7 (נחלת יצחק 18), גן

3. סוג מעלית ותיאורה: 392 מ.מ. חשמלית SYNERGY MRL מספר נוסעים: 12, עומס 900 ק"ג, 6 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: THYSSSEN מנוע: הספק: 6.6KW, לוח פיקוד: מאסף מלא, THYSSSEN דלתות הפיר אוטומטיות, דלתות התא תוצרת טיסנקרופ, שנת ייצור: 2013 אוטומטית

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גודר פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזרים - כוונת התא	כן
פגושות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. הבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלוצנית או התשלובת הגלילית	כן
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

- אין הערות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 12 נוסעים עומס: 900 ק"ג

9. הערות אחרות:

- חילוף ממעלית תקועה יבוצע ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך
- חדירת מיים לפיר הייתה מהקומה עליונה שיוצאת למפלס הרחוב. אין חדירת מים מתיקרת הפיר המעלית
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
 אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017
 שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981
 מאשר כי ביום 15/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי
 תאריך הדפסה 25/12/2022



חתימת הבודק המוסמך




הבדיקה הבאה עד: 21/06/2023	מתאריך: 22/06/2022	דוח קודם: 56943/30602	קוד לקוח/מעלית: 24203/13
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות 8952	מס' תיק במשרד העבודה 108962	מספר סידורי של הדוח: 59013/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: ארלוזורוב 95 תל אביב יפו 6209802			
2. כתובת בו נמצאת המעלית ארלוזורוב 95 תל אביב יפו 6209802			
שנת יצור: 2016	3. סוג מעלית חשמלית MRL ל-9 נוסעים, 675 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 1.00 מ/שניה, דגם 3300 פקוד מאסף מלא, תוצרת שינדלר ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	כן	א. גידור פיר המעלית:	
אוטומטיות	כן	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	
	כן	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	
	כן	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	
	כן	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	
גומי	כן	פגושות:	
	כן	פנים פיר המעלית:	
נבדקו בפעולה	כן	ו. גובלי תנועה:	
נבדקו בפעולה 12/2022	כן	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	
	כן	ח. בלמים:	
2 רצועות 30 מ"מ תילוי 1:2	כן	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	
גיר לס	לא	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	
	כן	יא. ציוד חשמלי אחר:	
	כן	יב. חלקים אחרים:	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!			
1. אין חילוף ידני בחרום - לתקן מיד! - הערה חוזרת!			
2. תקשורת חרום למוקד שירות - אינה פועלת - הערה חוזרת!			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים - עומס: 675 ק"ג			
9. אחרות 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונת, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוף ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך. 2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 3. ווסת מהירות כוייל 02/2022.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011	
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק:	
מאשר כי ביום: 21/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:	
תאריך: 22/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



02312/153410 01/01/2024 30/06/2024	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נכסית: תאריך בדיקה הבאה:	תסקיר בדיקת מעלית ע"פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	01715/153410 06/07/2023 מארק אמינוב	מספר תסקיר קודם: תאריך בדיקה קודמת: בוצעה ע"י:
--	--	---	---	--

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 7961

כתובת: י"שוב:	יהודה הנשיא 6 תל אביב	איש קשר: דוא"ל:	דיאנה mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	נייד:
------------------	--------------------------	--------------------	--	-------

2 מיקום המעלית: בית ספר יחזיאל חברת שרות: אלקטרה מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית חשמלית דגם MRL, דלתות אוטומטיות, 1.0 מ/שניה, 4.50 ק"מ, פקוד מאסף מלא, לוח TORIN	י"צן: שנתון מס' סידורי: מס' תחנות:	אלקטרה 1 4
---	---	------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בכיה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

כן

5 החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, צין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 9 ו 7)

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן אוטומטית, ראה סעיף 7
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו	כן, ראה סעיף 7
ו. כוונת התא	כן
ז. הפגשות	כן גומי
ח. פנס פיר המעלית	כן
ט. גבלי תנועה	כן נבדקו בפעולה
י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא)	כן נבדקו בפעולה 12/2021
יא. בלמים	כן
יב. הגבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	כן 4 כבלים, 11 מ"מ, תילוי 2:1
יג. התשלובת החלזנית או התשלובת הגלילית	נירלס
יד. ציוד חשמלי אחר	כן
יז. חלקים אחרים	כן

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסתרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם אין אחרת, התקופה יהיה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	ריצוף	ריצוף שכור בתא - לטפל - הערה חוזרת
2	דלתות	לכוון רגישות מגבל כוח דלת תא
3	צג תא	לתקן צג מראה קומות בתא

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג 630

הערות נוספות: נזול בתחנת פיר - למעקב המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לנך על חברת השירות לטון עצירה מחייקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. נוסח מהירות כויל 09/2020 שחיקה בכבלי תילוי - למעקב תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקנות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד
--

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אין: **מארק אמינוב - ג.א.ל.ה. הנדסה** כעל תעודה מס. 153410 מאשר כי ביום 01/01/2024 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פג'ים מלאים: ת.ד. 21 בת הפך 4284200 טלפון: 051-202-7195

חתימת הבודק: מארק אמינוב



הבדיקה הבאה עד:
12/07/2023

מתאריך:
12/07/2022

דוח קודם:
57166/30602

קוד לקוח/מעלית:
24203/101

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה:	מספר סידורי של הדוח: 59278/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: אלחנן יצחק 11 תל אביב יפו 6525012 גן צוף			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אלחנן יצחק 11 תל אביב יפו 6525012 גן צוף			
סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.0 מ'שנייה, לוח פיקוד SJEC הספק 6.7 ק"ו, תוצרת אלקטרה		
שנת יצור:	2013		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	כן	א. גידור פיר המעלית:	
אוטומטיות	כן	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	
	כן	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	
	כן	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	
גומי	כן	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	
	כן	הפגשות:	
נבדקו בפעולה	כן	פנים פיר המעלית:	
	כן	ו. גובלי תנועה:	
נבדקו בפעולה 09/2021	כן	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	
	כן	ח. בלמים:	
6 כבלים φ 10 מ"מ תליה 2:1 גירלס	כן	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	
	לא	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	
	כן	יא. ציוד חשמלי אחר:	
	כן	יב. חלקים אחרים:	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! אין.			
			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג			
9. אחרות 1. ווסת מהירות כויל 05/2021, גם תא וגם משקל נגדי. 2. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה. 3. שחרור בלם בחרום - תקין. 4. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מוני מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011	
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק	
מאשר כי ביום: 12/01/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:	
תאריך: 15/01/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	

אגף תכנון -

הגדרה	הינע	חברת שרות	רחוב ובית	אתר	אגף	קוד אפיק	רץ
מע בודדת כניסה	בוכנה הידראולית	על רד הנדסה מעליות	פילון 5	פילון	מבנים	1710\12	1
דרגוע 1 שמאל יורד	לא ידוע	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול 69	בנין העירייה	מבנים	1710\13	2
דרגוע 2 ימני עולה	לא ידוע	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול 69	בנין העירייה	מבנים	1710\14	3
מס' 1	הידראולי	על רד הנדסה מעליות	אנטוקולסקי 4	אנטוקולסקי 4	מבנים	1710\15	4
מס' 2	זרם חילופין מבוקר תדר	על רד הנדסה מעליות	אנטוקולסקי 4	אנטוקולסקי 4	מבנים	1710\16	5
מס' 1	MRL	נעמן מעליות	שדרות ירושלים 110	שד' ירושלים 110	מבנים	1710\17	6
מס' 2	MRL	נעמן מעליות	שדרות ירושלים 110	שד' ירושלים 110	מבנים	1710\18	7
A L1	זרם ישר גירלס	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול	בנין העירייה	מבנים	1710\19	8
B L2	זרם ישר גירלס	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול	בנין העירייה	מבנים	1710\20	9
C L3	זרם ישר גירלס	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול	בנין העירייה	מבנים	1710\21	10
D L4	זרם ישר גירלס	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול	בנין העירייה	מבנים	1710\22	11
E L5	זרם ישר גירלס	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול	בנין העירייה	מבנים	1710\23	12
F L6	זרם ישר גירלס	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול	בנין העירייה	מבנים	1710\24	13
G L7	זרם ישר גירלס	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול	בנין העירייה	מבנים	1710\25	14
H L8	זרם ישר גירלס	שינדלר נחשת מעליות	אבן גבירול	בנין העירייה	מבנים	1710\26	15
מעלון חדש L9	הידראולי	נעמן מעליות		בנין העירייה	מבנים	1710\27	16
מע משא 1 ירוקה	זרם ישר גירלס	שינדלר נחשת מעליות	פילון 5	בנין העירייה	מבנים	1710\29	17
מע כחולה	MRL	נעמן מעליות	פילון 5	פילון	מבנים	1710\30	18
יחידה בודדת A8	MRL	נעמן מעליות	פילון 5	פילון	מבנים	1710\31	19
צחובה נוסעים	MRL	נעמן מעליות	דיזנגוף 200	בית המהנדס	מבנים	1710\32	20
מרכז לוגיסטי	לא ידוע	על רד הנדסה מעליות	אבן גבירול 71	מרכז עינב	מבנים	1710\35	21
אגף תברואה מרלוג	לא ידוע	נעמן מעליות	המכבי 2	המכבי 2 שוק בצלאל	מבנים	1710\36	22
מע 1	לא ידוע	אקספרס מעליות בעמ"	פילון 5	פילון	מבנים	1710\37	23
מע 2	לא ידוע	אקספרס מעליות בעמ"	בלפור 14	בית שטראוס בלפור 14	מבנים	1710\38	24
				רח' 3941 תל גיבורים	מבנים	1710\39	25
				אגף תברואה תל גיבורים מרלוג	מבנים	1710\40	26
				גשר איינשטיין	מבנים	1710\41	27
				גשר איינשטיין	מבנים	1710\42	28



הבדיקה הבאה עד:
22/04/2024

מתאריך:
23/04/2023

דוח קודם:
32761/33845

קוד לקוח/מעלית:
27426/2

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מלווה: רוני	מס' בחברת שרות: 856	מס' מפע"ר: 249036	מספר סידורי של הדוח: 33364/33845
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - מרכז לוגסטי כתובת דואר: כביש שרות 3941 חולון				
2. כתובת בו נמצאת המעלית: כביש שרות 3941 חולון מרכז לוגסטי תל אביב				
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות טלסקופיות, מהירות 1.00 מ/שניה 95 סל"ד, הספק 4.30 ק"ו, לוח OPTIMAX + פיקוד כיבוי אש, תוצרת סוורד (קונסיס)			
שנת יצור: 2020				
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן				
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:				
	א. גידור פיר המעלית:	ק		
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק	טלסקופיות	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק		
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	ק		
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	ק		
	הפגשות:	ק		
	פנים פיר המעלית:	ק	נבדקו בפעולה	
	ו. גובלי תנועה:	ק	נבדק בפעולה 10/2020	
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	ק		
	ח. בלמים:	ק		
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	ק	5 כבלים 8 מ"מ תילוי 2:1	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	ק		
	יא. ציוד חשמלי אחר:	ק		
	יב. חלקים אחרים:	ק		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים				

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. אין.

גבולות

גנדי

MP

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג


9. אחרות: 1. הבדיקה הבאה של וסת המהירות 09/2026.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. לכוון דלתות.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: דרפון ישמעילוב	מספר נותן שרות: 33845	מתאריך: 04/11/2017
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 22/10/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 26/10/2023	העתק: 1	



הבדיקה הבאה עד:
05/06/2024

מתאריך:
05/06/2023

דוח קודם:
60801/30602

קוד לקוח/מעלית:
25219/1

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: נעמן	מס' בחברת שרות: 771	מס' מפע"ר: 237541	מספר סידורי של הדוח: 62576/30602
---------------	------------------------	----------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב לידי דרור (בית המהנדס) כתובת דואר: דיזנגוף 200 תל אביב יפו 6346240

2. כתובת בו נמצאת המעלית דיזינגוף 200 תל אביב יפו 6100001

3. סוג מעלית חשמלית דגם SWORD S700 עם בקר תדר, ל-8 נוסעים 630 ק"ג, 3 תחנות, מהירות 1.0 מ/שניה, דלתות טלסקופיות, כננת גירלס, XIZI דגם XOGM3.0, ותאורה: הספק 4.3 ק"ו, לוח פיקוד, SWORD תוצרת קונסיס 2019

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:
- א. גידור פיר המעלית: כן
 - ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 - ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 - ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
 - ה. התא ואבזריו - כוונות התא: הפגשות: כן
 - ו. גובלי תנועה: כן
 - ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן
 - ח. בלמים: כן
 - ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן
 - י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: ==
 - יא. ציוד חשמלי אחר: כן
 - יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! 1. אין.

MRL

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות:
1. הבדיקה הבאה של ווסת מהירות 04/2025.
 2. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. שימור בלם בחירום - תקין.
 5. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין מספר נותן שרות: 30602 מתאריך: 01/12/2011
 שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600 טלפון: 03-6481415 חתימת הבודק המוסמך:
 מאשר כי ביום: 05/12/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי
 תאריך: 06/12/2023 העתק: 1

**תסקיר על בדיקת מעלית**

מספר סידורי של הדוח: 63264/30602	מס' מפע"ר: 72812	מס' בחברת שרות: 72812	שרות: עלרד הנדסה
-------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

1. שם המחזיק: עיריית ת"א הנהלת בתי העירייה - ריקי הו כתובת דואר: פילון 5 תל אביב יפו 6451805

2. כתובת בו נמצאת המעלית: פילון 5 תל אביב יפו 6451805

3. סוג מעלית הידראולית ל-נכה + מלווה, 300 ק"ג, 3 תחנות, מהירות 0.2 מ'/שניה, דלתות אוטומטיות, המעלית יחידת הידראולית GMV דגם COHEN 3010 מס' 61, 4.7 ק"ו, לחיצה מתמדת, ותאורה: לוח קונסול כרטיס FW8C

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	==
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

1. פעמון אזעקה בתא המעלית אינו פועל - להפעיל מיד!

2. תקשורת חירום למוקד שירות אינה פועלת.

3. תאורה בחדר מכונות אינה פועלת - לטיפול הנהלת המקום.

ה' יוני 2024

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 0 נוסעים - עומס: 300 ק"ג

9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

2. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל - תקין.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין מספר נותן שרות: 30602 מתאריך: 01/12/2011
 שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600 טלפון: 03-6481415 חתימת הבודק
 מאשר כי ביום: 01/02/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי המוסמך:

העתק: 1

תאריך: 04/02/2024

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות: 8192	מס' מפע"ר: 72902	מספר סידורי של הדוח: 63115/30602
1. שם המחזיק: עיריית ת"א אגף בתי העירייה - ריקי כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201			
2. כתובת בו נמצאת המעלית: אנטוקולסקי 4 תל אביב יפו 6404403			
שנת יצור: 2008	3. סוג מעלית הדראונית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 3 תחנות, פיקוד מאסף מלא, מהירות 0.62 מ'שניה, מכונה G.M.V. ק"ו 12.5. מעלית ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	קפיץ
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	==	
	ח. בלמים:	כן	4 כבלים ϕ 11 מ"מ תילוי 2:1 הידראוילי
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	==	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! 1. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל אינו פועל - הערה חוזרת!			
היציבה			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג			
9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 2. חייגן תקין נכון ליום הבדיקה.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית			
על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומסקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011	
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק:	
מאשר כי ביום: 23/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:	
תאריך: 24/01/2024	העתק: 1		

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: נעמן	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר: 218632	מספר סידורי של הדוח: 83462/200
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 מעלון			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלון הידראולית ל-3 נוסעים, 400 ק"ג, 2 תחנות, דלתות התא והפיר אוטומטיות טלסקופיות, מהירות 0.15 מ'/שניה, מכונה בצד למעלה, מגביל כח סרגל בטחון אלקטרוני (טור תאים) סוג DOMUS		
שנת יצור: 2014			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	2 כבלים φ 10 מ"מ תילוי 2:1 בוכנה הדראולית, דחיקה צדדית
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
- לפנות מחדר המכונה חפצים שאינם קשורים למערכת המעלית - הנהלת המקום - הערה חוזרת!
 - דלת חדר המכונה מעץ אינה חסינת אש - לטפל - הערה חוזרת!
 - חייגן במעלית אינו פועל - לתקן - הערה חוזרת!
 - לחזק את מעקה בתא המעלית.
 - להחליף שלט הוראות בטיחות בתא המעלית.

היבטאים

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 3 נוסעים - עומס: 400 ק"ג

- אחרות
1. מנגנון חילוץ עצמי מתא המעלית בהפסקת חשמל נבדק מעשית.
2. פלוס אוטומטי לרובדים - תקין.
3. שסתום פורק לחץ ביחידת השסתומים נבדק.
4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר

מספר נותן שרות: 20617

מתאריך: 25/01/1987

חתימת
הבודק

טלפון: 03-6481415

שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600

המוסמך:

מאשר כי ביום: 03/01/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 1

תאריך: 04/01/2024



קוד לקוח/מעלית: 27156/1	דוח קודם: 63704/37151	מתאריך: 13/07/2023	הבדיקה הבאה עד: 03/07/2024
-------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר	מס' בחברת שרות: 25155331	מס' מפע"ר: 216066	מספר סידורי של הדוח: 83457/200
--------------	--------------------------	-------------------	--------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201

2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 ימנית (אפורה) L1-A

3. סוג מעלית חשמלית ל-15 נוסעים, 1250 ק"ג, 15 תחנות, דלתות התא והפיר אוטומטיות פתיחה מרכזית, המעלית הספק 25.70 ק"ו, מכונה מעל הפיר מכונה שינדלר PMR355 לוח פיקוד שינדלר ותאורה: פיקוד יעד (GC-TX)

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגושות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. אינטרקום אינו פועל - הערה חוזרת!

130 גבירול

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 15 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

9. אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 11/2022.
2. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר	מספר נותן שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 03/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 04/01/2024	העתק: 1	

1710/26

מסד
לכתיבות
מעליתמספר סידורי של הדוח:
83463/200הבדיקה הבאה עד:
03/07/2024מתאריך: 13/07/2023
דוח קודם: 63710/37151קוד לקוח/מעלית:
27156/7

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר	מס' בחברת שרות: 25155342	מס' מפע"ר: 215640	מספר סידורי של הדוח: 83463/200
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 שמאלית (תכלת) L8-H			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-15 נוסעים, 1250 ק"ג, 15 תחנות, דלתות אוטומטיות, הספק 25.70 ק"ו, מכונה מעל הפיר מכונה שינדלר PMR355 לוח פיקוד שינדלר, פיקוד יעד (GC-TX)		
שנת יצור: 2013			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 07/2022
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים φ 11 מ"מ
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!			
1. רעשים בבור המעלית בנסיעה - לטפל - הערה חוזרת!			
2. אינטרקום אינו פועל - הערה חוזרת!			
<i>חננו לשרות</i>			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 15 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג			
9. אחרות: 1. וסת מהירות כוייל 11/2022. 2. התקנת מערכת ניטור בלמים. 3. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: משה שפיר	מספר נותן שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987	חתימת הבודק
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415		המוסמך:
מאשר כי ביום: 03/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 04/01/2024	העתק: 1		



קוד לקוח/מעלית: 5264/1	דוח קודם: 61305/30602	מתאריך: 23/07/2023	הבדיקה הבאה עד: 23/07/2024
------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות: 198334	מס' מפע"ר: 102498	מספר סידורי של הדוח: 63114/30602
-------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית ת"א אגף בתי העירייה - ריקי
 כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201

2. כתובת בו נמצאת המעלית: אבן גבירול 4 תל אביב יפו

3. סוג מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 3 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 0.8/0.2 מ/שניה
 המעלית 5.4 ק"וו, 1500/375 סל"ד, מכונה 140 W, תוצרת שינדלר
 ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
 1. אין.

חירו לטפל

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג

9. אחרות
1. ווסת מהירות כוייל 09/2021
 2. חופש במכונה - למעקב.
 3. הוחלפו כבלים - 2018.
 4. שיפוץ - לוח הפיקוד קונסול - ניו סטארליפט 2018.
 5. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 6. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 23/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 24/01/2024	העתק: 1	



קוד לקוח/מעלית: 4076/1	דוח קודם: 61226/30602	מתאריך: 16/07/2023	הבדיקה הבאה עד: 14/07/2024
------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות: 1	מס' מפע"ר: 96911	מספר סידורי של הדוח: 63030/30602
------------------	-------------------	------------------	----------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית ת"א (ארץ) כתובת דואר: בלפור 14 תל אביב יפו 6521128

2. כתובת בו נמצאת המעלית בלפור 14 תל אביב יפו 6521128 בלפור 14 ת"א

3. סוג מעלית חשמלית אוטומטית ל-10 נוסעים, 4 תחנות מכונה SICOR דגם MR-17, המעלית דלתות אוטומטיות, 560 מ"מ, 0.8 מ/שניה, 9 ק"ו, יחס תמסורתי 1/55. ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. לכייל את ווסת המהירות כנדרש בחוק כל 6 שנים.

מכונן

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 750 ק"ג

9. אחרות:
1. ווסת מהירות כוייל 03/2018 - (נרשם על סמך תוית חברת השרות).
 2. הוחלפו מכונה, לז"פ בקר תדר, דלתות חוץ ותא וכבלים - שפר 2011.
 3. הותקנה מערכת לניטור בלמים 2017.
 4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 14/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 15/01/2024	העתק: 1	



1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר	מס' בחברת שרות: 25155311	מס' מפע"ר: 217986	מספר סידורי של הדוח: 83459/200
--------------	--------------------------	-------------------	--------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201

2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 (כחולה) L6-F

3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-15 נוסעים, 1250 ק"ג, 15 תחנות, דלתות התא והפיר אוטומטיות פתיחה מרכזית, הספק 25.70 ק"ו, הגנה פוטו אלקטרי, מכונה מעל הפיר מכונה שינדלר PMR355 פיקוד יעד (GC-TX), לוח פיקוד מאסף משותף	שנת יצור: 2013
-----------------------	--	----------------

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית: כן	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן	ה. התא ואביזריו - כוונת התא: כן	ו. הפגושות: כן	ז. פנים פיר המעלית: כן	ח. גובלי תנועה: כן	ט. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן	י. בלמים: כן	יא. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן	יב. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן	יג. ציוד חשמלי אחר: כן	יד. חלקים אחרים: כן
--	-------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	----------------	------------------------	--------------------	---	--------------	---	---	------------------------	---------------------

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

- רעשים בבור המעלית בנוסיעה - לטיפול - הערה חוזרת!
- כבל תקשורת עובר על הריצפה - לסדר.

חפזי הירש

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 15 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

9. אחרות:

1. וסת מהירות כוייל 02/2018.
2. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר	מספר נותן שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 03/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 04/01/2024	העתק: 1	

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 83460/200	מס' מפע"ר: 217985	מס' בחברת שרות: 25155332	שרות: שינדלר
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 ימנית (צהובה) L5-E			
שנת יצור: 2013	3. סוג מעלית חשמלית ל-15 נוסעים, 1250 ק"ג, 15 תחנות, דלתות התא והפיר אוטומטיות פתיחה מרכזית הספק 25.70 ק"ו, מכונה מעל הפיר מכונה שינדלר PMR355 לוח פיקוד מאסף משותף פיקוד יעד (GC-TX) ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 07/2022
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים φ 11 מ"מ ליבת פלדה
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
- לחצן פתח דלת בפנל שמאל אינו פועל - הערה חוזרת!
 - אינטרקום אינו פועל - הערה חוזרת!
 - לכיל את ווסת מהירות.

תפרי גלגול

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 15 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

9. אחרות
- ווסת מהירות כוייל 02/2018.
 - הותקנה מערכת לניטור בלמים.
 - על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר

מספר נותן שרות: 20617

מתאריך: 25/01/1987

חתימת

הבודק

המוסמך:

שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600

טלפון: 03-6481415

מאשר כי ביום: 03/01/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 1

תאריך: 04/01/2024



קוד לקוח/מעלית: 27156/5	דוח קודם: 63708/37151	מתאריך: 13/07/2023	הבדיקה הבאה עד: 03/07/2024
-------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר	מס' בחברת שרות: 25155292	מס' מפע"ר: 218179	מספר סידורי של הדוח: 83461/200
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 שמאלית (סגולה) L4-D			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-15 נוסעים, 1250 ק"ג, 15 תחנות, דלתות התא והפיר אוטומטיות פתיחה מרכזית, הספק 25.70 ק"ו, מכונה מעל הפיר מכונה שינדלר, לוח פיקוד מאסף משותף		
שנת יצור: 2014			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	פיר משותף ל-2 מעליות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	הדראוליות
	פגושות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה 07/2022
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	5 כבלים φ 11 מ"מ תליה 2:1
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! 1. אינטרום אינו פועל - לתקן מיד!			
<i>אשר</i>			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 15 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג			
9. אחרות: 1. הותקנה מערכת לניטור בלמים. 2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 3. לכייל את ווסת מהירות.			
10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר	מספר נותן שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 03/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 04/01/2024	העתק: 1	

עיריית תל אביב

חברת שרות	סוג מעלית	רחוב ובית	אתר	שם לקוח	קוד אפיק	רץ
על רד הנדסה מעליות	חשמלית	25 המלך שאול שדרות	ספריה עירונית בית אריאלה	עיריית תל אביב מנהל קהילה תרבות וספורט	4799\1	1
על רד הנדסה מעליות	חשמלית	25 המלך שאול שדרות	ספריה עירונית בית אריאלה	עיריית תל אביב מנהל קהילה תרבות וספורט	4799\2	2
על רד הנדסה מעליות	חשמלית	25 המלך שאול שדרות	ספריה עירונית בית אריאלה	עיריית תל אביב מנהל קהילה תרבות וספורט	4799\3	3
על רד הנדסה מעליות	חשמלית	25 המלך שאול שדרות	ספריה עירונית בית אריאלה	עיריית תל אביב מנהל קהילה תרבות וספורט	4799\4	4
על רד הנדסה מעליות	חשמלית	9 העם אחד	כל בו שלום	עיריית תל אביב מנהל קהילה תרבות וספורט	4799\6	5
על רד הנדסה מעליות	מעלון	25 המלך שאול שדרות	ספריה עירונית בית אריאלה	עיריית תל אביב מנהל קהילה תרבות וספורט	4799\7	6
נעמן מעליות	חשמלית	9 צבי טירת	ספריית יאיר השולמי	עיריית תל אביב מנהל קהילה תרבות וספורט	4799\8	7

4799/8

1380-01

14/07/24 בדיקה הבאה

19/07/23 מתאריך:

219237/34379 דוח קודם:

670 מספר לקוח:

20799

פקודת המטיות בעבודה (נסח חדש) תשל"ל 1970 סעיף 60

מספר סידורי של הדוח: 40799 /34379

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר משוד התמ"ת: 238248

יאר השלוחי

ש.ת.ת: 670

1. שם המוזיק: ספריית יאיר השלוחי תל אביב

מיקוד:

טירת צבי 9 תל אביב

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית (תאורה): מעלית חשמלית דגם MRL 33C0, בקרת תדר, 9 מסעים, 675 ק"ג, 2 תרבות, מהירות 1 מ/ש, כנבת שינדלר דגם FMB130LS, מס"ד 307243/059, גלגל הנעה 87 מ"מ, 439 סל"ד, הספק 4.6 קיו"ט, לוח שינדלר BIONIC 7, כולל פיקוד כיבוש אש תוצרת שינדלר מס"ד 11173652

2019

4. תכנון ומסר המעלית: ראש כל חלקי המעלית כבויים במידת טובה, מחומר טוב, ובמידת חזק מאוד (במידת והוצר מזה לבדיקה): כן

5. החוקה - המורחים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקוים שבמצב: פירוט הליקוים בסעיפים 7, 9:

בסדר

א. גובה פיר המעלית:

בסדר; פיר ותא אוטומטיות

ב. דלתות הר בדים ודלתות התא:

בסדר

ג. מתקן נפילה המשילב של דלתות הר/בדים ודלתות התא:

בסדר

ד. מתקני נפילה אחרים בדלתות:

בסדר

ה. תא אכילת - כוונת התא:

בסדר, גומי

התגוננות

בסדר

ו. כפיס פיר המעלית:

בסדר

ז. גובה חשמל:

בסדר; נבדק בפעולה 07/2022, כולל ווסת 05/2019

ח. מתקן בטחון (ל"א סידורים למניעת נפילה התא):

בסדר

ט. בלמים:

בסדר; 2 רצועות, 30 מילימטר, תילי 2:1

י. חבל המזלזל או שרשרת הכתלה והיבדוקים:

י. חבלות החלופות או החלופות העלולות:

בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר:

בסדר

יב. חלקים אחרים:

6. לול חלקים לא ניתנה גישה:

7. כרה החימום, החימום או השיניים החדשים והחוקה שיש לבצע:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:

להקן פעולת חילץ אוטומטי בעת הפסקת השמל - תוך 14 יום - הערה חוזרת

באחריות מחזיק המעלית:

להקן פעולת חיגך בתא - קו בוק מנותק - הערה חוזרת

MRL

675 ק"ג

עומק:

מסעים

5

8. עומק עבודה מקסימלי המטת לערו מילוי החדישות שבסעיף 7:

9. הערת אזהרה:

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתבנית ביצוע חילוצ ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בבפוך לסעיף 7

כבוד, שהמסר ע"י מפלח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת המטיות בעבודה (נסח חדש) תש"ל - 1970

אבי רמי אגמון, תעודה טכני מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת המודק: עוי כרמית 6, חולון 58451, טלפון 054-5139747

מאשר כי ביום 14/01/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי

[Handwritten signature]

חתימת הבדוק המוסמך

72 + 82

19235

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970 סעיף 60

39235 /34379

מספר סידורי של הדוח:

תסקיר על בדיקת מעלית

225525

מספר משרד התמ"ת:

שחונג עלוד

1 שם המוזק: ספריה עיריפת ע"ש בית אריאלה-עדיית ת"א שאול המלך 25 תל אביב

מיקוד:

שאול המלך 25 תל אביב

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלון הידראולי, דגם SHP, תקיפה לא ישירה, תילוי 2:1, עומס מקסימלי 385 ק"ג, 5 נוסעים, מס' מלווים עם נסא גלגלים 1, משרת 2 תחנות, מהירות 0.15 מ/ש, דלתות פיר ותא אוטומטיות מפולשות 180 מעלות, פיקוד אוטומטי. תוצרת נעמן מעליות

2017

4. תכנון ותכנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה המיוחדים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פריט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות מפולשות 180 מעלות
- ג. מתקן בעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני בעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגשות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גבלי המעלה: בסדר; נבדק בפעולה
- ט. התקן בטחון (ד"א סידורים למניעת כפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 07/2022
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבל המחלה או שרשרת המחלה וחיבוריהם: בסדר
- יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר
- יג. ציוד השמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

חיבורים

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

לתקן פעולת הורדה בחירום בעת הפסקת חשמל - הערה חוזרת

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר תילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 385 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל - 1970

אפי: רמי אגנוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבודק: עו"ד נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 13/07/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

אפי

חתימת הבודק המוסמך

מספר סידורי של הדוח: 39232 /34379

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר משרד התמ"ת: 71805

שרות עליד

כניסה ראשית

ספרית שער ציון, שד' שאול המלך 25 תל אביב

ספרייה עירונית ע"ש בית אריאלה

1. שם החיזוק:

שד' שאול המלך 25 תל אביב

מיקוד:

2. כגונת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית, 10 נוסעים, 750 ק"ג, משרתת 4 חניות, שתי מהירויות, 1000/250 סל"ד, מנוע אוטוסי, 9 כ"ס, מספר סידורי 744845, מהירות תא 0.8/0.2 מ/ש, פיקוד מאסף מלא, תוצרת אלקטרה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית כנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק כמות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקיים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. צידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות, אוטיסי

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כגונות התא: בסדר

ו. הפגנושות: בסדר; קפיץ

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גבלי הסעה: בסדר

ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 07/2021, כיוול ווסת מהירות 03/2023 עלרד

י. בלמים: בסדר

יא. תיכל המיתלה או שרשרת המיתלה וחייבורהם: בסדר; 4 כבלים 13 מילימטר

יב. תשלובת התלוננית או התשלובת הגלילית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

16. לאלו חלקים לא הייתה גישה:

17. מה התקופים, החיזויים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:

מראה קומות תא + חוץ משובש - לטפל - הערה חוזרת

לתקן תאורת חידום בתא

8. עומס עבודה מקסימלי הכתום לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 750 ק"ג

9. הערות אחרות:

הוחלף לוח פיקוד "קונסול" קדימת 2000 - בשנת 2011
בוצע שינוי בלם אוטיסי 11/2012
הוחלפו כבלי וילוי 08/2017 קידמת 2000
נזילת שמן ממכונת ההרמה - למעקב
חופש במכונת ההרמה - ממליץ להחליף את מכונת ההרמה

10. מסקנותי על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בבטחון לסעיף 7

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אבנר, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבורק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 13/07/23 בדיקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבורק המוסמך

מספר סידורי של הדוח: 39236 /34379

מספר משרד התמ"ת:

245892

תסקיר על בדיקת מעלית

שורת: עלוד

1. שם המחזיק: ספריה עירונית ע"ש בית אריאלה עיריית ת"א שאול המלך 25 תל אביב

מיקוד:

שאול המלך 25 תל אביב

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית וחומרה: מעלון הידראולי, דגם INDOMO HP221, עומס מקסימלי 385 ק"ג, 5 נוסעים, או מלווה עם נוסע בכסא גלגלים, משרת 3

תחנות, מהירות 0.15 מ/ש, הספק מנוע 2.2 קיו"ט, 2830 סל"ד, מס"ד 670236, פיקוד אוטומטי

לוח VEGA

תוצרת סזן מעליות מס"ד 823019

2019

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בניים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. התוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גודר פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרבדים ודלונות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות

ג. מתקן נעילה המשולב של דלונות הרבדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - בוננות התא: בסדר

ו. המגנטות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גולד חומרה: בסדר; נבדק בפעולה

ט. התקן בטחון (ד"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 07/2023

י. בלמים: בסדר

יא. חבל המתלה או שרשראות המתלה ומיבוריהם: בסדר; 4 כבלים, 8 מילימטר, תילוי 2:1

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:

לתקן פעולת הורדה בחירום בעת הפסקת חשמל - הערה חוזרת
לתקן תאורת חירום ופעמון אזעקה בתא בעת הפסקת חשמל - הערה חוזרת

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרושות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 385 ק"ג

9. הערות אחרות:

קיים חייגן בתא

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

בדוק שהוטמן ע"י מפעל עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

ארי: רמי אגוזוב, תעודת מוכי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדוק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 6139747 054

מאשר: כי ביום: 13/07/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבדוק המוסמך

4799/6

בדיקת הבאה 29/09/24

תאריך: 04/07/23

דוח קודם: 32971/153487

מספר לקוח: 670

19992

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

מספר סידורי של הדוח: 39992 /34379

מספר משדר התמ"ת:

מסקור על בדיקת מעלית

71848

מספר משדר התמ"ת:

שדות: עלוד

שד' שאול הנלק 25 תל אביב

ספריית מגדל שלום שער ציון

מיקום:

ספריית מגדל שלום שער ציון

2. כתיבת המוקם בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית, בקרת תדר, 8 נוסעים, 600 ק"ג, משרתת 2 חניה, מהירות סיבובית 1410/310 סל"ד, מנוע סיקור, 6.8 קיו"ט, מס"ד 2289, מהירות תא 0.8/0.2 מ/ש, פיקוד פרוליפט PLC-100, בקר תדר ARKEL חוצרת אלקטרה

7148

4. הכנון וסבבה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מהומר טוב, ובעל חוזק כמות (בכיתה והדבר ניתן לבדוק): כן

5. החזקה - המחוקקים החוקים הבאים של המעלית במצב עבודה טובה לא, צין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גודר פיר המעלית: בסדר

ב. דקת ת הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיים

ג. מתקן פעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקן פעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר

ו. הפגשות: בסדר; בטון + גומי

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גבלי תמעה: בסדר; נבדק בפעולה

ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת הראי): בסדר; נבדק בפעולה 04/2023, כיוול ווסת מהירות 07/2021 עלוד

י. בלמים: בסדר

יא. חבל המעלה או שרשרת המתנה וחיבוריהם: בסדר; 5 כבלים 13 מילימטר

יב. משלבת החלוצית או המשלבת המלילית: בסדר; סיקור MR-14 יחס הפחתה 1:52

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

16. אלול חלקים לא היתה גישה:

17. מה הליקויים, הרידושים או השינויים הדורשים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

אין

שדות כולל חלקים
A.R
תאריך בדיקת משדר העבודה
2-5-10-2023
שם המדקדק / חתום
מספר לשיחת ע"י
מיקום המעלית
סוג המעלית
תאריך הבדיקה
שם המדקדק

8. עמס עבודה מקסימלי בטוח לאחר מילוי החדישות שבסעיף 7:

8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג

9. רערוח אחרת:

החלפה מכונת הרמה + כבלי תילוי - 2013 קדמה 2000
החלף ווסת מהירות - 2013 קדמת 2000
החלפת מפעיל דלת תא ודלתות פיר - 04/2023 עלוד
החלפת לוח פיקוד ובקר תדר - 04/2023 עלוד
יש חייגן

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד, שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגוזוב, תעודת מיני מס' 34379 כיום 15/11/2012

כתובת הבדוק: עווי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 24/10/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבדוק המוסמך

חתימת הבדוק המוסמך

מספר סידורי של הדוח: 39233 / 34379

מספר משרד התמ"ת: 71808

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלוד

מיקוד:

ספריח שער ציון, שד' שאול המלך 25 תל אביב

ספריח עירונית ע"ש בית אריאלה

שם המוזיק:

מיקוד:

שד' שאול המלך 25 תל אביב

כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית, 15 נוסעים, 1125 ק"ג, משרתת 6 חניות, שתי מהירויות, 1500/375 סל"ד, מנוע אוטיס, 5.9 קיו"ט, מספר סידורי 763998, מהירות תא 0.8/0.2 מ/ש, פיקוד מאסך מלא, תוצרת אלקטרה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה); כן

5. הוזהר - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, צין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

תשקי

א. גודר פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרבדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות, אוטיס

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרבדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקן נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. מוטא ואבזרים - כוונות התא: בסדר

ו. הפגשות: בסדר; בטון + גומי

ז. פנס פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי ועשרה: בסדר

ט. התקן בטחון (ר"א סינוריס למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 07/2021, כיול וזסט מהירות 08/2017 קדמת 2000

י. בלמים: בסדר

יא. חבל המעלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים 10 מילימטר, תילוי 2:1

יב. חשלוכת החלונות או החשלוכת הגלילית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החיוושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

יש לכייל וזסט מהירות ולהחתימו - הערה חוזרת

8. עומס עבודה מקסימלי הכסוח לאחר מילוי הדרושות שבסעיף 7:

15 נוסעים עומס: 1125 ק"ג

9. הערות אחרות:

הוחלף לוח פיקוד "אומר" 2011
בוצע שינוי בלם אוטיס 11/2012
שחיקה בכבלי התילוי - למעקב
רפידות נעלי תא תחתונות שחוקות - למעקב
ממליץ להתקין סולם ירידה לבור
יש חייגן בתא

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ל - 1970

אני: רמי אמנוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת המוזיק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054 6139747

מאשר כי ביום: 13/07/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

רמי אמנוב

חתימת הבודק המוסמך

תסקיר על בדיקת מעלית

שחת: עלוד

משא אולם עתונות

ספירת שער ציון, שאול המלך 25 תל אביב

ספריה עירונית ע"ש בית אריאלה

1. שם המוזק:

2. כתובת הניקוס בו נמצאת המעלית:

שאול המלך 25 תל אביב

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית משא חשמלית, 200 ק"ג, משרתת 6 תחנות, דלתות תא אנכיות וכניסות במפולש, מנוע מס' 743084, מהירות סיבובית 1500/375 סל"ד, הספק מנוע 4.5 כ"ס, לוח פיקוד פרוליפט תוצרת אלקטרה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית במיים במיה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והרכר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המורחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים במספרים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; אנכיות בתא כנף כפולה בחניות

ג. מונחן געילה המשובל של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני געילה אחרים בולטות: בסדר

ה. התא ואביזריו - בטיחות התא: בסדר

ו. הפגשות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדק בפעולה

ט. התקן בטחון (ד"א סידורים לתנועת גפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה

י. גלמים: בסדר

יא. חבל המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 4 כבלים 10 מילימטר

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

6. מאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה הניקוסים, החידושים או השינויים החשובים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:

אין

תש"פ

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:

נוסעים עומס: 200 ק"ג

9. הערות אחרות:

תחילת רעש ממיסבי המכונה - למעקב החלפת לוח פיקוד 2014 קדמת 2000

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

רבוך שהוטמן ע"י מפקח עבודה ראשי לעדוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

ארי: רוני אגונב, תעודת מיכוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדיקה: עו"ח נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 13/07/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

רוני אגונב

חתימת הבודק המוסמך



הבדיקה הבאה עד: 13/06/2023	מתאריך: 13/06/2022	דוח קודם: 56785/30602	קוד לקוח/מעלית: 24203/5
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שחק	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח: 58892/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: המערכה 25 תל אביב יפו 6706427			
2. כתובת בו נמצאת המעלית המערכה 25 תל אביב יפו 6706427			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 0.50 מ/שניה, 175 סל"ד, 12.50 ק"ו, מכונה 'BUCHER', תוצרת נעמן		
שנת יצור:	2013		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	לא	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	לא	תלייה מהצד
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	הידראולי
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. ירידה בחרום בהפסקת חשמל אינה פועלת - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
2. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת
שכתובתי:	טלפון:		הבודק
מאשר כי ביום: 13/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:	
תאריך: 14/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/37	56629/30602	30/05/2022	30/05/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שורת: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה:	מספר סידורי של הדוח:
	103701	234226	58759/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: משה וילנסקי 18 תל אביב יפו 6962335 אשכול			
2. כתובת בו נמצאת המעלית משה וילנסקי 18 תל אביב יפו 6962335 אשכול גנים גן שתיל			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית הידראולית עם הנעה לא ישירה ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות טלסקופיות, מערכת OMAR הספק 14.7 ק"ו, פיקוד מאסף מטה לוח WITTUR כולל פיקוד כיבוי אש		
שנת יצור:	2018		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	לא	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 כבלים φ 10 מ"מ תילוי 2:1
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת! אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות 1. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
2. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.
3. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל - תקין.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 30/11/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 01/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/67	57713/30602	22/08/2022	21/08/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שמות:	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
אלקטרה		222275	59795/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאג A כתובת דואר: יהודה עמיחי 1 תל אביב יפו אייזיק			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יהודה עמיחי 1 תל אביב יפו אייזיק שטרן 14 ת"א			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 4 תחנות, דלתות אוטומטיות מפולש 2+2 מהירות 0.60 מ/שניה, 180 סל"ד, 14.70 ק"וו, דגם OMAR		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן	גומי	כן
הפגשות:	כן		כן
פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה	כן
ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן		כן
ח. בלמים:	לא		כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 כבלים ϕ 11 מ"מ תילוי 2:1	לא
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		לא
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		כן
יב. חלקים אחרים:	כן		כן
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג

9. אחרות: 1. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל אינו פועל.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 21/02/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 22/02/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



הבדיקה הבאה עד: 02/09/2023	מתאריך: 04/09/2022	דוח קודם: 57793/30602	קוד לקוח/מעלית: 24203/139
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: נעמן	מס' בחברת שרות 142301	מס' תיק במשרד העבודה: 248441	מספר סידורי של הדוח: 59878/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאג A כתובת דואר: אהבת ציון 22 תל אביב יפו 6250602 בה"ס בי			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אהבת ציון 22 תל אביב יפו 6250602 בה"ס בית הילד			
שנת יצור: 2022	3. סוג מעלית הידראולית עם הנעה ישירה ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות טלסקופיות, מהירות 0.6 מ/שניה, הספק 12.50 ק"ו, מערכת OMARLIFT לוח פיקוד ARKEL תוצרת נעמן		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות טלסקופיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן	גומי
	הפגושות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	לא	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	לא	ישיר
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת! אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות:
- חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.
 - חילוץ עצמי בהפסקת חשמל - תקין.
 - על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק:
מאשר כי ביום: 02/03/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 05/03/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/39	56589/30602	29/05/2022	29/05/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שמות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח: 58724/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאג A כתובת דואר: אלכסנדר פן 19 תל אביב יפו 6964121 אשכול			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אלכסנדר פן 19 תל אביב יפו 6964121 אשכול גנים			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית הדראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות התא והפיר אוטומטיות, מכונה BUCHER הספק 14.7 ק"ו, לוח פיקוד אוניברסלי ספיקה 180 ל"דקה.		
שנת יצור:	2015		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	א. גומי
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	ב. נבדקו בפעולה
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	ג. נבדקו בפעולה
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	ד. אין
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן	ה. אין
	הפגשות:	כן	ו. נבדקו בפעולה
	פנים פיר המעלית:	כן	ז. נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	ח. אין
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	ט. אין
	ח. בלמים:	לא	י. אין
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	לא	יא. אין
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	יב. אין
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת! אין.			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג			
9. אחרות: 1. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל - תקין. 2. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
10. מסקנת אין התנגדות להפעלת המעלית			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת הבדוק
שכתובתי:	טלפון:		המוסמך:
מאשר כי ביום: 29/11/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 30/11/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/55	56591/30602	29/05/2022	29/05/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
		225618	58726/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: כפר יונה 15 תל אביב יפו 6997404			
2. כתובת בו נמצאת המעלית כפר יונה 15 תל אביב יפו 6997404			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, דלתות אוטומטיות, 0.80 מ/שניה, 180 סל"ד, 14.70 ק"ו, לוח פקוד אוניברסלי, ARKEL מכונה BUCHER,		
שנת יצור:	2017		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	לא	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 כבלים ϕ 10 מ"מ תילוי 2:1
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	הידראולית
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! 1. מים בבור בטיפול - בתאום מול לקוח וחברת שרות.			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג			
9. אחרות 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 2. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת הבודק
שכתובתי:	טלפון:		
מאשר כי ביום: 29/11/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי		המוסמך:
תאריך: 30/11/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	

מספר לקוח : 1133 תסקיר קודם : 54092/33845 מתאריך : 19/06/2022 תאריך בדיקה : 14/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד : 14/06/2023
 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : שחק מעליות וסוכנויות בע"מ
 מספר סידורי של הדו"ח : 54859/33845
 מספר תיק במשרד התמ"ת : 65136

1. שם מחזיק : עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : ת"א-יפו, פלקירה 10 גן ילדים (גני שרשרת זהר)

3. סוג מעלית ותיאורה : 201 מ.מ.
 תוצרת צום מעליות, שנת ייצור : 2013
 מספר : 587, בודדת
 הדראולית, מספר נוסעים : 6, עומס 450 ק"ג, 2 תחנות מהירות 0.62 מ/שניה, מכונה : BUCHER מנוע : הספק :
 11.0KW, לוח פיקוד : מאסף מטה, ORONA דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית, ספיקה 164 לידקה

4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא	כן
פגושות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תמנה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	אין
ט. הבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- אין הערות


8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 6 נוסעים עומס : 450 ק"ג

9. הערות אחרות :


- חייגן בתא מחובר לטלפון של הגן (פנימי)
 - על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
 - תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
 אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017
 שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981
 מאשר כי ביום 14/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי
 תאריך הדפסה 25/12/2022



חתימת הבודק המוסמך



תסקיר בדיקת מעלית		
מספר תסקיר: 153410/153410 תאריך בדיקה טכנית: 20/11/2023 תאריך בדיקה הבאה: 19/05/2024	מספר תסקיר: 60 תאריך תוקף: 1970 שם: יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפעל העבודה	מספר תסקיר: 14/02/2023 תאריך בדיקה טכנית: מדק פרלמטיין

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מס' תיק במשרד התמ"ת: 215370

מחובות: 7 ישנו: תל אביב	שם קשור: דוא"ר מיקון: mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	דוא"ר: [Blank]	טל: [Blank]
----------------------------	--	----------------	-------------

מיקום המעלית: 4 שסל ברנסוב חברה שירות: שוק מלווה:

3 סוג המעלית ותוארה:

סוג המעלית: 12 מיקום המעלית: תקיפה ישראל מרכז, דלתות אוניאטי, יחידה הידראולית 12 SKW BUCHER	יבואן: [Blank]	שנתון: [Blank]	מספר בדיקה: 2
--	----------------	----------------	---------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית נבנו במסגרת תכנון? כן לא

5 החזקה: המוחזקת החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה שוטף או לא, עם תיקונים שנמצאו (פירוט לתיקונים בסעיפים 17-19):

שחק מעליות וסוכנויות תמ"ת
יחידה 2023
2.2.11.2023
לסיכום

א. יבואן שיד המעלית	ב. דלתות הרוכדים ודלתות התא	ג. מתקן הנעילה המשלב של דלתות הרוכדים ודלתות התא	ד. מנגנון נעילה אחרים בדלתות	ה. התא ואביזריו	ו. מנוע התא	ז. המנוע	ח. פנסי פיר המעלית	ט. מכלי המנוע	י. מכלי המנוע (שירותים למניעת נפילת התא)	יא. בלמים	יב. מכלי המעלית או שירותי המעלית המיועדים	יג. המערכות החלוצות או המערכות החלוצות	יד. שיד חשמלי אחר	טו. חלקים אחרים
---------------------	-----------------------------	--	------------------------------	-----------------	-------------	----------	--------------------	---------------	--	-----------	---	--	-------------------	-----------------

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: [Blank]

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע החזקה ברישוי לביצוע: [Blank]

מס	תיאור	מיקום	מצב
1	לשמעל תקשורת בין קומות בין יחידה למכונה נעילה		תקשורת

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 מס' נוסעים נותר: 8 משקל נותר: 630 KG

9 הערות נוספות:

* על חברת השירות לטווח 12 חודשים בחתמת על פי צורה
* יש להחזיק בידו שלט בולט ועין - "אין לעלות בדלתות המעלית - סכנה"
* תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקופת החיזוק של חברת המכונה - אלא רק אולם תשומת לב בעת הביקורת

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון חלקיקים

מבוא: תסקיר זה מספק עבודה ראשונית לביקורת מעליות בעיקר 60 מעליות ובמיוחד בעבודתן, מסתמך על חוק 1970
אין **חוק אמינות - גא. ל. הודקה** יעיל וזכור מס' 153410 מאשר ליום 20/11/2023 בדיקת אמינות המעלית באזור
פרטים מלאים: ת.ד. 21 תל אביב 4284200 טלפון: 051-202-7195



הבדיקה הבאה עד: 05/06/2023	מתאריך: 07/06/2022	דוח קודם: 56709/30602	קוד לקוח/מעלית: 24203/42
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שירות: אלקטרה	מס' בחברת שרות 4269	מס' תיק במשרד העבודה: 6545	מספר סידורי של הדוח: 58801/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: צה"ל 16 תל אביב יפו 6935138 מע' מספר 2			
2. כתובת בו נמצאת המעלית צה"ל 16 תל אביב יפו 6935138 מע' מספר 2 שמאלית			
שנת יצור: 2007	3. סוג מעלית הידראולית ל-13 נוסעים, 975 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות נסיעה 0.60 מ/שניה, הספק 22.00 ק"ו, מכונה G.M.V תוצרת אלקטרה ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	א. גידור פיר המעלית:
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:
	הפגשות:	כן	הפגשות:
	פנים פיר המעלית:	כן	פנים פיר המעלית:
	ו. גובלי תנועה:	כן	ו. גובלי תנועה:
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):
	ח. בלמים:	לא	ח. בלמים:
	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	לא	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	יא. ציוד חשמלי אחר:
	יב. חלקים אחרים:	כן	יב. חלקים אחרים:
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. טור תאים אינו פועל (יש עין פוטואלקטרי) - לטפל.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 975 ק"ג

9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
2. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק:
מאשר כי ביום: 05/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 06/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



הבדיקה הבאה עד: 05/06/2023	מתאריך: 07/06/2022	דוח קודם: 56710/30602	קוד לקוח/מעלית: 24203/43
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות 4270	מס' תיק במשרד העבודה: 6544	מספר סידורי של הדוח: 58802/30602
-----------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: צה"ל 16 תל אביב יפו 6935138 מעלית מס' 1

2. כתובת בו נמצאת המעלית צה"ל 16 תל אביב יפו 6935138 מעלית מס' 1 ימנית

שנת יצור: 2007	3. סוג מעלית הידראולית ל-14 נוסעים, 975 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות מהירות נסיעה 0.60 מ/שניה, הספק 22.00 ק"ו, מכונה G.M.V תוצרת אלקטרה ותאורה:
-------------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	לא
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	לא
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. עין פוטואלקטרי אינו פועל - לטפל - הערה חוזרת!

2. תקשורת חרום למוקד שירות אינה פועלת.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 14 נוסעים - עומס: 975 ק"ג

9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

2. ממליץ להתקין מזגן בחדר מכונות.

10. מסקנה: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק:
מאשר כי ביום: 05/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 06/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/50	52517/30602	31/05/2021	21/09/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שמות:	מס' בחברת שרות:	מס' תיק במשרד העבודה:	מספר סידורי של הדוח:
	586	216392	60041/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: גרונימן 9 תל אביב יפו 6997211			
2. כתובת בו נמצאת המעלית גרונימן 9 תל אביב יפו 6997211			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 0.60 מ/שניה, 180 סל"ד		
שנת יצור:	2013		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות בתא ובתחנות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	פגישות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	לא	
	ט. חבלים במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	לא	אין
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	לא	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!			
1. תקשורת חרום למוקד שרות - לא פועלת - הערה חוזרת!			
2. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל אינו פועל.			
3. פעמון אזהרה ותאורת חרום בתא המעלית אינם פועלים בהפסקת חשמל - לסדר.			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג			
9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים בסעיף 7			

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 21/03/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 23/03/2023	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/7	56803/30602	15/06/2022	15/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
שחק		18945	58903/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: טשרניחובסקי 22 תל אביב יפו 6329137			
2. כתובת בו נמצאת המעלית טשרניחובסקי 22 תל אביב יפו 6329137			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 5 תחנות, דלתות טלסקופיות, 14.70 ק"ו, 0.62 מושנייה, פקוד FW20 תוצרת קונסול, מכונה OMER תוצרת ישראליפט		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק מגע
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	לא	4 כבלים 11 מ"מ 2:1 הידראולי
	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

1. חילוף עצמי בהפסקת חשמל אינו פועל - הערה חוזרת!

2. לכייל ווסת המהירות - הערה חוזרת!

3. מנורת זיהוי תחום קומה אינה פועלת - לטפל - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג


9. אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 2016 - (נרשם על סמך חברת השרות).

2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבדוק
מאשר כי ביום: 15/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 18/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



תסקיר בדיקת מעלית		מספר הסדר קודם מספר בדיקת קודמת בוצעה על ידי	38760/30602 30/11/2022 מאיר פרלשטיין
מספר תסקיר תאריך בדיקת מעלית תאריך בדיקת המבחן	מספר תסקיר תאריך בדיקת מעלית תאריך בדיקת המבחן	על פי פקודת הבטיחות בעבודה (נספח חדרן) תשל"ז - 1973 סעיף 60 יש לאמת תסקיר זה לביצועת מסקן העבודה	
21612/1534/0 05/06/2023 05/12/2023	מספר תסקיר תאריך בדיקת מעלית תאריך בדיקת המבחן		

1 פרטי לקוח / תופס: **מס' מיק במשרד התמ"ת** 216333 **עיריית תל אביב**

מס' תל אביב	מס' תל אביב	מס' תל אביב	מס' תל אביב
7	7	7	7

2 מיקום המעלית: **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

3 סוג המעלית ותיאורה: **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

תיאור מפורט מעלית הידרואולית מסוג שורה מסוג 180L/M תוצרת 0.62ms	מס' תל אביב	מס' תל אביב	מס' תל אביב
מס' תל אביב	מס' תל אביב	מס' תל אביב	מס' תל אביב

4 תנן ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בטיח ובבטון (במידה וחדרנית לבדוק)? **מס' תל אביב**

5 התיקונים המיועדים: **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

א. גובה ציר המעלית	ב. זווית הרכיבים והדלתות הוא	ג. מידת הנעילה המעולה של וולטת הרכיבים וזלילות הרכי	ד. מתקני בטיח אחרים בדלתות	ה. רמת איבודי	ו. מנת הוא	ז. תכונות	ח. מידת המעלית	ט. כלי העבודה	י. התקן בטיח (מכודר) למכסת מעלית (חגא)	יא. בטיח	יב. כלי העבודה או שרשרת המנולה והמכוננת	יג. המעלית החלופית או התשלומת הכללית	יד. ציוד יחסי אחר	יז. חלקים אחרים
ק	ק	ק	ק	ק	ק	ק	ק	ק	ק	ק	ק	ק	ק	ק

6 חלקים שלא היונה אליהם גישה: **מס' תל אביב**

7 תיקונים, חידושים, שינויים ודרישים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם כן אחרת, התקופה תהיה 45 יום

מס'	כשאו	פירוט
		המעלית תישאר חסומה עד לתקופת הבטיח - על מנת למנוע פגיעה ברכיבים או פגיעה בציוד אחר

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבטעיף 7 **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

9 הערות נוספות: **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

10 מסקנת על סמך מצאי בדיקה זו: **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

מס' תל אביב **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

מס' תל אביב **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

מס' תל אביב **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

מס' תל אביב **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

מס' תל אביב **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

מס' תל אביב **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

מס' תל אביב **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

מס' תל אביב **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

מס' תל אביב **מס' תל אביב** **מס' תל אביב** **מס' תל אביב**

שחק מעלוות וסוכנויות בע"מ
דואר נכנס
13.06.2023
לטיפול



מספר תסקיר קודם: מספר תסקיר קודמת: בוצעה על ידי:	מספר תסקיר קודם: מספר תסקיר קודמת: בוצעה על ידי:	מספר תסקיר קודם: מספר תסקיר קודמת: בוצעה על ידי:	מספר תסקיר קודם: מספר תסקיר קודמת: בוצעה על ידי:
01696/153410 27/06/2023 26/12/2023	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	מספר תסקיר קודם: מספר תסקיר קודמת: בוצעה על ידי:	מספר תסקיר קודם: מספר תסקיר קודמת: בוצעה על ידי:
		32294/33845 06/12/2022 דרפון ישמעילוב	מספר תסקיר קודם: מספר תסקיר קודמת: בוצעה על ידי:

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 216396

כתובת: ישוב:	הרחבה 4 תל אביב	איש קשר: דוא"ל:	דיאנה mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	פנייה:
-----------------	--------------------	--------------------	--	--------

2 מיקום המעלית: אשכול גנים חברת שרות: עלרד מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית הידראולית, OMR dxt, דלתות טלסקופיות, 0.6 מלשניה, 14.70KW, מכונה WITTUR, לוח פיקוד ARKEL-700 מחצית אקספרס	יצרן: שנתון: ממ' סידור: ממ' תחנת:	אקספרס 2020 בודדת 3
---	--	------------------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית במימון בניה מוכנה טובה, מחומר טוב ובעלי חינוך נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5 החזקה: המוזקקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, צין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 7 ו 9)

א. גיבור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן אוטומטית
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו:	כן
ו. סוג התא	כן
ז. הפגשות	כן גומי
ח. פנים פיר המעלית	כן
ט. גובלי תנעה	כן נבדקו בפעולה
י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא)	כן נבדקו בפעולה 10/2020
יא. בלמים	אין
יב. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	4כבלים, 10 מ"מ, תלוי 2:1 הידראול
יג. החשלות החלוצית או התשלכות הנלילית	כן
יד. ציוד חשמלי אחר	כן
יז. חלקים אחרים	כן

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסתרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם צין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
		אין

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג 630

הערות נוספות:
לודא פתח איזורים ושחרור עשן לחדר מסנה על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. הבדיקה הבאה של שסתום שבר עד 10/2023 יש להתקין בתא שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה" תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

כבוד שהוסמך על מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: מארק אמינוב, ג.א.ל.י, הנדסה בעל תעודה מס' 153410 מאשר כי ביום 27/06/2023 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 21 בת הבר 4284200 טלפון: 051-202-7195

חתימת הבודק: *מ. א. ג. ק. נ.*

פקודת הבטיחה בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הרוח: 92210/317

שרות: שחק מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 216394

1. שם המחוקק: עיריית תל אביב אבן גבירול 69 תל אביב 0

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חברה חדשה 11 תל אביב יפו - גן ילדים

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות

מהירות 0.62 מ"/שניה

מכונה OMAR BUCHER

12.5KW

תוצרת

נעמן

ייצור 2015

4. הכנות ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מרוסר טוב, ובעלי חוזק נאות (במירה והרכב ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הכאים של המעלית במצב עבודה סוגל אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. ניידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן אוטומטית

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזרי - כוונות התא: כן

ו. הפנושות: כן לא לנארי

ז. פנים פיר המעלית: כן

ח. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ט. התקן בטחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) כן נבדקו בפעולה

י. בלמים: כן

יא. חכלי המתלה או ערשרות המתלה והיבוריהם: כן

יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: כן 2:1

יג. ציוד חשמלי אחר: כן

יד. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה: מוסתרים

7. מה הליקויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת ארריות לתמונות הציוד ממליץ להוסיף שילוט: 1. בעת כניסה ויציאה מהמעלית חייבים להסתכל על גובה הספיס
2. בעת תיוות הדלתות אסור להניח ידיום או לנסות לעבור דרכן

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל - 1970

אני: פוליפודי מריאן העודת מיני מס' 317

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת-גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 07/12/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 10/12/23

חתימת הבודק המוסמך



הבדיקה הבאה עד:

13/06/2023

מתאריך:

13/06/2022

דוח קודם:

56784/30602

קוד לקוח/מעלית:

24203/4

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שחק	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח: 58891/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: ביצרון 6 תל אביב יפו 6789431			
2. כתובת בו נמצאת המעלית ביצרון 6 תל אביב יפו 6789431			
3. סוג מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 12.50 ק"ו, מכונה הידראולית, BUCHER תקיפה ישירה צידית, תוצרת ארקל ותאורה:			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי	כן
פגושות:	כן		כן
פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה	כן
ז. גובלי תנועה:	כן		כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן		כן
ח. בלמים:	לא	ישיר	לא
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	לא		לא
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		כן
יב. חלקים אחרים:	כן		כן
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! 1. תקשורת חרום למוקד שירות אינה פועלת - הערה חוזרת!			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג			
9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 2. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל - תקין.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת
שכתובתי:	טלפון:		הבודק
מאשר כי ביום: 13/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:	
תאריך: 14/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/73	56592/30602	29/05/2022	29/05/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שמות:	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
שחק	65702	218667	58727/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: המתנדב 23 תל אביב יפו 6969023			
2. כתובת בו נמצאת המעלית המתנדב 23 תל אביב יפו 6969023			
סוג המעלית ותאורה:	מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 0.60 מ/שניה, 180 סל"ד, BUCHER תוצרת נעמן		
שנת יצור:	2014		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות בתא ובתחנות	
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונת התא: הפגשות:	כן	גומי	
ו. פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה	
ז. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה	
ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	לא		
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	לא	אין	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	הידראולי	
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		
יב. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. חילוף עצמי בהפסקת חשמל אינו פועל - הערה חוזרת!
 2. אין קריאות חוץ מקומת כניסה - הערה חוזרת!
 3. מראה קומות בתא אינו פועל.


8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
2. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי:	טלפון:	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 29/11/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 30/11/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי



תסקיר בדיקת מעלית		מספר תסקיר קודם: 59075/30602 תאריך בדיקה קודמת: 27/12/2023 מארגן פולשטיין	עמ"י סקודת הבטיחות בעבודה (נסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 80 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפנה העבודה	מספר תסקיר: 016201/53410 06/06/2023 06/12/2023	מספר תסקיר: מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:
--------------------------	--	---	--	---	--

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מס' חיק במשרד התמ"ת: 64701

כתובת:	221	מחנכים:	דוארה	איש קשר:	דוארה
תל אביב		תל אביב		דוארה	

2 מיקום המעלית: ג'רמיה - מרכז מסחר למלך הרר חברת שרות: שחק מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תאריך פיקוח:	שחק	מס' בדיקה:	2
מס' תמונה:	שחק	מס' תמונה:	2

4 תכנון ומבנה מעלית: האם על חלקי המעלית להיות בניה סגורה? תמונת סוג ומבנה חלקי האם (במספר ותיאור) ניתן לבדיקה?

5 הוראות הפיקוח: הן ליקום הבאים של המעלית במצב עבודה סביר, אם לא, ציין חלקים שמוצאן (פירוט ליקום בסעיפים 7 ו-8)

שחק מעליות וסוכנויות בע"מ
דואר נכנס
13. 06. 2023
לטיפול

א. גובה פיר המעלית	ק
ב. דלתות החברים ודלתות התא	ק
ג. מתקן הנעילה המשובש של דלתות החברים ודלתות התא	ק
ד. מתקן נעילה אחרים בדלתות	ק
ה. תא ואביזרים	ק
ו. כוונת התא	ק
ז. הפגשות	ק
ח. פיר המעלית	ק
ט. גובה תמונה	ק
י. מתקן כשחן (פתיחה לפני עת נפילה התא)	ק
יא. גיליון	ק
יב. חבלי המעילה או שרשרת המעילה וחיבוריהם	ק
יג. החשבות החלופית או החשבות המילית	ק
יד. אמצעי מניעה אחר	ק
יז. חלקים אחרים	ק

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסמכים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לבצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם כן אחרת, להוסיף את 45 יום

סוג	תיאור	פירוט
	להפעיל והקשות זה כמות בניה לברית שרות - על מתקן המעלית לספק זה סממן	

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 KG

9 הערות נוספות:

על חברת השרות לתכנן דו"ח עבודה בטיחות לפי המדריך
יש להתקין בובה שלט בולט לשיע - "אין לרעות בדלתות המעלית - סכנה"
"תסבירנה איש מהות העדית אחרות לתקופת הפיקוח על לנזיקה הבאה - אלא רק צילום תמונת מצב עד הבדיקה הבאה"

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התכונות להפעלת המעלית לאחר סיום תיקונים

מספר התקן ע"י מפקח עבודה ראשי לקודם בדיקה היא סעיף 80 של פקודת הבטיחות בעבודה (נסח חדש) תש"ל - 1970
אין מארגן אמינות - ג.א.ל.י. הנדסה בע"מ מס' 153410 תאריך פיקוח: 06/06/2023 בדיקת מעליות באופן יומיומי
פנטיס מלאינס: ח.ד. 21 בת רחוב 4284200 טלפון: 05-7709-7195

חתימת הבודק: *אליהו שחק*

פקודה הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970 סעיף 60

הסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שחק מעליות מס' סידורי של הדוח: 92184/317

מס' חיק כמשרד העבודה: 216371

1. שם המחיק: עיריית תל אביב אבן גבירול 69 תל אביב 0

2. בחובת בה נמצאת המעלית: אורים 11 תל אביב יפו -גן ילדים

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות

מהירות 0.62 מ'/שניה

מכונה OMAR BUCHER

הספק 12.5 KW, ספיקה ל/ד 180

תוצרת שחק מעליות

4. תכנון ומכנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, וכעלי חזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החיקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית נמצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיד המעלית: כן

ב. דלתות הרזרים ודלתות החא: כן אוטומטיות

ג. מחקן נעילה המשולב של דלתות הרזרים ודלתות החא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים כוללוח: כן

ה. התא ואביזרי - כוונת התא: כן

הפנושות: כן לא לנאר

פנים פיר המעלית: כן

ו. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ז. החקן בנחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) כן נבדקו בפעולה

ח. כלמים: כן

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן 4 כבלים 10 מ"מ

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: כן 2.1


יא. ציוד חשמלי אחר: כן

יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היה נישח: מוסהרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הררושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צויין אחרת

אין חווי קולי בהפעלת לחצו פעמון אזעקה בתא - לתכנ



8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הרזשות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד ממליץ להוסיף שילוט:1. בעת כניסה ויציאה מהמעלית חייבים להסתכל על גובה הספים

2. בעת תזוזת הדלתות אסור להניח ידיים או לנסות לעבור דרכן

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כזרק שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודה הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל - 1970

אני: פוליפורי מריאן תעודת מינוי מס' 317

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת-גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי כיום: 05/12/23 ברקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 06/12/23

חתימת הבודק המוסמך




קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24203/6	56802/30602	15/06/2022	15/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שחק	שרות:	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה	מספר סידורי של הדוח:
			216391	58902/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: טשרניחובסקי 35 תל אביב יפו 6329144				
2. כתובת בו נמצאת המעלית טשרניחובסקי 35 תל אביב יפו 6329144				
שנת יצור:	סוג מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 0.62 מ/שניה, 180 סל"ד, 12.50 ק"ו, מכונה BUCHER, לוח פקוד נעמן, תוצרת נעמן ותאורה:			
2013				
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן				
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:				
	א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן	גומי	
	הפגשות:	כן		
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה	
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן		
	ח. בלמים:	לא	פיסטון תקיפה ישירה	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	לא		
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא		
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		
	יב. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים				
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!				
1. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל אינו פועל - הערה חוזרת!				
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג				
9. אחרות 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 2. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.				
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית				
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970				
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס: 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת הבדוק	
שכתובתי:	טלפון:		המוסמך:	
מאשר כי ביום: 15/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי			
תאריך: 18/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי		



תסקיר בדיקת מעלית		מספר תסקיר קודם: 01613/153410
מספר תסקיר: 02213/153410	מס' תיק במשרד התמ"ת: 216395	תאריך בדיקה קודמת: 06/06/2023
תאריך בדיקה נוכחית: 07/12/2023	מס' תיק בדיקה נוכחית: 03-7240407	מארג אמינוב: 06/06/2023
תאריך בדיקה הבאה:	מס' תיק בדיקה הבאה:	

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מס' תיק במשרד התמ"ת: 216395

כתובת: עלי הגרדום 25 תל אביב	איש קשר: ד"ר ד"ר אילן	דואר: mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	נייד: 03-7240407
------------------------------------	--------------------------	--	---------------------

2 מיקום המעלית: גן ילדים חברת שרות: שחק מלוח: מלוח:

3 סוג המעלית והיאורה: תיאור מפורט:

מעלית הידרואולית תקיפה ישירה מהצד. דלתות אוטו אוטו דגם מנוע 12.5KW Bucher, ספיקה 180LUM מהירות 0.62m/s	יצרן: שנתון: מס' סידור: מס' תחנות:	נעמן 2013 בוזרת 2
---	---	----------------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מנכ"ת טובה, מחומר טוב ובעלי חיון נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?
5 החזקה: המוזקקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, צין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 9 ו 7)

שחק מעליות וסוכנויות בע"מ
 דואר נכנס
 14. 12. 2023
 לטיפול

א. גידור פיר המעלית	ק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	ק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	ק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	ק
ה. התא ואביזריו:	ק
ו. כוונת התא	ק
ז. הפגשות	ק
ח. פנים פיר המעלית	ק
ט. גובלי תנועה	ק
י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא)	ק
יא. בלמים	ק
יב. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	ק
יג. התשלובת החלונות או התשלובת הגלילית	ק
יד. ציוד חשמלי אחר	ק
יז. חלקים אחרים	ק

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסתרים

7 תיקונים, חיידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם צין אחרות, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	משאבה	לתקן ידית הרמה בהרום במשאבה

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 KG

9 הערות נוספות:

אין להשאיר מפתחות במנוע/ קריאות חוץ בכל עת - גן ילדים
 על חברת השרות לכוון דוקי עצירה בתחנות לפי הצורך
 * יש להחזיק בתא שלט בולט לעין - "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה!"
 * תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינת הציוד עד לבדיקה הבאה - אלא רק צילום תמונת מצב עד הבדיקה הבאה

10 מסקנת על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר סילוק ליקויים

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 80 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
 אני מארג אמינוב - גא.ל.ל. הנדסה בעל תשרה מס. 153410 מאשר כי ביום 07/12/2023 בדקתי את המעלית באופן יסודי
 פרטים נוספים: ת.ד. 21 בת חפר 4284200 טלפון 051-202-7195

חתימת הבודק: *מאיר ק.*



המעבדה לטכניקה והיזרה"קה

מכון התקנים הישראלי

www.sil.org.il 03-6465250 מוקד: 80077701 מוקד: 03-6465250

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' משה"ע: 290421		תאריך הבדיקה הבאה: 2024/04/30															
מס' מעלית: 22000063	רישום מס' 7313223715	מס' סידורי: 140177/66	רמת שירות: לדוקו ליפט בע"מ														
שם החברה: לדוקו ליפט בע"מ		כתובת המוסד כי נמצאת המעלית: נורדאו 63 תל אביב היט בנייני 3 המעלית נורדאו כפיר															
<p>3. סוג המעלית או הלאורית: מעלית השמלית דגם MRL ZER-R בקרת חדר 13 כי, 1000 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, דלתות טלסקופיות, כננה 202303310709, דגם GETM3.5D, גלגל הנעה 320 מ"מ, התילוי: 2/1 כבלים 8X6 מ"מ, 119 סל"ד, הטפק 5.7KW, פיקוד מאסף מסה, פגושות לא לנארי, לוח 88AF כולל פיקוד כיבוי א"ט.</p>																	
<p>4. חכנון ומבנה המעלית לדוקו ליפט בע"מ, תאריך בנייתה או שינוי בנייתה 2023/11 האם כל חלקי המעלית בנויים בבנייה מכנית טובה - כן. יעודה יש לפרט במקרה של טיפוס זה אם הפרטים על חידושים או על שינויי מבנה דרושים נלמט.</p>																	
<p>5. החזקה - המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו שם: זרעה טובה (מרות כבל אור טרמפלים הרומ).</p> <table border="0"> <tr> <td>א. גודל פייר המעלית: תקין</td> <td>ז. גודלי תנועה: תקין</td> </tr> <tr> <td>ב. דלתות היזורים ודלתות שטח: תקין</td> <td>ח. המבני כחונן (ראו סיורים למבנים כפילת האם): תקין</td> </tr> <tr> <td>ג. בקרן המעלה המעולה של דלתות הרובדים ודלתות הפאן תקין</td> <td>ט. כבלים: תקין</td> </tr> <tr> <td>ד. מבני געילה אחרים ברמת: תקין</td> <td>י. חבלת המעלה או שהראות המעלה (חידושים): תקין</td> </tr> <tr> <td>ה. האם ואבזורים: כרובות משא: תקין</td> <td>יא. סוכנת הרמה: תקין</td> </tr> <tr> <td>ו. הפגושות: תקין</td> <td>יב. ציוד חשמלי אחר: תקין</td> </tr> <tr> <td>ז. פגום פיר המעלית: תקין</td> <td>יג. חלקיקים אחרים: תקין</td> </tr> </table>				א. גודל פייר המעלית: תקין	ז. גודלי תנועה: תקין	ב. דלתות היזורים ודלתות שטח: תקין	ח. המבני כחונן (ראו סיורים למבנים כפילת האם): תקין	ג. בקרן המעלה המעולה של דלתות הרובדים ודלתות הפאן תקין	ט. כבלים: תקין	ד. מבני געילה אחרים ברמת: תקין	י. חבלת המעלה או שהראות המעלה (חידושים): תקין	ה. האם ואבזורים: כרובות משא: תקין	יא. סוכנת הרמה: תקין	ו. הפגושות: תקין	יב. ציוד חשמלי אחר: תקין	ז. פגום פיר המעלית: תקין	יג. חלקיקים אחרים: תקין
א. גודל פייר המעלית: תקין	ז. גודלי תנועה: תקין																
ב. דלתות היזורים ודלתות שטח: תקין	ח. המבני כחונן (ראו סיורים למבנים כפילת האם): תקין																
ג. בקרן המעלה המעולה של דלתות הרובדים ודלתות הפאן תקין	ט. כבלים: תקין																
ד. מבני געילה אחרים ברמת: תקין	י. חבלת המעלה או שהראות המעלה (חידושים): תקין																
ה. האם ואבזורים: כרובות משא: תקין	יא. סוכנת הרמה: תקין																
ו. הפגושות: תקין	יב. ציוד חשמלי אחר: תקין																
ז. פגום פיר המעלית: תקין	יג. חלקיקים אחרים: תקין																
<p>6. לאילו חלקים לא היתה גישה: כסתרים</p>																	
<p>7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: אין</p>																	
<p>8. עומס העבודה המקסימלי הכסוח, לאחר מילוי הרישום שבטעיף 7: 1000 ק"ג (13 נוסעים) הערה: העומס אינו נובחית לכר שחוק מחייב בדיקה הבאה לא יאותר החשירי הנבוכ לעול.</p>																	
<p>9. הערות אחרות: הבדיקה הבאה של החקן בתפיסה עד-2026/11/2026 הבדיקה הבאה של ווסת המהירות עד- 2029/10</p>																	
<p>10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית</p>																	
<p>כבוד שמונה עיני טכניק העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 50 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ז 1970 תעודת מבול מס. 66 מיום 31.12.1971 אני מכון התקנים הישראלי שכתובתו רח' חיים לבנון 42, תל-אביב מאשר כי ביום 2023/11/01 בדיקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי. תאריך 2023/11/06 שם הבודק: אורי עפרי חתימת הבודק</p>																	

2869/88

לענייני בנייה

משרד הנדסה וקונסטרוקציה
מקצוע: הנדסה אזרחית
מספר רישוי: 153512
תאריך רישוי: 25/11/2019



א.טרייגרמן חברה להנדסה בע"מ

אלי הורוביץ 12 (בית עופר) רחובות 7608801
טל. 08-9354355 פקס. 08-9354406 office@treigerman.com

מספר תיק: 2869/88 / מספר קוים: / תאריך: 09/05/2022 תאריך בדיקה הבאה עד: 09/11/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 4612/153512

חברת שרות: אלקטרה בע"מ

מספר תיק במשרד התמ"ח: 12058

שם המלוח:

שם מחזיק: גן ילדים - עיריית תל אביב	תל אביב - יפו	קומפרט	בית 9	כניסה	מיקוד 6684926
כתובת המקום בו נמצאת המעלית:	תל אביב - יפו	קומפרט	בית 9	כניסה	
סוג מעלית ותיאורה: 22531 מ.מ.	MRL מספר הסעים: 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מחירות 1.60 מ/שעה, מכונה: OTIS	MK076784	מנוע: הספק: 3.9KW, לח מיקוד: OTIS דלתות הפיר: אוטומטית, דלתות התא: אוטומטיות	תאריך אלקטרה שנת יצור: 2021	COMFORT GENESIS

- תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בבניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדובר ניתן לבדיקה) כן
- המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:
 - א. גודר פיר המעלית
 - ב. דלתות הרובדים ודלתות התא
 - ג. מרחק העילה המשולב
 - ד. מתקני בעילה אחרים בדלתות
 - ה. התא ואביזריו - טיסת התא
 - ו. פגישות
 - ז. פנים פיר המעלית
 - ח. גובלי המערה
 - ט. התקן בטיחות, ז"א סידורים למניעת נפילת התא
 - י. בלמים
 - יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם
 - יב. המשלובת החלונות או המשלובת הגלרית
 - יג. ציוד חשמלי אחר
 - יד. חלקים אחרים

- לאילו חלקים לא היתה גישה: מוסחרים
- מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין הערות *

עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 הסעים עומס: 630 ק"ג

הערות אחרות: 9

- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני מהנדס אור לוי
מספר רישוי הבודק 153512 מתאריך 25/11/2019
טלפון 089354355

בדקתי את המעלית באופן יסודי
מאשר כי ביום 09/05/2022
תאריך הדפסה 24/08/2022

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60
תסקיר על בדיקת מעלית

מס' משה"ע: 15893		תאריך הבדיקה הבאה: 2023/07/03	
מס' מעלית: 92130044	ד"ח מס': 7213227013	מס' סדרורי: 132290/66	זכות שירות: אלקטרה מעליות בע"מ
כתובת המקום בו נמצאת המעלית: האספרגוס 33 בית ספר ישורון תל אביב		שם המחזיק: אלקטרה מעליות בע"מ	
3. סוג המעלית או תיאורה: מעלית חשמלית דגם COMFORT GENESIS MRL בקרת תדר 8 נ"י, 630 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, דלתות טלסקופיות, כננת OTIS ML097724, דגם 20220237, גלגל הנעה 77 מ"מ, התילוי: 2/1 רצועות 30x2 מ"מ, 477 טל"ר, הספק 3.9KW, פיקורו מאסף מטה, פגושות לא לנארי, לוח OTIS כולל פיקוד כיבוי אש.			
4. תכנון ומכנה המעלית אלקטרה מעליות בע"מ, תאריך כנייתה או שינוי בנייתה 2023/01 האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה - כן. הערה: יש למדוד בסעיף 7 של טופס זה את הפרטים על חידושים או על שינויי בניה ודרישים לשיטה.			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו הערה: דרושה תשובה נפרדת בכל אחד מהסעיפים הר"מ.			
א. גירור פיר המעלית: תקין	ו. גרובלי הנדסה: תקין	ב. דלתות הרכיבים ודלתות המא: תקין	ז. חושבי בטוחר (ז"א סדרורים למניעת כנילת המא): תקין
ג. מיקו הבנייה המשולב של דלתות הרכיבים ודלתות המא: תקין	ח. כלמים: תקין	ד. מיקו בנייה אחרים כוללות: תקין	ט. חבלו המותלה או שרשראות המותלה ומיכניזציה: תקין
ה. המא ואליווריו: כרונות המא: תקין	י. מכונת הרמיט: תקין	ו. הפגושות: תקין	יא. ציוד חשמלי אחר: תקין
ז. פנים פיר המעלית: תקין	יב. חלקים אחרים: תקין		
6. לאילו חלקים לא היתה גישה: נסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: אין			
8. עומס העבודה המקסימלי הבטוח, לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 630 ק"ג (8 נוסעים) הערה: חשונות הלב חופפת לכך שהחוק מתייב בדיקת הבאה לא יאוחר מהתאריך הקובע לעיל.			
9. הערות אחרות: הבדיקה הבאה של החקן בתפיסה עד-2026/01 הבדיקה הבאה של ווסת המהירות עד- 2028/12			
10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית			
<p>כבודך שהוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 תעודת מנוי מס. 66 מיום 31.12.1971</p> <p>אני מכון התקנים הישראלי שכתובתי רח' חיים לבנון 42, תל-אביב</p> <p>מאשר כי ביום 2023/01/04 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי.</p> <p>תאריך 2023/01/08 שם הבודק: משה שפיר</p> <p>חתימת הבודק</p>			

פקודת הבטיחות כעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 92227/317

שרות: כהן מעליות

מס' חיק במשורר העבודה: 224052

1. שם המחוקק: עיריית תל אביב אבן גבירול 69 תל אביב 0

2. כתובת בה נמצאת המעלית: בני אפריים 228 תל אביב-יפו ביה"ס שושנה דמארי

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות מהירות 1.00 מ"/שניה, פקוד מאסף מלא

תוצרת: מכונה MP MAGO125

כהן: 159 סל"ד, KW 5.0

ייצור 2021

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הכאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גירור פיד המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן אוטומטיות

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואבזוריו - כוונות התא: כן

ו. הפנושות: כן

ז. פנים פיר המעלית: כן

ח. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ט. התקן בטחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) כן נבדקו בפעולה

י. בלמים: כן

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן 5 כבלים 6.5 מ"מ

יב. תשלובת החלונית או התשלובת הנלילית: כן 2:1

יג. ציוד חשמלי אחר: כן

יד. חלקים אחרים: כן

16. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

17. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צויין אחרת

מערכת תקשורת דו כיוונית אינה פועלת בין תא למוקד שרות - לטפל

סוללות ריקות - להחליף

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

במעלית מדגם זה ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה המוסמך לכר בלבד

ווסת מהירות כוייל 08/2020

התקן תפיסה נבדק 06/2023

תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד

ממליץ להוסיף שילוט: 1. בעת כניסה ויציאה מהמעלית חייבים להסתכל על גובה הספים

2. בעת תזוזת הדלתות אסור להניח ידיים או לנסות לעבור דרכן

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: יש סיכון בהפעלת המעלית ואין להפעילה עד לתיקונה

כבוד שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות כעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: פוליסודי מריאן תעודת מינוי מס' 317

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת-גן 52178 טל' 9507233-03

מאשר כי ביום: 07/12/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/12/23 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך

מספר לקוח : 1133 תסקיר קודם : 54084/33845 מתאריך : 19/06/2022 תאריך בדיקה : 14/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד : 14/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : אלקטרה מעליות בע"מ (המ) שם המלווה : מספר סידורי של הדו"ח : 54853/33845 מספר תיק במשרד התמ"ת : 228348

1. שם מחזיק : עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : נחל שורק 5 ת"א-יפו, בה"ס גשר

3. סוג מעלית ותיאורה : 264 מ.מ. תוצרת שינדלר, שנת ייצור : 2016 מספר : 10966257, בודדת
 חשמלית, MRL SH3300 מספר נוסעים : 9, עומס 675 ק"ג, 4 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה : SCHINDLER FMB130LS, מנוע : 306257/001 הספק : 4.6KW, לוח פיקוד : מאסף מטה BIONIC5, דלתות הפיר טלסקופיות אוטומטיות, דלתות התא אוטומטיות רצועות 2*4.6*30

4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בטיים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

- א. גידור פיר המעלית
- ב. דלתות הרבדים ודלתות התא
- ג. מתקן הנעילה המשולב
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות
- ה. התא ואביזרי - כוונת התא
- פגשות
- פנים פיר המעלית
- ז. גבלי תנועה
- ח. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא
- ט. בלמים
- י. גבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם
- יא. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית
- יב. ציוד חשמלי אחר
- יג. חלקים אחרים

לא לנאר

כיול וסת 08/2018 נבדק בפעולה 06/2021
 תלייה 2:1 2 רצועות 4.60 מ"מ

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- אין הערות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 9 נוסעים עומס : 675 ק"ג

9. הערות אחרות :


- חילוץ ממעלית תקועה יבוצע ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
 אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017
 שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981
 מאשר כי ביום 14/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי
 תאריך הדפסה 25/12/2022



חתימת הבודק המוסמך



02229/153410	מספר תסקיר:	ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	01689/153410	מספר תסקיר קודם:
11/12/2023	תאריך בדיקה נוכחית:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	26/06/2023	תאריך בדיקה קודמת:
10/06/2024	תאריך בדיקה הבאה:		מארק אמינוב	כונן ע"י:

1 פרטי לקוח / תופס: שרית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 234329

כתובת: בצלאל יפה 8	איש קשר: דיאנה	פ"ד:
ישוב: תל אביב	דוא"ל: mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	

2 מיקום המעלית: חברת שרות: נעמן מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית חשמלית MRL עם בקר חדר, דלתות אוטו, תילי 2:1, 4 כבלים 8 מ"מ, מונה 4KW	יצרן: שנתון: מס' סידורי: מס' תחנות:	נעמן 2019 בודדת 2
---	-------------------------------------	-------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים כביה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5 החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הלקיים שנמצאו (פירוט ליקיים בסעיפים 7 ו 9)

א. גידור פיר המעלית	ק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	ק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	ק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	ק
ה. התא ואביזריו:	ק
ו. סוגות התא	ק
ז. הפגשות	ק
ח. פנים פיר המעלית	ק
ט. גובלי תנועה	ק
י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא)	נברקו בפעולה
יא. בלמים	ק
יב. חבלי המתלה או שרשרת המתלה ותיכורים	ק
יג. התשלובת החלוצנית או התשלובת הגלילית	פירלס
יד. ציוד חשמלי אחר	ק
יז. חלקים אחרים	ק

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה : (נסתרים)

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם ציין אחרת, התקופה יהיה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	תקשורת	להפעיל תקשורת דו כיוונית בין תא לחברת שרות
2	חרום	לתקן פעולת חילוץ אוטומטי
3	הפסקת חשמל	פעמון אזעקה ותאורת חרום אינם פועלים בעת הפסקת חשמל - לתקן מיד

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נסעים מותר: 8 משקל מותר: 630


9 הערות נוספות:

על חברת השירות לטון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. חילוץ כמעלית מדגם MRL יעשה ע"י טכנאי החברה שהוסמך לכך בלבד יש להתקין שילוט בולט לעין בזילת תא "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה" תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הלקיים

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
 אני: **מארק אמינוב - ב.א.ל.י. הנדסה** בעל תעודה מס' **153410** מאשר כי ביום 11/12/2023 בדקתי את המעלית באופן יסודי
 פרטים מלאים: ת.ד. 21 תפ"ר 4284200 טלפון 051-202-7195

חתימת הבודק: *מארק אמינוב*



מספר תסקיר: 02379/153410 תאריך בדיקה נוכחית: 16/01/2024 תאריך בדיקה הבאה: 15/07/2024	תסקיר בדיקת מעלית	מספר תסקיר קודם: 01777/153410 תאריך בדיקה קודמת: 23/07/2023 מצוק אמינוב
--	--------------------------	---

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מנהל המימון - לדי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 50038

כתובת: בן יהודה 193 תל אביב	איש קשר: דוא"ל: mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	דיאנה	נייד:
--------------------------------	---	-------	-------

2 מיקום המעלית: אשכול גנים בן יהודה חברת שרות: אלקטרה מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה: סוג המעלית מפורט: מעלית השמלית MRL, דלתות אט' אט', 3.9KW, 1.00m/s, דגם SYNERGY

יבואן: 2016 שנתון: 2 מס' סידורי: 4 מס' תחנות:	מס' תחנות:
--	------------

4 תוכנו ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בכיה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חזקת נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5 החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טוב? אם לא, צין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 7 ו 9)

א. גידור פיר המעלית ב. דלתות הרבדים ודלתות התא ג. מתקן העילה המשולב של דלתות הרבדים ודלתות התא ד. מתקן נעילה אחרים בדלתות ה. התא ואביזריו: כונת התא הפנטות פניה פיר המעלית ו. גבלי תנועה ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא) ח. בלמים ט. חבלי המחלה או שרשרת המחלה וחיבוריהם י. התשלובת החלוצנית או התשלובת הגלילית יא. ציוד השמלי אחר יב. חלקים אחרים	ק ק אוטומטית ק ק, ראה סעיף 7 ק ק גומי ק ק נבדקו בפעולה ק 01/2022 ק ק 6 כבלים, 6 מ"מ, תילו 2:1 ק גילס ק ק
---	---

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסתרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם צין אחרת, התקופה הנה 45 יום

מס' 1	נושא תקשורת	פירוט
		להפעיל תקשורת דו כיוונית בין תא לחברת שירות


8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג 630

הערות נוספות: המעלית מדגם MRL ללא חדר מנוט, מאושרת לשימוש בהתניית כיצע חילוף ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לך ווסת מהירות כיוול 08/2021 על חברת השירות לזון עזירה חזיקת של המעלית בתחנות בעת האורך. יש להתקן בתא שלט בולט לבין - אין לנעת בדלתות המעלית - סכנה! תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקימת המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד
--

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

גבולות שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נסח חדש) תש"ל 1970
אין: **מצוק אמינוב - ג.א.ל.י. הנדסה** בעל תעודה מס. 153410 מאשר כי ביום 16/01/2024 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 21 בת השר 4284200 טלפון 051-202-7195

חתימת הבודק: *מ.א.ק.א.*



מספר תסקיר קודם: 01714/153410 תאריך בדיקה קודמת: 06/07/2023 בוצעה ע"י: חאק אמינוב	תסקיר בדיקת מעלית ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מספר תסקיר: 02313/153410 תאריך בדיקה נוכחית: 01/01/2024 תאריך בדיקה הבאה: 30/06/2024
--	--	---

1 פרטי לקוח / תופס: שרית תל אביב מנהל החיסון - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 240361

כתובת: י"שוב: יהודה הנשיא 6 תל אביב	איש קשר: דוא"ל: דיאנה mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	פ"ד:
--	--	------

2 מיקום המעלית: ב"ס יחדיו חברת שרות: כפיר מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית חשמלית מדגם MRL, דלתות טלסקופיות, מהירות 1.0 מ/שניה, 119 סל"ד, 4.50 ק"מ, מנוע 18MM04590, לח EDVF54	יצרן: שנתון: מס' סידורי: מס' תחנות:	נפיר: 2019 2 3
---	--	-------------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

ק

5 התקנה: המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקיים שנמצאו (פירוט ליקיים בסעיפים 7 ו 9)

א. גידור פיר המעלית ב. דלתות הרובדים ודלתות התא ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות ה. התא ואביזרים ו. סוג התא ז. הפגשות ח. פנים פיר המעלית ט. גבלי תנועה י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא) יא. בלמים יב. גבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם יג. התשלובת החלזנית או התשלובת הגלילית יד. ציוד חשמלי אחר יז. חלקים אחרים	ק ק אוטומטית, ראה סעיף 7 ק ק ק, ראה סעיף 7 ק ק גומי ק ק נבדקו בפעולה ק נבדקו בפעולה 06/2022 ק ק 5 נבלים, 8 מ"מ, תילי 2:1 ק גירלס ק ק
--	--

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נסתרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם אין אחרת, התקופה יהיה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	ריצוף	ריצוף שבור בתא - לטפל - הערה חוזרת
2	דלתות	לסגור רישות מגביל כח דלת תא


8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג 630

הערות נוספות: המעלית מדגם MRL ללא חדר מסונן, מאושרת לשימוש בהתניית ביצוע חילוף ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לנך על חברת השירות לסגור עזירה חזיקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. נוסח מהירות טייל 01/2019 שחזור בלם - תקין להקפיד על נקיטת תחלית פיר תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד
--

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקיים

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: **חאק אמינוב - ג.א.ל.י. הנדסה** בעל תעודה מס' **153410** מאשר כי ביום 01/01/2024 בדיקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 21 בת הפז 4284200 טלפון: 051-202-7195

חתימת הבודק: *חאק אמינוב*



מספר תסקיר קודם: 01781/153410 תאריך בדיקה קודמת: 23/07/2023 מועצה ע"י: מארגז אמינוב	תסקיר בדיקת מעלית ע"פי פקודת הבטיחות בעבודה (נסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מספר תסקיר: 02374/153410 תאריך בדיקה נכחיית: 16/01/2024 תאריך בדיקה הבאה: 15/07/2024
--	--	---

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מנהל החינוך - ליד ריאה מס' תיק במשרד התמ"ת: 234357

כתובת: תל אביב	גובה: 10	איש קשר: דוא"ל: mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	דיאנה	נייד:
-------------------	----------	---	-------	-------

2 מיקום המעלית: אשכול גנים בוגליק חברת שרות: נעמן מלווח:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית חשמלית MRL עם בקר תרר, 1M/S, 6.7KW מסגרת FUJI	יזמן: שנתון: מס' סיור: מס' תחנות: נעמן 118301 2020 1 3
--	---

4 תוכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית כנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5 החזקה: המוחזקים החלקים הכאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, צין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 7 ו 9)

א. גידור פיר המעלית ב. דלתות הרובדים וזלזות התא ג. מתקן הפעולה המשולב של דלתות הרובדים וזלזות התא ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות ה. התא ואביזריו: ו. כונת התא ז. הפגושות ח. פנים פיר המעלית ט. גבול תמכה י. התקן בטחון (סיידרים למניעת נפילת התא) יא. כלים יב. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם יג. התשלובת החלוצנית או התשלובת הגלילית יד. ציוד חשמלי אחר יז. חלקים אחרים	ק ק אומטטית ק ק ק ק ק גומי ק ק נבדקו בפעולה ק התקן תפיסה 01/2024, נוסח מהירות 07/2020 ק ק, 8X6 מ"מ, חליו 2:1 ק ק ק, ראה סעיף 7
--	--

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: נותרים

7 תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	תקשורת	להפעיל תקשורת דו כיוונית בין תא לחברת שירות

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' נוסעים מותר: 13 משקל מותר: ק"ג 1000

9 הערות נוספות:
המעלית מדגם MRL ללא חדר מנועת, מאושרת לשימוש בהתניית ביצוע חילוף ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לך על חברת השירות לטוב עזירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
יש להתקין בתא שלט בולט לעין - אין לנעת בדלתות המעלית - סכנה!
תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקופת המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

כבדוק שהוסק ע"י מפקח עבודה ראשי לענף בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נסח חדש) תש"ל 1970
אני מארגז אמינוב - ג.א.ל.י. הנדסה בעל תעודה מס' 153410 מאשר כי ביום 16/01/2024 בדיקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 21 בת דבר 4284200 טלפון 051-202-7195

חתימת הבדוק: *מארגז אמינוב*



דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'.אל.72/2869

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

darfun.elv@gmail.com

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

מספר לקוח: 1133 תסקיר קודם: 54099/33845 מתאריך: 19/06/2022 תאריך בדיקה: 14/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד: 14/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 54864/33845

חברת שרות: כפיר שרותי מעליות חברה ג

מספר תיק במשרד התמ"ת: 240346

שם המלווה:

1. שם מחזיק: עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: ת"א-יפו, הבושם 76 בה"ס עופרה חזה

3. סוג מעלית ותיאורה: 757 מ.מ. חשמלית MRL עם בקר תדר, מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 4 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מנוע: הספק:

תוצרת כפיר מעליות, שנת ייצור: 2019
מספר: 7065, בודדת

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בבניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקפי נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא	כן
פגושות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת המלוננית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

- אין הערות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

- חילוץ ממעלית תקועה יבוצע ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך

- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים

- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה

- על חברת השירות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 14/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבודק המוסמך



הבדיקה הבאה עד: 22/06/2023	מתאריך: 21/06/2022	דוח קודם: 56919/30602	קוד לקוח/מעלית: 24203/142
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: נעמן	מס' בחברת שרות 134001	מס' תיק במשרד העבודה: 248360	מספר סידורי של הדוח: 59017/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאן A כתובת דואר: שלום אש 28 תל אביב יפו			
2. כתובת בו נמצאת המעלית שלום אש 28 תל אביב יפו			
שנת יצור: 2021	3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 4 תחנות, דלתות עם פתיחה מרכזית, מנוע מס' 2021000209, 120 סל"ד, 6.3 ק"ו, פיקוד מאסף מלא כולל פיקוד כיבוי אש ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגושות:	כן	הידראולי
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדקו בפעולה 12/2021
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	6 כבלים φ 8 מ"מ תילוי 2:1 גירלס
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	לא	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת! 1. תקשורת חרום למוקד שרות אינה פועלת - הערה חוזרת!			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג			
9. אחרות: 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך. 2. ווסת מהירות כוייל 12/2021. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
10. מסקנה אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: מרק פרלשטיין	תעודת מנוי מס': 30602	מתאריך: 01/12/2011	חתימת
שכתובתי:	טלפון:		הבודק
מאשר כי ביום: 22/12/22	בדקתי את המעלית באופן יסודי		המוסמך:
תאריך: 25/12/2022	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי	



דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.2869/66

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885
ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

darfun.elv@gmail.com

מספר ליקוח : 1133 תסקיר קודם : 54100/33845 מתאריך : 19/06/2022 תאריך בדיקה : 21/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד : 21/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח : 54903/33845
מספר תיק במשרד התמ"ת : 224995

חברת שרות : אלקטרה מעליות בע"מ (המ) שם המלווה :

1. שם מחזיק : עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : ת"א-יפו, משה דיין 45 בה"ס נתיב

3. סוג מעלית ותיאורה : 393 מ.מ. חשמלית MRL עם בקר תדר, מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: XIZI GETM3, מנוע : 20161107063 הספק : 5.0KW, לוח פיקוד : מאסף מלא, SWORD, דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית/דלתות זכוכית תוצרת קונסיס, שנת ייצור : 2018 מספר : 690, בודדת

4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גיזור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא	כן
פגשות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

תוך 45 יום אם לא צויין אחרת
- חילוף אוטומטי בעת הפסקת חשמל אינו פועל-לתקן מיד
- מערכת קשר דו כיווני בין תא מעלית למוקד שירות של חברת מעליות אינה פועלת- לתקן מידי
הערות חוזרות כמה פעמים.
- לחדש כיוול וסת המהירות כולל תוית חדשה עם תאריך כיוול חדש כנדרש בחוק. (כל 6 שנים)
- חילוף ידני מלוח הפיקוד אינו פועל בעת הפסקת חשמל- לתקן מיד

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים עומס : 630 ק"ג

9. הערות אחרות :

- חילוף ממעלית תקועה יבוצע ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך
- יש מפתח קריאות חוץ
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017
שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981
מאשר כי ביום 21/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי
תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבודק המוסמך



2869/46 אל.ג'י

darfun.elv@gmail.com

טל' 153-529595885 פקס 077-7080981

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

מספר ליקוח: 1133 תסקיר קודם: 54089/33845 מתאריך: 19/06/2022 תאריך בדיקה: 14/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד: 14/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 54856/33845

חברת שרות: אלקטרה מעליות בע"מ (המ)

מספר תיק במשרד התמ"ת: 223446

שם המלווה:

1. שם מחזיק: עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: רענן 1 ת"א-יפו, גן ילדים

3. סוג מעלית ותיאורה: 265 מ.מ. חשמלית, SH3300 MRL מספר נוסעים 10, עומס 800 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: SCHINDLER PMB130LS, מנוע: הספק: 7.7KW, לוח פיקוד: מאסף מטה, BIONICS דלתות הפיר תוצרת שינדלר, שנת ייצור: 2016 טלסקופיות אוטומטיות, דלתות התא אוטומטיות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא	כן
פגשות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן בטיחות, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צויין אחרת - מערכת קשר דו כיווני בין תא מעלית למוקד שירות של חברת מעליות אינה פועלת- לתקן מידי** (הערה חוזרת) - לחדש כיוול וסת המהירות כולל תווית חדשה עם תאריך כיוול חדש כנדרש בחוק. (כל 6 שנים)

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 800 ק"ג

9. הערות אחרות:

- חילוץ ממעלית תקועה יבוצע ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ל 1970


אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 14/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבודק המוסמך



02455/153410 06/02/2024 05/08/2024	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	תסקיר בדיקת מעלית ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מספר תסקיר קודם: תאריך בדיקה קודמת: בוצעה ע"י:
--	---	--	--

1 פרטי לקוח / תופס: עיריית תל אביב מנהל החינוך - לידי דיאנה מס' תיק במשרד התמ"ת: 224179

כתובת: ישוב:	מושע 23 תל אביב	איש קשר: דוא"ל:	דיאנה mashayev_d@mail.tel-aviv.gov.il	פיד:
-----------------	--------------------	--------------------	--	------

2 מיקום המעלית: בניין צמרת - אשכול גנים חברת שרות: כהן מעליות מלווה:

3 סוג המעלית ותיאורה:

תיאור מפורט: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר, מכונה MP 5KW, דלתות אוט' אוט', מהירות 1m/s	יצרן: שנתון מס' סידורי: מס' תחנות:	כהן מעליות 2022 1 4
---	---	------------------------------

4 תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5 התדקקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, צין הליקיים שנמצאו (פירוט ליקיים בסעיפים 7 ו 9)

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן אוטומטית
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו:	כן
ו. כוונת התא	כן גומי
ז. הפגשות	כן
ח. פנים פיר המעלית	כן נבדקו בפעולה
ט. גובלי תנועה	התקן תפיסה 11/2022, כיוול נסת מהירות 11/2022
י. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא)	כן
יא. בלמים	תילוי 2:1, 6.5X6 מ"מ Gearless
יב. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	כן
יג. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן
יד. ציוד חשמלי אחר	כן
יז. חלקים אחרים	כן

6 חלקים שלא היתה אליהם גישה: (נסתרים)

7 תיקונים, חיידושים, שינויים נדרשים לביצוע התקופה בה יש לבצעם: אלא אם אין אחרת, התקופה יהיה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
		אין

8 עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מס' מסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג 630

הערות נוספות:
מעקה גג תא אינו תואם הוראות משרד העבודה מבחינת חיזוק על חברת השירות לטון עצירה מדיקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. המעלית מדוגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית ביצוע חילוף ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכן תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד

10 מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקיים

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: מארק אמינוב - ג.א.ל.י. הנדסה בעל תעודה מס. 153410 מאשר כי ביום 06/02/2024 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים תלויים: ת.ד. 21 בת הפז 4284200 טלפון 051-202-7195

חתימת הבודק: מארק אמינוב



2869/52 אל.ג'י.

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.2869/52

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

darfun.elv@gmail.com

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

מספר לקוח: 1133 תסקיר קודם: 54093/33845 מתאריך: 19/06/2022 תאריך בדיקה: 14/12/2022 תאריך בדיקה הבאה עד: 14/06/2023

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 54860/33845

חברת שרות: אלקטרה מעליות בע"מ (המ)

מספר תיק במשרד התמ"ת: 225531

שם המלווה:

1. שם מחזיק: עיריית תל אביב אגף משאבי ח תל אביב - יפו אבן גבירול בית 69 כניסה sinvani_n@mail.tel-aviv.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: ת"א-יפו, ישראל מסלנט 42, בה"ס בית יעקב ה'

3. סוג מעלית ותיאורה: 202 מ.מ חשמלית, W-LINE MRL מספר נוסעים 8, עומס 600 ק"ג, 4 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: WITTUR WSG-S1.3, מנוע: 13030269 הספק: 3.8KW, לוח פיקוד: מאסף מלא, ARKEL כרטיס ARCOD, דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית

תוצרת נעמן מעליות, שנת ייצור: 2017 מספר: 836, בודדת

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא	כן
פגשות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. הבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צויין אחרת - לחדש כיוול וסת המהירות כולל תזית חדשה עם תאריך כיוול חדש כנדרש בחוק. (כל 6 שנים)

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות:

- חילוץ ממעלית תקועה יבוצע ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 14/12/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 25/12/2022

חתימת הבודק המוסמך

רץ	קוד אפיק	אגף	רחוב ובית	חברת שרות	הינע	הגדרה
1	1947\1	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	וולפסון 62	על רד הנדסה מעליות	שתי מהירות	לשכת שפירים
2	1947\6	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	לח" 66	על רד הנדסה מעליות	הדראולי ישיר	נוסעים
3	1947\9	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	ארלזורוב 95	נעמן מעליות	MRL	מח' הרווחה
4	1947\11	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	מנדלי מוכר ספרים 20	על רד הנדסה מעליות	הידראולי	מעלון
5	1947\13	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	טבת 15	על רד הנדסה מעליות	הדראולי חוקזק	נוסעים
6	1947\14	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	עירית 17	על רד הנדסה מעליות	הדראולי חוקזק	נוסעים
7	1947\15	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	וולפסון 66	על רד הנדסה מעליות	שתי מהירות	חדשה
8	1947\16	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	דזידקה 18	על רד הנדסה מעליות	הידראולי	טיפת חלב
9	1947\17	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	הרבי מבכרך 2-4	על רד הנדסה מעליות	הידראולי	חדשה בודדת
10	1947\18	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	סמ חכמי ישראל 79	אלקטרה מעליות	MRL	מע חשמלית
11	1947\19	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	בוגרשוב	נעמן מעליות	הדראולי ישיר	L2 ימין טיפת חלב 2
12	1947\20	מנהל השירותים החברתיים עיריית ת"א - יפן	בוגרשוב	נעמן מעליות	הדראולי ישיר	L3 שמאל מזון 1

יוני צ'נובא
 ליליגאט חביוג"י



קוד לקוח/מעלית: 527/3	דוח קודם: 60310/30602	מתאריך: 25/04/2023	הבדיקה הבאה עד: 25/04/2024
-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שירות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות: 1	מס' מפע"ר: 32195	מספר סידורי של הדוח: 62134/30602
-------------------	-------------------	------------------	----------------------------------

- שם המחזיק: עיריית(רוחה) לידי ניר דניאל
כתובת דואר: יגאל אלון 98 תל אביב יפו 6789141
- כתובת בו נמצאת המעלית וולפסון 62 תל אביב יפו 6604227 וולפסון 62 ת"א
- סוג מעלית חשמלית ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 4 תחנות, עם דלתות אוטומטיות בתא ובפיר, מהירות 0.80 מ'/שניה, מנוע מס', 49818 7 כ"ס, 1484/330 סל"ד, ותאורה:
- תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן
- החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגושות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן
- לאילו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

- מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
 - תאורה בחדר מכונות אינה פועלת - לטיפול אחזקה - הערה חוזרת!
 - שקע פתוח בחדר מכונות - לטיפול אחזקה - הערה חוזרת!
 - החחזיר מעקה על במה בחדר מכונות - אחזקה - הערה חוזרת!

חשבונית חשבונית

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים - עומס: 450 ק"ג

- אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 10/2021.
- סימני נזילת שמן ממכונה - למעקב.
- לבדוק ולטפל בעיגוני מוטות הולכת משקל נגדי בכל טיפול מונע.
- מומלץ להתקין טור תאים.
- על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 25/10/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 30/10/2023	העתק: 1	

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר: 237136	מספר סידורי של הדוח: 63327/30602
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב יפו לידי ניר			
2. כתובת בו נמצאת המעלית הרב מבכרך 2-4 תל אביב יפו			
שנת יצור: 2022	3. סוג מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 0.62 מ/שניה, הספק 9.5 ק"וו, מערכת KLEEMANN לוח פיקוד KLEEMANN תוצרת כפיר ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות טלסקופיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	6 כבלים ϕ 10 מ"מ הידראולי
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. לחזק מעקה אחורי בתא - הערה חוזרת!
2. תקשורת חירום מחוברת למוקד של חברת שרות קודמת - לשנות מיד! - הערה חוזרת!

היבט

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 05/02/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 06/02/2024	העתק: 1	

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות 7266	מס' מפע"ר: 245247	מספר סידורי של הדוח: 62037/30602
1. שם המחזיק: עריית תל אביב מנהל השרותים לידי לאה כתובת דואר: דוידיקה 18 תל אביב יפו 6742165			
2. כתובת בו נמצאת המעלית דוידיקה 18 תל אביב יפו 6742165 טיפת חלב			
3. סוג המעלית ותאורה: כיבוי אש	מעלית הדראולית עם הנעה ישירה ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות טלסקופיות, מהירות 0.62 מ'/שניה, מערכת BUCHER הספק 11 ק"וו, פיקוד מאסף מטה כולל פיקוד		
שנת יצור: 2020			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	==	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	==	ישיר
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==	הידראולי
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. תקשורת חרום למוקד שירות אינה פועלת - הערה חוזרת!
 2. אין תאורה בתא - לטפל דחוף!

היזכור

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות: 1. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970



אני: מרק פרלשטיין מספר נותן שרות: 30602 מתאריך: 01/12/2011

שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600 חתימת הבודק: טלפון: 03-6481415

מאשר כי ביום: 16/10/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי המוסמך:

תאריך: 22/10/2023 העתק: 1

1947/15

המרכז
לכתיבות
מעלית

הבדיקה הבאה עד:

25/04/2024

מתאריך:

25/04/2023

דוח קודם:

60334/30602

קוד לקוח/מעלית:

527/5

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות:	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
		152172	62158/30602
1. שם המחזיק: עיריית(רווחה) לידי ניר דניאל כתובת דואר: יגאל אלון 98 תל אביב יפו 6789141			
2. כתובת בו נמצאת המעלית וולפסון 66 תל אביב יפו 6604229			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-4 נוסעים, 300 ק"ג, 4 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 0.80 מ/שנייה 1484 סל"ד, הספק 2.70 ק"ו, פיקוד מאסף מטה, +כיבוי אש, לוח CONSUL מכונה SICOR דגם SH110B		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	כנף + אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה 05/2021
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	3 כבלים φ 11 מ"מ
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	1:43
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. לסדר כראוי שמשוה בדלת פיר קומת כניסה.

תשלום חצי הכסף

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 4 נוסעים - עומס: 300 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 08/2021.
2. מומלץ להחליף את מיתרי משקל הנגדי לפסים קשיחים.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. החלפת מפעיל דלת תא + דלתות חוץ - עלרד 05/2021.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין מספר נותן שרות: 30602 מתאריך: 01/12/2011
 שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600 טלפון: 03-6481415 חתימת הבודק
 מאשר כי ביום: 25/10/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי המוסמך:
 תאריך: 30/10/2023 העתק: 1



קוד לקוח/מעלית: 4076/3	דוח קודם: 60881/30602	מתאריך: 18/06/2023	הבדיקה הבאה עד: 18/06/2024
------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות: 30731	מס' מפע"ר: 103904	מספר סידורי של הדוח: 62659/30602
---------------------	-----------------------	-------------------	----------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית ת"א (ארץ) כתובת דואר: בלפור 14 תל אביב יפו 6521128

2. כתובת בו נמצאת המעלית עיריית 17 תל אביב יפו 6804712 טיפת חלב

שנת יצור: 2001	מעלית הידראולית תקיפה לא ישירה ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 0.6 מ'/שניה, 14.7 ק"ו, דלתות התא והפיר אוטומטיות, יחידה הידראולית G.M.V. ותאורה:
----------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגושות:	כן
ו. פנים פיר המעלית:	כן
ז. גובלי תנועה:	כן
ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	==
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת! 1. אין.

הוצא על ידי

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 18/12/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 24/12/2023	העתק: 1	

1947/6

מס' סידור
לבעיות
במעלות

הבדיקה הבאה עד:

16/04/2024

מתאריך:

16/04/2023

דוח קודם:

60185/30602

קוד לקוח/מעלית:

527/4

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות: 1	מס' מפע"ר: 103237	מספר סידורי של הדוח: 62012/30602
1. שם המחזיק: עיריית(רווחה) לידי ניר דניאל כתובת דואר: יגאל אלון 98 תל אביב יפו 6789141			
2. כתובת בו נמצאת המעלית לח"י 66 תל אביב יפו 6762350 לח"י 66 ת"א			
שנת יצור: 2000	3. סוג מעלית הידראולית ל- 6 נוסעים, 450 ק"ג, 3 תחנות, פיקוד מאסף, מהירות 0.58 מ'/שניה, הנעה הידראולית רכה, פיסטון ישיר יחידת כח G.M.V. 180 ל/דקה, 2750 סל"ד, מנוע G.M.V, ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות סלקום
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	פגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדק בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	
	ז. התקן ביטחון ("ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	שסתום שבר
	ח. בלמים:	==	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	==	הנע ישיר
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==	הידראולי
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. נזילת שמן מתיקרה דקורטיבית בתא - לטפל

היגואו

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים - עומס: 450 ק"ג

9. אחרות: 1. קומת ביניים מבוטלת.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. סימני נזילת שמן בפיסטון - לטיפול / מעקב
4. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל אינו פועל.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין מספר נותן שרות: 30602 מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600 טלפון: 03-6481415 חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 16/10/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי
תאריך: 22/10/2023 העתק: 1

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 63333/30602	מס' מפע"ר: 46709	מס' בחברת שרות: 30728	שרות: עלרד הנדסה
1. שם המחזיק: עיריית ת"א (ארץ) כתובת דואר: בלפור 14 תל אביב יפו 6521128			
2. כתובת בו נמצאת המעלית טבת 15 תל אביב יפו טבת 15 ת"א			
3. סוג מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 2 תחנות, פיקוד אוניברסלי, מהירות 0.62 מ'/שניה, המעלית מס', 77043281 ק"וו, תוצרת חרות פיסטון צדדי תקיפה ישירה. ותאורה:			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן		
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות	
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי	
הפגשות:	כן		
ו. פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה	
ז. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה	
ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	==		
ט. בלמים:	==	ישיר	
י. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	==	הידראולי	
יא. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		
יב. ציוד חשמלי אחר:	כן		
יג. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. לכוון מרווח בין כנפי דלתות הפיר קומה עליונה בסגירה (כוון אקצנטרים) - הערה חוזרת!
2. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל אינו פועל.

היברטולי

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג

9. אחרות 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
2. לפנות מחדר המכונות חפצים שאינם שייכים לפעולת המעלית - הנהלת המקום.
3. לשנות עקומת דלתות פנים לפתיחה.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

מתאריך: 01/12/2011

מספר נותן שרות: 30602

אני: מרק פרלשטיין

חתימת

טלפון: 03-6481415

שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600

הבודק

המוסמך:

בדקתי את המעלית באופן יסודי

05/02/24

תאריך: 06/02/2024

העתק: 1



הבדיקה הבאה עד: 28/07/2024	מתאריך: 26/07/2023	דוח קודם: 61366/30602	קוד לקוח/מעלית: 6518/1
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 63179/30602	מס' מפע"ר: 75048	מס' בחברת שרות	שרות: עלרד הנדסה
--	----------------------------	----------------	---------------------

1. שם המחזיק: מנהל השרותים החברתיים עיריית ת"א - כתובת דואר: יגאל אלון 98 תל אביב יפו 6789141
2. כתובת בו נמצאת המעלית מנדלי מוכר ספרים 20 תל אביב יפו 6356318
3. סוג המעלית ותאורה: מעלון הידראולי 2 תחנות, עם דלתות פנים וחוץ אוטומטיות, פיקוד אוניברסלי, עם אחזקת קריאות, מהירות 0.15 מ'/שניה, עומס מותר -נכה עם כיסא גלגלים, 300 ק"ג, תוצרת תעמל מזרע
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
ו. הפגשות:	כן
ז. פנים פיר המעלית:	כן
ח. גובלי תנועה:	כן
ט. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
י. בלמים:	==
יא. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
יב. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==
יג. ציוד חשמלי אחר:	כן
יד. חלקים אחרים:	כן
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. אין.

היזכרון

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 1 נוסעים - עומס: 300 ק"ג
9. אחרות: 1. חילוץ עצמי בהפסקת חשמל תקין.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלון

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

	מספר נותן שרות: 30602	מספר פרלשטיין	מספר נותן שרות: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	מאתר: 28/01/24	מאתר: 29/01/2024
מאשר כי ביום: 28/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	העתק: 1	



המעבדה למכניקה והידרוליקה

מכון התקנים הישראלי



רחוב חיים לבנון 42, תל אביב 6997701, מזכירות המעבדה: טל' 03-6465260 www.sil.org.il

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל . 1970 טעיף 60 תסקיר על בדיקת מעלית

מס' משה"ע: 248396		תאריך הבדיקה הבאה: 2023/12/28	
מס' מעלית: 138101	דו"ח מס': 7313224626	מס' טידורי: 140518/66	
הכרת שירות: נעמן מעליות הרכבה ושוקק בע"מ		שם המחזיק: נעמן מעליות הרכבה ושוקק בע"מ	
כתובת המקום בו נמצאת המעלית: כוגרשוב 14-16 שרות מזון תל אביב מיים בכניר 3 המעלית שמאלית בפיר מכנה ציבורי			
3. סוג המעלית או תיאורה: מעלית הידרואולית עם הנעה לא ישירה 8 נ', 630 ק"ג, 6 תחנות, מהירות 0.6 מ/ש, דלתות טלסקופיות, דגם OMAR, מערכת OMAR, ספיקה 250 ל/ד, לחץ עבודה 30 בר, הספק 18.6KW, התילוי: 2/1 ככלים 11x4 מ"מ, פיקוד מאסף מטה, לוח ARL 700 כולל פיקוד כיבוי אש.			
4. תכנון ומכנה המעלית נעמן מעליות הרכבה ושוקק ב, תאריך בנייתה או שינוי בנייתה 2023/06 האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה - כן. וערה: יש למרט כסעף 7 של טופס זה את הפרטים על חידושים או על שינויי בניה דרושים לשהם.			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו וערה: דרושה תשובה נפרדת בכל אחד מהסעיפים הר"מ.			
א. גידור פיר המעלית. תקין	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא. תקין	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא. תקין	ד. מתקני נעילה אחרים כדלתות. תקין
ה. התא ואביזריו - כונוח התא. תקין	ו. הפגושות. תקין	ז. מניס פיר המעלית. תקין	ח. גובלי תנועה. תקין
ט. דלתות הרובדים (ז"א סדורים למניעת כפיילת התא) תקין	י. בלמים. תקין	יא. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם. תקין	יב. מכונת הרמה. תקין
יג. ציוד חשמלי אחר. תקין	יד. חלקים אחרים. תקין		
6. לאילו חלקים לא היתה גישה: נסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: אין			
הוצרואו			
8. עומס העבודה המקסימלי הבטוח, לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 630 ק"ג (8 נוסעים) וערה: תשומת הלב מופנית לכך שהחוק מחייב בדיקה הבאה לא יאוחר מחתאריך הנקוב לעיל.			
9. הערות אחרות: לאחר בדיקת טילוק ליקויים ובדיקה חוזרת ע"י מהנדס ולדימיר קראיזל בתאריך 2023/11/21. הבדיקה הבאה של התקן בתפיסה עד-2026/06 הבדיקה הבאה של שסתום שבר עד-2026/06			
10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית			
כבודק שהוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 תעודת מנוי מס. 66 מיום 31.12.1971 אני מכון התקנים הישראלי שכתובתי רח' חיים לבנון 42, תל-אביב מאשר כי ביום 2023/06/29 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי. תאריך 2023/11/28 שם הבודק: סרגיי איפראימוב חתמת הבודק			



הבדיקה הבאה עד: 20/06/2024	מתאריך: 21/06/2023	דוח קודם: 60955/30602	קוד לקוח/מעלית: 28922/1
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: נעמן	מס' בחברת שרות:	מס' מפע"ר: 108961	מספר סידורי של הדוח: 62715/30602
---------------	-----------------	----------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: השרותים החברתיים עריית ת"א לידי לאו כתובת דואר: ארלזורוב 95 תל אביב יפו 6209802
2. כתובת בו נמצאת המעלית ארלזורוב 95 תל אביב יפו 6209802

3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL 5300 ל-9 נוסעים, 675 ק"ג, 3 תחנות, דלתות אוטומטיות פרמטור, מהירות 1.0 מ'/שניה, מכונה מסוג גירלס הספק 4.6 ק"ו, לוח פיקוד שינדלר בקר תדר ותאורה: תוצרת שינדלר
שנת יצור: 2009

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגושות:	כן
ו. פנים פיר המעלית:	כן
ז. גובלי תנועה:	כן
ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ט. בלמים:	כן
י. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
יא. התשלובת החלזנית או התשלובת הגלילית:	==
יב. ציוד חשמלי אחר:	כן
יג. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. תקשורת חירום למוקד שירות אינה פועלת - הערה חוזרת!
2. לכייל את ווסת המהירות - הערה חוזרת!
3. אין שיחרור בלם בחירום (חילוץ ידני) - לטפל מיד! - הערה חוזרת!
4. פעמון אזעקה בתא המעלית אינו פועל - להפעילו מיד!
5. פעמון אזעקה ותאורת חירום בתא המעלית אינם פועלים בהפסקת חשמל - לתקן..

MRL

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים - עומס: 675 ק"ג

9. אחרות: 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
2. ווסת מהירות כוייל 10/2017.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.


10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7
על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נתן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 20/12/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 24/12/2023	העתק: 1	



פקודה הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל . 1970 סעיף 60
תסקיר על בדיקת מעלית

מס' משה"ע: 248395		תאריך הבדיקה הבאה: 2023/12/28															
מס' מעלית: 138102	דו"ח מס': 7313219932	מס' סידורי: 138966/66	חברת שירות: נעמן מעליות הרכבה ושוקק בע"מ														
כתובת המקום בו נמצאת המעלית: כוגרשוב 14-16 טיפת חלב תל אביב מ"ס בכניון 2 המעליות ימנית כפ"ר		שם המחזיק: נעמן מעליות הרכבה ושוקק בע"מ															
<p>3. סוג המעלית או תיאורה: מעלית הידראולית עם הנעה לא ישירה 8 נ"י, 630 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 0.6 מ/ש, דלתות סלסקופיות, דגם OMAR, מערכת OMAR, ספיקה 180 ל/ד, לחץ עבודה 31 בר, הספק 12.5KW, התילוי: 2/1 כבלים 10X4 מ"מ, פיקוד מלא, לוח ARL 700 כולל פיקוד כיבוי אש.</p>																	
<p>4. תכנון ומכנה המעלית נעמן מעליות הרכבה ושוקק ב, תאריך בנייתה או שינוי בנייתה 2023/06 הואם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה - כן. הערה: יש לפרט בסעיף 7 של טופס זה את הפרטים על חידושים או על שינויי בניה ורושים משתם.</p>																	
<p>5. התזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו הערה: דרושה תשובה נפרדת בכל אחי מהסעיפים הר"ח.</p> <table border="1"> <tr> <td>א. גידור פיר המעלית. תקין</td> <td>ז. גובלי תנועה תקין</td> </tr> <tr> <td>ב. דלתות הרוכדים ודלתות החא. תקין</td> <td>ח. התקני כנתון (ז"א סדורים למניעת נפילת החא) תקין</td> </tr> <tr> <td>ג. מתקן הבעילה המשולב של דלתות הרוכדים ודלתות החא. תקין</td> <td>ט. בלמים אין</td> </tr> <tr> <td>ד. מתקני בעילה אחרים כדלתות. תקין</td> <td>י. הבלי המתלה או שרשראות המתלה ומיכוריהם. תקין</td> </tr> <tr> <td>ה. החא ואביזריו - כוונות החא תקין</td> <td>יא. מכונת הרמה. תקין</td> </tr> <tr> <td>ו. המנושות תקין</td> <td>יב. ציוד חשמלי אחר. תקין</td> </tr> <tr> <td>ז. מכניס פיר המעלית תקין</td> <td>יג. חלקים אחרים תקין</td> </tr> </table>				א. גידור פיר המעלית. תקין	ז. גובלי תנועה תקין	ב. דלתות הרוכדים ודלתות החא. תקין	ח. התקני כנתון (ז"א סדורים למניעת נפילת החא) תקין	ג. מתקן הבעילה המשולב של דלתות הרוכדים ודלתות החא. תקין	ט. בלמים אין	ד. מתקני בעילה אחרים כדלתות. תקין	י. הבלי המתלה או שרשראות המתלה ומיכוריהם. תקין	ה. החא ואביזריו - כוונות החא תקין	יא. מכונת הרמה. תקין	ו. המנושות תקין	יב. ציוד חשמלי אחר. תקין	ז. מכניס פיר המעלית תקין	יג. חלקים אחרים תקין
א. גידור פיר המעלית. תקין	ז. גובלי תנועה תקין																
ב. דלתות הרוכדים ודלתות החא. תקין	ח. התקני כנתון (ז"א סדורים למניעת נפילת החא) תקין																
ג. מתקן הבעילה המשולב של דלתות הרוכדים ודלתות החא. תקין	ט. בלמים אין																
ד. מתקני בעילה אחרים כדלתות. תקין	י. הבלי המתלה או שרשראות המתלה ומיכוריהם. תקין																
ה. החא ואביזריו - כוונות החא תקין	יא. מכונת הרמה. תקין																
ו. המנושות תקין	יב. ציוד חשמלי אחר. תקין																
ז. מכניס פיר המעלית תקין	יג. חלקים אחרים תקין																
<p>6. לאילו חלקים לא היתה גישה: נסתרים</p>																	
<p>7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: אין</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em;">היוצר</p>																	
<p>8. עומס העבודה המקסימלי הבטוח, לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 630 ק"ג (8 נוסעים) הערה: חשבת הלב מיפנית לכר שחזק מחייב בדיקה הבאה לא יאוחר מתאריך הנקוב לעיל.</p>																	
<p>9. הערות אחרות: לאחר דיווח על סילוק ליקויים של החברה מ-2023/08/23 תסקיר זה בא כמקום תסקיר הפעלה זמני שנמסר לחברה. הבדיקה הבאה של התקן כתפיסה עד-2026/06 הבדיקה הבאה של שסתום שבר עד-2026/06</p>																	
<p>10. מסקנות: על סמך הממצאים כבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית</p>																	
<p>כמות שהוסבר ע"י מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודה הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970 תעודת מנוי מס. 66 מיום 31.12.1971 אני מכון התקנים הישראלי שכתובתי רח' חיים לבנון 42, תל-אביב מאשר כי ביום 2023/06/29 בוקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי. תאריך 2023/08/28 שם הבודק: סרגיי איפראימוב חתימת הבודק </p>																	



הבדיקה הבאה עד:
23/04/2024

מתאריך: 23/04/2023
דוח קודם: 60290/30602

קוד לקוח/מעלית: 28281/1

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 62114/30602	מס' מפע"ר: 231664	מס' בחברת שרות: 25664	שרות: שחק
-------------------------------------	----------------------	--------------------------	--------------

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב מנהל שרותים לידי לאה כתובת דואר: חכמי ישראל 79 תל אביב יפו

2. כתובת בו נמצאת המעלית חכמי ישראל 79 תל אביב יפו 6100001 מרכז שיקומי שקד

שנת יצור: 2020	3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL M300 ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 4 תחנות, דלתות אוטומטיות מהירות 1.00 מ"/שניה, הספק 6.70 ק"וו, תוצרת שחק ותאורה:
-------------------	---

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית:	כן
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
	הפגשות:	כן
	פנים פיר המעלית:	כן
	ו. גובלי תנועה:	כן
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
	ח. בלמים:	כן
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
	יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. תקשורת חרום למוקד שירות אינה פועלת - הערה חוזרת!

MRL

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות: 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
2. ווסת מהירות כוייל 06/2020.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 23/10/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	

תאריך: 25/10/2023 העתק: 1



קוד לקוח/מעלית: 27156/8	דוח קודם: 63711/37151	מתאריך: 13/07/2023	הבדיקה הבאה עד: 03/07/2024
-------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר	מס' בחברת שרות: 25155333	מס' מפע"ר: 215639	מספר סידורי של הדוח: 83464/200
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 ימנית (ירוקה) L7-G			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-15 נוסעים, 1250 ק"ג, 15 תחנות, דלתות אוטומטיות, הספק 25.70 ק"ו, מכונה מעל הפיר מכונה שינדלר PMR355 לוח פיקוד שינדלר, פיקוד יעד (GC-TX)		
שנת יצור: 2013			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה 07/2022
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים φ 11 מ"מ
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!			
1. מעלית מרעושה בנסיעה - לטפל - הערה חוזרת!			
2. אינטרקום אינו פועל - הערה חוזרת!			
<i>תצור גבולות</i>			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 15 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג			
9. אחרות: 1. וסת מהירות כויל 11/2022.			
2. התקנת מערכת ניטור בלמים.			
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר	מספר נותן שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 03/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 04/01/2024	העתק: 1	



הבדיקה הבאה עד:
03/07/2024

מתאריך:
13/07/2023

דוח קודם:
63712/37151

קוד לקוח/מעלית:
27156/9

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 83465/200	מס' מפע"ר: 223162	מס' חברת שרות: 25155341	שרות: שינדלר
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 L9 משא בודדת			
שנת יצור: 2015	3. סוג מעלית חשמלית ל-19 נוסעים, 1500 ק"ג, 16 תחנות, דלתות אוטומטיות, מכונה פנימית בפיר, מכונה שינדלר PMR355 לוח פיקוד שינדלר, פיקוד יעד (GC-TX) פיקוד מאסף מטה ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות טור תאים
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה 07/2022
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 כבלים φ 11 מ"מ
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

- אינטרקום אינו פועל - לתקן מיד!
- לפנות ציוד ישן מחדרה המכונה.
- לכייל את ווסת מהירות.

תצטרף תמונות

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 19 נוסעים - עומס: 1500 ק"ג

9. אחרות 1. וסת מהירות כוייל 02/2018.
2. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר	מספר נותן שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 03/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 04/01/2024	העתק: 1	



הבדיקה הבאה עד:
03/07/2024

מתאריך:
13/07/2023

דוח קודם:
63713/37151

קוד לקוח/מעלית:
27156/10

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 83466/200	מס' מפע"ר: 218178	מס' חברת שרות: 25155336	שרות: שינדלר
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 ימנית(ירוק כהה) L3-C			
שנת יצור: 2014	3. סוג מעלית חשמלית ל-15 נוסעים, 1250 ק"ג, 15 תחנות, דלתות אוטומטיות פתיחה מרכזית, הגנה פוטו אלקטריית מגביל כח סגירה + מכונה שינדלר לוח פיקוד מאסף משותף + מכבי אש פיקוד יעד (GC-TX) ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	הידראוליות
	הפגשות:	כן	
	ו. פנים פיר המעלית:	כן	
	ז. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 07/2022
	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים φ 11 מ"מ
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. אינטרקום אינו פועל - לתקן מיד!
2. לכייל את ווסת המהירות.

חצי גלגל

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 15 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 02/2018.
2. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
3. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר	מספר נותן שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 03/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 04/01/2024	העתק: 1	

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר	מס' בחברת שרות: 25155335	מס' מפע"ר: 216067	מספר סידורי של הדוח: 83458/200
1. שם המחזיק: עיריית תל אביב - שלמה פרי מנהל הבית כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201			
2. כתובת בו נמצאת המעלית אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201 שמאלית (חומה) L2-B			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-15 נוסעים, 1250 ק"ג, 15 תחנות, דלתות התא והפיר אוטומטיות פתיחה מרכזית הספק 25.70 ק"ו, מכונה מעל הפיר מכונה שינדלר PMR355 לוח פיקוד מאסף משותף+מכבי אש פיקוד יעד (GC-TX)		
שנת יצור:	2013		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות פתיחה מרכזית
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה 07/2022
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים ϕ 11 מ"מ תילוי 2:1
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. אינטרקום אינו פועל - לתקן מיד!

תקן אינטרקום

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 15 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

9. אחרות 1. וסת מהירות כוייל 11/2022.
2. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
3. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר	מספר נותן שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 03/01/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 04/01/2024	העתק: 1	



קוד לקוח/מעלית: 5546/1	דוח קודם: 60884/30602	מתאריך: 18/06/2023	הבדיקה הבאה עד: 18/06/2024
---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: נעמן	מס' בחברת שרות: 92121225	מס' מפע"ר: 7921	מספר סידורי של הדוח: 62662/30602
---------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית ת"א - הנהלת בתי העיריה לידי פנ. כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201

2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות ירושלים 110 תל אביב יפו 6815113 ימנית

שנת יצור: 2012	מעלית חשמלית ל-דגם MRL ל-10 נוסעים, 800 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 1.0 מ'/שניה, דלתות פתיחה מרכזית, כננת אוטיס, פיקוד מאסף מלא, לוח אוטיס תוצרת אלקטרה ותאורה:
-------------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): ==

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	ק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	ק
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	ק
הפגשות:	ק
פנים פיר המעלית:	ק
ו. גובלי תנועה:	ק
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	ק
ח. בלמים:	ק
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	ק
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==
יא. ציוד חשמלי אחר:	ק
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

1. תקשורת חירום למוקד שירות אינה פועלת - הערה חוזרת!
2. לכוון את עצירת המעלית בקומות - הערה חוזרת!

MRL

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג

9. אחרות:
 1. 09/2018, ווסת מהירות כוייל
 2. מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. שיחרור בלם בחירום - תקין

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 18/12/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 24/12/2023	העתק: 1	



הבדיקה הבאה עד:
03/02/2024

מתאריך:
15/12/2022

דוח קודם:
58912/30602

קוד לקוח/מעלית:
29842/1

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: נעמן	מס' בחברת שרות: 10834541	מס' מפע"ר: 231012	מספר סידורי של הדוח: 61481/30602
---------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: עיריית תל אביב הנהלת בתי העירייה - אי כתובת דואר: המכבי 2 תל אביב יפו 6329302

2. כתובת בו נמצאת המעלית המכבי (מתחם שוק בצלאל) 2 תל אביב יפו מעלית A8

שנת יצור: 2018	סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית דגם MRL 5500 ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, דלתות אוטומטיות פתיחה מרכזית, לוח COMX7, מכונה פנימית בפיר, פקוד מאסף + כיבוי אש
-------------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית: ק
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: ק
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: ק
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: ק
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגושות: ק
	ו. פנים פיר המעלית: ק
	ז. גובלי תנועה: ק
	ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): ק
	ט. בלמים: ק
	י. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: ק
	יא. חידוד חשמלי אחר: ק
	יב. חלקים אחרים: ק

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. לשלט פנים המעלית עם שם וטלפון של חברת שרות - הערה חוזרת!

MRL

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

1. אחרות
2. מעלית מדגם MRL ללא חדר מכוונת, מאושרת לשמש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
3. ווסת מהירות כוייל 02/2018.
4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
5. חייגן בתא המעלית תקין נכון ליום הבדיקה.
5. שיחרור בלם בחרום - תקין

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 03/08/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 06/08/2023	העתק: 1	

**תסקיר על בדיקת מעלית**

שרות: נעמן	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר: 221917	מספר סידורי של הדוח: 63265/30602
1. שם המחזיק: עיריית ת"א הנהלת בתי העירייה - ריקי הו כתובת דואר: פילון 5 תל אביב יפו 6451805			
2. כתובת בו נמצאת המעלית פילון 5 תל אביב יפו 6451805			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם MRL6500 ל-17 נוסעים, 1275 ק"ג, 6 תחנות, מהירות 1.6 מ"שניה, דלתות אוטומטיות, מנוע מס', 407 1395657 סל"ד, הספק 13.4 ק"ו, פיקוד מלא		
שנת יצור: 2015			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	הידראוליות
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדקו בפעולה 02/2022
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 רצועות 60 מ"מ 2:1
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==	גירלס
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!			
1. תקשורת חירום למוקד שרות אינה פועלת - לטפל - הערה חוזרת!			
2. להסדיר פעולת דלתות חוץ קומת כניסה.			
<i>MRL</i>			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 17 נוסעים - עומס: 1275 ק"ג			
9. אחרות 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכוונות, מאושרת לשמש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך. 2. ווסת המהירות כוייל 12/2021. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 4. שיחרור בלם בחרום - תקין.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 01/02/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 04/02/2024	העתק: 1	

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 63266/30602	מס' מפע"ר: 221915	מס' בחברת שרות: 10819769	שרות: נעמן
1. שם המחזיק: עיריית ת"א הנהלת בתי העירייה - ריקי הו כתובת דואר: פילון 5 תל אביב יפו 6451805			
2. כתובת בו נמצאת המעלית: פילון 5 תל אביב יפו 6451805			
שנת יצור: 2016	3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL ל-7 נוסעים, 535 ק"ג, 6 תחנות, מהירות 1.0 מ'/שניה המעלית דלתות טלסקופיות, כננת שינדלר, 596101921 מנוע מס', 305393/009 439 סל"ד, 3.6 ק"וו, ותאורה: פיקוד מאסף מטה, לוח BIONIC-5		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	גומי
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה 02/2022
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	2 רצועות 30 מ"מ 2:1 גירלס
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. כבל משקולת בדלת פיר קומה (1-) קרוע - הערה חוזרת!
 2. לכוון תליה של דלתות פנים - הערה חוזרת!
 3. אין שיחרור בלם בחירום - לטפל מיד! - הערה חוזרת!

MRL

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 7 נוסעים - עומס: 535 ק"ג

9. אחרות:
1. נוסת מהירות כוייל 12/2021.
 2. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 01/02/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 04/02/2024	העתק: 1	

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה - מרכז מס' סידורי של הדוח: 212909 / 243

מס' תיק במשרד העבודה: 234425

1. שם המחוקק: הנהלת בתי העירייה, עיריית ת"א יפו בניהו סיאני רח' אבן גבירול 69, תל אביב 64162

2. נחשבת בה נמצאת המעלית: תל אביב, אבן גבירול 71 (מרכז ענב) *לתאם עם אלי עובדיה מיקוד: 64162

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 5 תחנות, מהירות 1 מ' / ש', 181237

מכונה VSGISU WITTUR 35E159/24A3DF

4 קווט, 1590 סל"ד, דלתות תא אוטו' מפולשות, פיר אוט'

תוצרת אקספרס מעליות שנת ייצור 2018

4. תכנון ומכנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים על המעלית במצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר, ראה סעיף 7

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בסחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 05.2023

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המחלה או שרשרות המחלה וחיבוריהם: בסדר; 7 כבלים ϕ 6.5 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. למנוע רעשים / חריקות בנסיעה.

2. למנוע רעשים מגלגל תחתון של ווסת מהירות.

3. לנקות תחתית פיר המעלית ולמנוע הצטברות לכלוך.

MRL

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** מפתח חדר מכונה אצל ז'קי או מרון **

- כיול ווסת מהירות 31/08/18 מעליות אקספרס.

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאפשרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ

ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שנחשבות: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביזם: 30/10/23 בדקתי את המעלית באופן יסודי

03/11/23 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 63267/30602	מס' מפע"ר: 221916	מס' בחברת שרות 20037250.1	שרות: נעמן
1. שם המחזיק: עיריית ת"א הנהלת בתי העירייה - ריקי הו כתובת דואר: פילון 5 תל אביב יפו 6451805			
2. כתובת בו נמצאת המעלית פילון 5 תל אביב יפו 6451805 כניסה ירוקה			
שנת יצור: 2016	3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL 3300 ל-7 נוסעים, 535 ק"ג, 7 תחנות, מהירות 1.0 מ"/שניה דלתות פתיחה מרכזית, כננת שינדלר, 305393/011 סל"ד, 3.6 ק"וו, ותאורה: פיקוד מאסף מטה, לוח BIONIC-5		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגשות:	כן	גומי
	ו. פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה 01/2024
	ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
	ט. חבלים בלמים:	כן	2 רצועות 30 מ"מ תילוי 1:2
	י. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	==	גירלס
	יא. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יב. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יג. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! 1. חילוץ ידני אינו פועל - לטפל מיד! - הערה חוזרת!			
MRL			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 7 נוסעים - עומס: 535 ק"ג			
9. אחרות 1. ווסת המהירות כוייל 12/2021 2. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 4. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הביטוח בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 01/02/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 04/02/2024	העתק: 1	



הבדיקה הבאה עד:
18/06/2024

מתאריך:
18/06/2023

דוח קודם:
60885/30602

קוד לקוח/מעלית:
5546/2

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

2

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 62663/30602	מס' מפע"ר: 7922	מס' בחברת שרות 92121224	שרות: נעמן
-------------------------------------	--------------------	----------------------------	---------------

1. שם המחזיק: עיריית ת"א - הנהלת בתי העיריה לידי פנ כתובת דואר: אבן גבירול 69 תל אביב יפו 6416201

2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות ירושלים 110 תל אביב יפו 6815113 שמאלית

שנת יצור: 2012	מעלית חשמלית ל-דגם MRL ל-10 נוסעים, 800 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 1.0 מ'/שניה, דלתות פתיחה מרכזית, כננת אוטיס, פיקוד מאסף מלא, לוח אוטיס תוצרת אלקטרה ותאורה:
-------------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגושות:	כן
ו. פנים פיר המעלית:	כן
ז. גובלי תנועה:	כן
ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. תקשורת חירום למוקד שירות אינה פועלת - הערה חוזרת!

MRL

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג

9. אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 09/2018.
2. מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.
3. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. שחרור בלם בחירום - תקין.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: מרק פרלשטיין	מספר נותן שרות: 30602	מתאריך: 01/12/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 18/12/23	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 24/12/2023	העתק: 1	

