

טמפלרים

1870-1920



## מקרא

1. מד-3, 5-7
2. ח-3
3. ש-4
4. ד-5
5. ח-3
6. ח-1
7. ח-4, ד-2, ט-6, ח-2
8. ח-2, ד-3
9. ש-3
10. ד-4, ח-5, מד-1










## מקרא



חלון עץ מלבני דו כנפי בעל חלק עליון קבוע כולל הלבשת עץ חיצונית. חלוקה פנימית בחלון יוצרת צלב האופייני לפתחים טמפלרים. כנף החלון מחולקת ל-3 חלקים שווים. כנף התריס כוללת מוט אנכי לפתיחה. פרט זה שוחזר בשנת 2000.



1866/8-1875

בית מארק וונוורת' /  
 בית ד"ר סנדל (Sandel)  
 אוארבך 10

מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל לא ידוע



חלון עץ דו כנפי עם הלבשת עץ חיצונית  
 וקרניז עליון. החלון בפרופורציה אנכית  
 טיפוסית לתקופה. כנף התריס מחולקת  
 ל-3 חלקים. כל כנף תריס כוללת 2 מוטות  
 אנכיים לפתיחה. הסורג הפנימי מקורי.





1906

בית פאול טיץ (Tietz)  
האטד 5  
מתחם נחושת  
מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל לא ידוע

סורג מקורי מתקופה מאוחרת של ההתיישבות הטמפלרית בארץ. הסורג מקובע למסגרת חלון קשתית מאבן. הסורג מורכב מסדרת מוטות אנכיים ועיטורים אופקיים.





חלון דו כנפי מעץ עם חלון קיפ מעליו, תריס מעץ נתון במסגרת קשתית מאבן. כנף התריס מחולקת ל-3 חלקים. בשלושת החלקים ישנן רפפות.



חלון עץ דו כנפי בעל חלק עליון קבוע  
נתון במסגרת קשתית מפריקסט בטון.  
החלון בפרפורציה אנכית טיפוסית  
לתקופה. כל כנף תריס כוללת מוט אנכי  
לפתיחה. הסורג הפנימי אינו מקורי.







חלון עץ עגול וקבוע נתון במסגרת אבן. החלון ממוקם במרכז החזית מתחת לקו הרכס של גג הרעפים. פרט זה מתועד בתיק השימור למבנה.



1890-1920

בית משפחת שטלר  
מנדלר 6

מפה-11 עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע

חלון עליית גג מעץ. החלון דו כנפי ונתון במסגרת ריבועית מפריקסט בטון. החלון בפרופורציה ריבועית מאחר והוא ממוקם מתחת לסיום שיפוע גג הרעפים. כנף החלון מחולקת ל-3 חלקים שווים. פרט זה שוחזר בשנת 2000.





חלון עליית גג מעץ. החלון דו כנפי ונתון במסגרת קשתית מפריקסט בטון. כנף החלון מחולקת ל-2 חלקים כאשר בחלקו התחתון של החלון ישנה חלוקה פנימית נוספת. חלוקה זו מופיעה גם בדלתות המבנה ראה פרט ד-7.





חלון מרתף מעץ עם הלבשה מעץ, נתון  
בפתח בניה מלבני. שמור במצב מקורי, עם  
תוספות כגון סורגים ורשת קבועה.





חלון מרתף מעץ. החלון דו כנפי ונתון במסגרת קשתית מפריקסט בטון. 2 כנפי התריס מורכבות מסדרת לוחות אנכים ונבנו בטכניקה דומה לדלתות פנים עם גישה למרתף, ראה פרט ד-10 בפרק זה.



דלת כניסה זו כנפית מעץ עם חלק עליון קבוע, נתונה במסגרת מפריקסט בטון. המסגרת מורכבת מצמד פילסטרים משני צדי הפתח וגמלון. במרכז החלק הקבוע מעל לדלת קיימת חלוקה מלבנית צרה האופיינית לסגנון.







דלת כניסה זו כנפית מעץ נתונה במסגרת אבן קשתית. על הדלתות מופיעה דוגמת קסטות. לדלת 6 צירים חיצוניים המעוגנים למסגרת האבן. התמונה לקוחה מתוך תיק התיעוד למבנה.



1866

בית מארק וונוורת' /  
בית ד"ר סנדל (Sandel)  
אורבך 10

מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל לא ידוע

דלת כניסה זו כנפית מעץ נתונה במסגרת עץ מעוטרת. על הדלתות מופיעה דוגמת קסטות. מעל לדלתות ישנה קורה עם חלוקות אופקיות ועיטורי תבליט גיאומטריים בצמוד לגגון.



1869/1867

בית טיביטס (Thibitas) /  
 בית ד"ר סנדל (Sandel)  
 בר הופמן 17

מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל לא ידוע



דלת כניסה דו כנפית מעץ. בכל דלת חלון ריבועי קטום מחולק ל-4. מעל לדלתות ישנו חלון קבוע עם זכוכית צבעונית במרכזו. ידית הדלת אינה מקורית.





1866

משרד העבודה  
והרווחה  
אילת 59

מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל אפל (apple)

דלת כניסה חד כנפית מעץ עם חלון עליון דו כנפי מעליה, הדלת נתונה במסגרת מפריקסט בטון. לדלת 2 חלונות מאורכים קטומים ב-4 פינות. בחלק העליון קבועים סורגים, לכן פתיחת החלונות נעשית כלפי פנים.





דלת יציאה למרפסת מעץ נתונה במסגרת קשתית מאבן. הדלת דו כנפית, מורכבת מחלק תחתון מעץ ומעליו זכוכית. מעל לדלת ישנו חלון קבוע. לדלת תריס חיצוני דו כנפי ובו רפפות.




1890-1920

בית משפחת שטלר  
מנדלר 6

מפה-18 עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע

דלת יציאה למרפסת מעץ עם חלון קבוע מעליה. בכנף הדלת משולבת זכוכית צבעונית. זכוכית צבעונית עם חלוקות דומות מופיעות בחלון העליון. הלבשת עץ מקיפה את הפתח המלבני.





1920-1930

בית אורט  
(Friedrich Ort)  
ארניא 4

מפה-18 עמ' 19

שם האדריכל Josef Wennagel



דלת יציאה למרפסת מעץ נתונה במסגרת מלבנית מאבן. בדלת משולבת זכוכית חלקה. בדומה לפרט ד-7, ניתן לראות על פי צירים קיימים וסיתות מסגרת האבן כי בעבר נוספה כנף תריס חיצונית בדומה לפרט ד-6.





1890-1920

בית בלדנהופר  
מנדלר 14

מפה-11 עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע

דלת יציאה למרפסת מעץ נתונה במסגרת קשתית מאבן. בדלת משולבת זכוכית חלקה. בדומה לפרט ד-7, ניתן לראות על פי צירים קיימים וסיתות מסגרת האבן כי בעבר נוספה כנף תריס חיצונית.






דלת ירידה למרתף מעץ. כנף הדלת המלבנית מורכבת מלוחות אנכיים ולוח אלכסוני הקושר אותם. מבנה זה נבנה אחרון בגוש המבנים שלו בשלב הבנייה השני של שרונה.



דלת פנים חד כנפית מעץ. הלבשה חיצונית רחבה תוחמת את הדלת המלבנית. מעל הדלת חלון עליון קבוע.







דלת פנים חד כנפית מעץ עם חלון עליון קשתי קבוע. בדלת ובחלון הקבוע משולבת זכוכית צבעונית. מבנה זה הינו מבנה מסורתי שנבנה בשלב הבנייה השני של שרונה.



1867

מלון ירושלים  
אוארבך 6

מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל לא ידוע

מרפסת זיזית מלוח בטון מלבני הנשען על תומכות מפריקסט בטון. מעקה המרפסת קל. למרפסות מסוג זה לא תוכנן פרט ניקוז ולכן מרפסות רבות שונו ונבנה על גבן בסיס מעקה לא מקורי. מבנה זה כונה בזמנו 'לה גרנד הוטל'.





מרפסת זיזית מלוחות בטון נשענת על קונסטרוקציה קלה. מעקה המרפסת קל עם מאחז יד מעץ. האדן התחתון המופיע בבסיס המרפסת אינו מקורי.



1905

קפה לורנץ  
אילת 55-57

מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל לא ידוע

מרפסת הנתמכת בעמודים מפריקסט בטון. מעקה המרפסת מחורר ומסוגן. המעקה בנוי ממסגרת המורכבת מ-4 חוליות בסיסיות מפריקסט בטון. החוליות קשורות לעמודי הקצה ולמאחז היד.







מרפסת בנויה ומקורה באופן מלא על ידי מרפסת בקומה הראשונה. מעקה המרפסת בנוי מלוחות מפריקסט בטון קבועים בין עמודים. סדרת החריצים האנכיים במעקה תורמים לאוויר מפולש במרפסת.



1867-1869

בית טיביטס (Thibitas) /  
 בית ד"ר סנדל (Sandel)  
 בר הופמן 17

מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל לא ידוע

מרפסת מעץ הנשענת על עמודים בכל היקף המבנה. מעקה קל מעץ עובר בין העמודים הנושאים את גג הרעפים. את צד הגמלון מעטר לוח עץ עם דוגמא. מרפסות מעץ היו אופייניות לבניה במושבה האמריקאית, פרט זה שוחזר.





מרפסת מעץ הנשענת על תמיכות לא מקוריות. מעקה קל מעץ מקיף את המרפסת. רצפת המרפסת מורכבת מסדרת לוחות הניצבים לחזית ומתחתיהם קורות קושרות מוסתרות על ידי קרניז הקפי.



1937

בית הרינג (Haring)  
ארניא 17

מפה-11 עמ' 18-19

שם האדריכל פריץ שטלר

שער כניסה מלוחות עץ קבוע בין עמודים מפריקסט בטון. כנף השער מעוצבת בצורה דומה לגדר עצמה. השער אופייני לתקופה המוקדמת של ההתיישבות הטמפלרית בארץ.







שער כניסה מברזל קבוע בין עמודים מפריקסט בטון. כנף השער מורכבת מפלחים אנכיים שטוחים מחוברים למסגרת חיצונית באמצעות מסמרות. מנעול השער חסה. שער הכניסה מעוצב בצורה דומה לגדה.



1890-1900

כנסיית עמנואל  
בר הופמן 15

מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל לא ידוע

שער כניסה דו כנפי מברזל קבוע בין עמודים בנויים. השער מורכב מפלחים אנכיים שטוחים בחלקו העליון ולוח פח בחלקו התחתון. השער מעוצב בצורה דומה לגדר, אך חלקה התחתון בנוי. השער אופייני לתקופה המאוחרת של ההתיישבות הטמפלרית בארץ.



1900-1910

בית ב.הגנלוכר  
(B. Hagenlocher)  
האטד 9

מפה-1א עמ' 16-17

שם האדריכל לא ידוע



שער כניסה דו כנפי מברזל קבוע בין עמודים מפריקסט בטון. על העמודים מופיעים חריצים שאפיינו עמודי כניסה בבתים רבים. השער מורכב מפלחים אנכיים שטוחים מחוברים באמצעות מסמרות. בשער משולבים פלחים מחוררים ממתכת.





תעלת מרזב שקוע עשויה מפריקסט בטון. התעלה מקיפה את המבנה לאורך קו המפגש בין הגג וקיר המבנה. תעלה זו מסתירה את ניקוז הגג בהיקפו. פרט זה מראה את פרופיל המרזב מצד המבנה.







מבט פנימי על קונסטרוקציית עץ  
אופיינית הנושאת את גג הרעפים של  
המבנה. פרט זה מופיע בתיק התיעוד של  
המבנה בעיריית תל אביב.



1890-1900

בית משפחת שטלר  
מנדלר 6

מפה-11 עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע

ארגז רוח מעץ לגג רעפים. לוחות העץ מונחים במקביל לחזית מתחת לקורות התומכות. פרופיל הקורה שונה מפרט ג-4.



1873

אלעזר 17

Hassenplug heinrich  
(Leammle/Weiberle fritz)

מפה-11 עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע



ארגז רוח מעץ לגג רעפים. לוחות העץ מונחים בניצב לחזית מתחת לקורות התומכות. הטיח מחפה את קיר החזית עד למפגש עם גג הרעפים.



1869/1867

בית טיביטס (Thibitas) /  
בית ד"ר סנדל (Sandel)  
בר הופמן 17

מפה-1א עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע

מדרגות חוץ מפריקסט בטון גלוי. הגרם  
חופשי משני צדדיו, וסגור על ידי קיר  
בנוי מתחתיו. מעקה הגרם קל.





1879

אלעזר 15


Hassenplug heinrich  
(Leammle/Weiberle fritz)

מפה-11 עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע



מדרגות חוץ מפריקסט בטון גלוי. שלח המדרגה עם פרט קצה מרובע אופייני לתקופה. הטבעה של חותמת מפעל הייצור 'Wieland' נמצאת בצד המדרגה. מעקה הגרם קל.




מדרגות פנים בחדר מדרגות משותף, המדרגות עשויות יציקות פריקסט בטון גלוי. על המדרגות ניצב מעקה קל ומאחז יד מסוגנן מעץ. הגרם נשמר במצבו המקורי בו המדרגות מרוכבות כיחידות טרומיות זו על גבי זו ללא קורה תחתונה קושרת.





מדרגות פנים עשויות מעץ. על המדרגות ניצב מעקה קל מעץ. בפינות הגרם עמודי עץ בעלי כותרות מסוגנת. מבנה זה הינו מבנה מסורתי שנבנה בשלב הבנייה השני של שרונה.





1900-1910  
בית גוטלוב גלנק  
(Glenk)  
מנדלר 18  
מפה-11 עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע

לבנים דמויות אבן מפריקסט בטון מעטורות  
את כל חזיתות המבנה. הלבנים יוצרו  
במפעל וילנד ביפו. הלבנים הוטבעו  
בצורה האופיינית לסיתות אבן עם תבליט  
רדוד בהיקף ותבליט גס במרכז הלבנה.





1879

אלעזר 15

Hassenplug heinrich  
(Leammle/Weiberle fritz)

מפה-11 עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע



חותמת מפעל הייצור 'Wieland' נמצאת בצד המדרגה במבנה זה. חותמת זו הוטבעה באלמנטים שונים מפריקסט בטון כגון מדרגות, מעקות מרפסות ומסגרות פתחים, ועל אלמנטים נוספים בבניין כגון רעפים.



1873

אלעזר 17

Hassenplug heinrich  
(Leammle/Weiberle fritz)

מפה-11 עמ' 18-19

שם האדריכל לא ידוע

כתובת חרוטה על לוח אבן מעל פתח הכניסה למבנה. בכתובת מופיעות ראשי תיבות ושנת הקמת המבנה: 1873.



1879

אלעזר 15  
Hassenplug heinrich  
(Leammle/Weiberle fritz)

מפה-11 עמ' 18-19


שם האדריכל לא ידוע



אבן ראשה המשולבת במסגרת אבן מעל דלת הכניסה למבנה. על אבן הראשה מופיעה כותרת מעוטרת הכוללת את שנת הקמת המבנה: 1879 בכתב גותי אופייני. המזוזה עם הטמפלרים, אזרחי גרמניה.







4 •



2 •




3. מנדלר 6 - ריצוף צבעוני  
4. מנדלר 6 ריצוף עץ




• 1

1. ארניא 4 - ריצוף צבעוני  
2. מנדלר 14 - ריצוף צבעוני





8 •



• 7

6 •

• 5



7. אלעזר 15 - ריצוף חוץ  
8. אלעזר 15 - ריצוף חוץ



5. סמטת שלוש 25 - ריצוף חוץ  
6. ארניא 4 - ריצוף חוץ