

נווה צדק

1880-1920





חלון מלבני דו כנפי עם חלק עליון קבוע הכולל הלבשת עץ. בכל כנף 3 חלוקות שוות. החלונות תוכננו בפרופורציה אנכית החלון העליון אינו מקורי היות ולרוב כלל חלוקה פנימית. מעקה פנימי קל קבוע בחלל בין התריס לחלון. תיעוד משורטט מפורט קיים בתיק תיעוד.





חלון עץ דו כנפי מלבני עם חלק עליון קבוע מחולק ל-2 הכולל הלבשת עץ. החלונות בפרופורציה אנכית במידות 90/180 ס"מ. בכנף התריס חלוקה אחת אופיינית, במקור שני השדות כללו תריסי רפפה קבועים.



חלון עץ דו כנפי מלבני עם חלק עליון קבוע מחולק ל-2 הכולל הלבשת עץ. החלונות בפרופורציה אנכית. בכנף התריס חלוקה ל-3 שדות שווים, במרכז הלבשת העץ עיטור אופייני, שניתן לראות גם בהלבשות עץ לפתחים קשתיים, ראה פרט ח-4.





חלון קשתי עם חלק עליון קבוע מחולק ל-3 הכולל הלבשת עץ מקורית, החלון לא נמצא במצבו המקורי. החלונות בפרופורציה אנכית. התריס שמור במצב מקורי וכולל מוט פתיחה. במרכז הלבשת העץ עיטור אופייני.




חלון דו כנפי עם חלק עליון קבוע נתון במסגרת קשתית מפריקסט בטון. החלון תוכנן בפרופורציה אנכית. בבל כנף 3 חלוקות שוות. במרכז החלון הקבוע מופיעה חלוקה מלבנית אופיינית. הסורג הפנימי לא מקורי.





חלון דו כנפי עם חלון קיפ עם ציר תחתון מעליו נתון במסגרת מפריקסט בטון. בכל כנף 3 חלוקות בלתי שוות. במרכז החלון העליון מופיעה חלוקה מלבנית אופיינית. סורג פנימי מקורי מופיע בפתח החלון של קומת הקרקע ובפתח המרתף.



שלישית פתחים קשתיים זהים בחזית הכניסה למבנה. בכל פתח קבוע סורג מקורי. אלמנט אדריכלי זה מושפע מהבניה ביפו הערבית השכנה. מבנה זה התמוטט ואינו קיים כיום.





חלון עגול עם חלוקות מעץ נתון במסגרת מפריקסט בטון. אלמנט אדריכלי זה מושפע מהבניה ביפו הערבית השכנה. מבנה זה התמוטט ואינו קיים כיום.



דלת כניסה מלבנית דו כנפית כפולה מעץ. מעל לדלתות הפנימיות מופיע חלון קבוע המחולק ל-3 חלקים שווים. בדלתות הפנימיות משולבת זכוכית בחלקן העליון, הסורג הפנימי מקורי.





דלת כניסה מלבנית דו כנפית מעץ.
מעל לדלתות מופיע חלון קבוע המחולק
ל-3 חלקים שווים. הסורג הפנימי מקורי.
קורת העץ מעל פתח הדלת חורגת מגבולות
המסגרת אופיינית לפתחי חלונות ודלתות
בנוה צדק.



דלת כניסה קשתית דו כנפית מעץ. מעל לדלתות מופיע חלון קבוע במסגרת עץ ובמרכזו חלוקה מלבנית אופיינית לפתחים בנוה צדק (ראה פרט ח-4 בפרק זה). במרכז הלבשת העץ עיטור אופייני, שניתן לראות גם בהלבשות עץ לפתחים ריבועים,





דלת כניסה קשתית דו כנפית מעץ. מעל לדלתות מופיע חלון קבוע ובמרכזו חלוקה מלבנית אופיינית לפתחים בנוה צדק (ראה פרט ח-4 בפרק זה). במרכז הלבשת העץ עיטור אופייני, שניתן לראות גם בהלבשות עץ לפתחים ריבועים, ראה פרט ד-11.



דלת כניסה מלבנית דו כנפית מעץ נתונה במסגרת פריקסט מבטון. לדלת ידית מסוגנת מברזל. בניין זה ותאומו מפינס 32 הינם בניינים זהים, בשני הבניינים נשתמרו פרטים רבים.






דלת כניסה מלבנית דו כנפית מעץ נתונה במסגרת מפריקסט בטון. החלוקה ל-2 משולשים בתבליט השני מלמעלה בכל כנף ייחודית לדלת זו.



שער כניסה זו כנפי מברזל עם חלק עליון
נתון בפתח קשתי. עבודת הנפחות מציגה
סמלים יהודיים כגון מגן דוד, כינור דויד
ודגמים אורנומנטלים שונים.





דלת כניסה דו כנפית מעץ נתונה במסגרת קשתית מפריקסט בטון. הדלת ממוקמת במבואה פנימית הפונה לרחוב.




פתח בגדר בנויה הכולל פתח קשתי מחודד מעל חגורה בנויה. בפתח הקשתי ישנו פרזול מקורי קבוע. מפתן כניסה זה אופייני למבנים הבנויים סביב חצר פנימית.





פתח בגדר בנויה הכולל פתח קשתי מעל חגורה מאבן. המפתח בנוי מאבני כורכר מסותתות ללא טיח, בפתח הקשתי פרזול מקורי קבוע. בפתח הכניסה קיים שער דו כנפי קל. מפתח כניסה זה אופייני למבנים הבנויים סביב חצר פנימית.



דלת יציאה למרפסת מלבנית דו כנפית מעץ. מעל לדלתות מופיע חלון קבוע במסגרת עץ ובמרכזו חלוקה מלבנית אופיינית לפתחים בנוה צדק (ראה פרט ח-4 בפרק זה). במרכז הלבשת העץ עיטור אופייני. כמו כן, משולבת זכוכית בכנפי הדלת.






דלת יציאה למרפסת דו כנפית מעץ נתונה במסגרת קשתית מפריקסט בטון. מעל לדלתות מופיע חלון קבוע במסגרת עץ ובמרכזו חלוקה מלבנית אופיינית לפתחים בנוה צדק (ראה פרט ח-4 בפרק זה). במרכז המסגרת עיטור דמוי אבן ראשה.



שער זו כנפי, במסגרת פריקסט בטון מעוטרת. השער עשוי עבודת פרזול ללא ריתוך, באמצעות מסמרות ואביזרי חביקה בלבד - ראה פרט. בשער משולבים עיטורים יהודיים - ראה פירוט השפעות בהקדמה לקטלוג.





שער דו כנפי קל, קבוע בין עמודי פריקסט מעוטרים. בתמונות מוצג השער במצבו המקורי ללא הקשת ובמצבו הנוכחי כולל התוספת הקשתית.



מעקה גדר בנויה מפריקסט בטון. מעקה הגדר מחורר ומסוגנן. המעקה בנוי בחלקו ממסגרת המורכבת מ-4 חוליות בסיסיות וקשירה לעמודי קצה, ובחלקו מגדר 'בקבוקים' מפריקסט בטון.





מעקה גדר בנוי מלבנים בחלקו התחתון ומ'בקבוקים' מפריקסט בטון כולל מאחז יד בחלקו העליון. פרט עמוד הקצה מפריקסט בטון זהה לזה שבפרט ש-2 בפרק זה.



פרט עיטור גמלון של גג הרעפים מעץ. דגם
עיטורי של מגן דויד ממוקם במרכז.





ברכוב גג מעץ. הכרכוב מכסה את קורות העץ של גג הרעפים ומעניק סיומת לגג. פרט טיפוסי זה חוזר על עצמו בבתים נוספים כמו הבית ברחוב רוקח 24.



כרכוב גג מעץ. הכרכוב מכסה את קורות העץ של גג הרעפים ומעניק סיומת לגג. פרט טיפוסי זה חוזר על עצמו בבתים נוספים כמו הבית ברחוב רוקח 24.





פרופיל קורת עץ מסוגננת של גג הרעפים.
קורת הפינה של גג הרעפים שונה בזווית,
עובי וצורה מקורה מחלקת של פאת הגג.



עיטור פינה מפריקסט בטון דמוי אבן מסותתת. עיטור זה מופיע בבתים היוקרתיים המקורים. בגרסתם הזולה יותר נעשו עיטורים דמויי אבן על גבי הטיח. בניין זה ותאומו מפינס 32 הינם בניינים זהים, בשני הבניינים נשתמרו פרטים רבים.





עיטור מטיח סביב פתחים במבנה בגוון שונה מגוון הקיר. המסגרת הקשתית מעניקה אופי מסגונן יותר לחלון המלבני הפשוט. אופייני מאוד לשכונת נוה צדק, ניתן לראות במבנים נוספים כגון הבתים ברחוב ש"ס 1, 16 והמגדל 8.





4 •

• 3



2 •

• 1



3. רוקח 34 - ריצוף פנים

4. רוקח 34 - ריצוף פנים



1. פינס 28 - ריצוף פנים

2. נוה צדק 20 - ריצוף פנים