



סקר עצים בוגרים

רק"ל קו ירוק תל אביב, קטע 3.1.1

דרך בן צבי מצומת חולון עד צומת אבו כביר

2,151,870		189,911																143		144	
שוי העצים (מ)	שוי העצים לכריתה (מ)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (מ"ס)	קוטר גזע 3 (מ"ס)	קוטר גזע 2 (מ"ס)	קוטר גזע ראשי (מ"ס)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
3,391	0	-	שימור	1.6	מגורדם וקטום.		ערכיות גבוהה	14	4	5	3	2			10	20	3.7	1	זית אירופי	11	G3.1.1
3,188	0	-	שימור	1.2	רב גזעי.		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3	10	10	14	15	6.1	1	זית אירופי	11.1	G3.1.1
754	0	-	שימור	1.2	נמצא במדשאה. לא מופיע במדידה.		ערכיות גבוהה	14	4	5	3	2				10	3.5	1	סיגלון על-מימוסה	11.2	G3.1.1
754	0	-	שימור	1.2	נמצא במדשאה. לא מופיע במדידה.		ערכיות גבוהה	14	4	5	3	2				10	3.5	1	סיגלון על-מימוסה	11.3	G3.1.1
33,511	0	-	שימור	9.2	נטייה.	נמוכה	ערכיות גבוהה	15	3	5	3	4				77	11.9	1	אשל הפרקים	12	G3.1.1
6,677	0	-	שימור	2.6	פיצול בגובה 50 ס"מ. נוף לא מאוזן.	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	4	4			19	22	7	1	זית אירופי	14	G3.1.1
23,880	0	-	שימור	7.8	זווית נטייה מהקרקע.		ערכיות גבוהה	15	3	5	3	4				65	11.1	1	אשל הפרקים	16	G3.1.1
4,848	4,848	בתואי רק"ל	כריתה	4.8	באי תנועה. נטייה של 18 מעלות. הצרות בגזע.		ערכיות בינונית	13	4	5	2	2				40	10.1	1	תמר מצוי	19	G3.1.1
1,005	0	-	שימור	1.2	עץ צעיר. ניתן להעתקה.		ערכיות גבוהה	14	4	5	4	1				10	4.1	1	מיש בונגה	23.1	G3.1.1
18,137	0	-	שימור	4.6		גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	18	4	5	5	4				38	9.1	1	זית אירופי	27	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144			
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, מצטברת 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
11,701	0	בתוואי רק"ל	העתקה	3.6	באי תנועה. פיצול בגובה 60 ס"מ.	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	4	4			23	30	7.7	1	זית אירופי	28	G3.1.1
5,506	0	-	שימור	2.4	דורש גיזום ועיצוב. פיצול מהקרקע.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3		10	14	20	6.4	1	זית אירופי	30	G3.1.1
5,256	0	-	שימור	4.8	נטייה של 10 מעלות דרומה.		ערכיות גבוהה	14	4	5	3	2				40	7.3	1	תמר מצוי	31	G3.1.1
1,251	0	-	שימור	2.4	רב גזעי. נוכחות פטריות. גזעים מפותלים וסבוכים.		ערכיות בינונית	12	2	5	2	3			14	20	4.5	1	מיופורום מחודד	31.1	G3.1.1
4,863	0	-	שימור	2.6	נטייה של 30 מעלות.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				22	4.8	1	זית אירופי	34	G3.1.1
1,005	1,005	בתחום מיסעה	כריתה	1.2	עץ צעיר. ניתן להעתקה.	גבוהה	ערכיות גבוהה	15	4	5	4	2				10	3.9	1	מיש בונגה	34.1	G3.1.1
90,683	0	בתוואי רק"ל	העתקה	11.4	באי תנועה. עץ מרשים. מאוזן. פיצול בגובה 2 מ' ל-3 גזעים.	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	18	4	5	4	5				95	10.8	1	פיקוס השקמה	36	G3.1.1
5,471	0	הכניסה לחדר טרפו ומהווה בעיה על הכנסת הציוד	העתקה	2.4	פיצול בגובה 40 ס"מ. זווית חדה. זיבה פעילה. חיים גבריאלי ביקש לעשות מאמצי שימור	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	4	4			17	20	5.2	1	זית אירופי	38	G3.1.1
1,005	1,005	בתחום מיסעה	כריתה	1.2	עץ צעיר. ניתן להעתקה.	גבוהה	ערכיות גבוהה	15	4	5	4	2				10	4.1	1	מיש בונגה	38.1	G3.1.1
1,413	0	-	שימור	1.8	רב גזעי. גרדומים רבים. מפוצל מהקרקע.		ערכיות בינונית	12	3	5	2	2	10	10	10	15	7.7	1	תות לבן	38.2	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144				
שוי העצים (ש)	שוי לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
11,445	0	-	שימור	5.4	לא מטופל. נמצא בין שיחים. שברים רבים. דורש גיזום וטיפול. ענף גדול שבור.	נמוכה	ערכיות גבוהה	15	3	5	3	4					45	12	1	אשל הפרקים	39	G3.1.1
6,928	0	הכניסה לחדר טרפו ומהווה בעיה על הכנסת הציוד	העתקה	2.0	פיצול בגובה 1 מ' ל-5 גזעים. אחד כרות. חיים גבריאל ביקש לעשות מאמצי שימור	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	4	4	16	16	17	17	5.1	1	זית אירופי	42	G3.1.1	
1,005	1,005	בתחום מיסעה	כריתה	1.2	עץ צעיר. ניתן להעתקה.		ערכיות גבוהה	14	4	5	4	1				10	4.8	1	מיש בונגה	42.1	G3.1.1	
2,434	0	-	שימור	1.2	בית שורשים רחב (77 ס"מ קוטר). פיצול מהקרקע פגיעות גזע.		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3			14	15	5.5	1	זית אירופי	44	G3.1.1	
5,094	0	-	שימור	2.1	הרמת נוף. רקבונות יבשים בגזע.		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3				26	4.9	1	זית אירופי	45	G3.1.1	
6,792	0	-	שימור	2.1	בית שורשים רחב (קוטר 97 ס"מ) פיצול בגובה 2.5 מטרים לשני גזעים.	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	4	4				26	6.5	1	זית אירופי	47	G3.1.1	
16,695	0	בתוואי רק"ל	העתקה	4.0	פרט יפה. באי תנועה. פיצול מהקרקע.	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	4	4		19	28	33	7.1	1	זית אירופי	48	G3.1.1	
4,710	0	-	שימור	2.0	בית שורשים רחב (קוטר 85 ס"מ), בגובה 2 מ' פיצול ל-3 גזעים. שבר בפיצול התחתון המקורי עם רקבון יבש.		ערכיות גבוהה	16	4	5	3	4				25	6.9	1	זית אירופי	49	G3.1.1	



2,151,870		189,911		143														144			
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
8,219	0	עץ במדרכה חוסם מעבר	העתקה	2.9	פיצול בגובה 30 ס"מ. זווית חדה. רקבונות יבשים בגזע.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3			22	24	6	1	זית אירופי	50	G3.1.1
1,698	1,698	בתחום מיסעה	כריתה	1.6	עץ צעיר, מפותח ביחס לשדרה.	גבוהה	ערכיות גבוהה	15	4	5	4	2				13	4.6	1	מיש בונגה	50.1	G3.1.1
59,575	0	-	שימור	6.2	פרט מרשים, פיצול ל-4 גזעים בגובה 1.6 מ'.	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	18	4	5	4	5				77	8.2	1	זית אירופי	51	G3.1.1
10,309	0	-	שימור	2.0	פיצול ל-3 גזעים מהקרקע, זוויות מעט חדות בפיצול, פרט יפה.	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	4	4		19	21	25	7.1	1	זית אירופי	52	G3.1.1
3,096	3,096	בתוואי רק"ל	כריתה	3.4	באי תנועה. גזע בנטייה.		ערכיות גבוהה	14	4	5	3	2				28	4.3	1	תמר מצוי	53	G3.1.1
35,274	0	-	שימור	9.5	מצל על תחנת אוטובוס. מתעקל לכיוון השביל ומתיישר. צריך גיזום להורדת משקל. ריבוי פריצות מהקרקע.		ערכיות גבוהה	16	3	5	3	5				79	13.9	1	אשל הפרקים	54	G3.1.1
19,675	0	-	שימור	7.1	לא מטופל. נמצא בין שיחים. שברים רבים. דורש גיזום וטיפול.	נמוכה	ערכיות גבוהה	15	3	5	3	4				59	12	1	אשל הפרקים	54.1	G3.1.1
13,756	0	עץ במדרכה חוסם מעבר	העתקה	4.4	נוף לא מאוזן. גזע דרומי כרות.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				37	6.7	1	זית אירופי	55	G3.1.1



סקר עצים בוגרים

רק"ל קו ירוק תל אביב, קטע 3.1.1

דרך בן צבי מצומת חולון עד צומת אבו כביר

2,151,870		189,911		143														144				
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
9,656	0	-	שימור	2.5	פגיעה בגזע.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3					31	4.6	1	זית אירופי	56	G3.1.1
15,920	0	-	שימור	7.8	נטייה של 50 מעלות לכיוון המדרכה ואז מתיישר. רקבונות וגרדומים רבים.		ערכיות בינונית	13	3	5	2	3					65	8.2	1	אשל הפרקים	57	G3.1.1
1,477	0	-	שימור	1.1	רקבון בגזע. זווית נטייה של 30 מעלות. גיזום יתר.		ערכיות בינונית	13	4	5	3	1					14	3.3	1	זית אירופי	58	G3.1.1
38,625	0	-	שימור	5.0	רקבונות גדולים בתוך הגזע. קטום בכמה ענפים מרכזיים. פריצת ענפים צעירים.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3					62	6.4	1	זית אירופי	60	G3.1.1
20,347	0	-	שימור	3.6	פיצול בגובה 1.5 מ'. רקבונות יבשים בגזע.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3					45	5.2	1	זית אירופי	62	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144			
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות סך העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
18,579	0	-	שימור	3.4	גדם גדול לא מאוחה בגובה 1.8 מ'.	גבוהה	17	4	5	4	4					43	6.9	1	זית אירופי	63	G3.1.1
9,232	0	-	שימור	2.8	סלסול עלים. נוכחות עפצים.		15	4	5	3	3					35	5.7	1	זית אירופי	65	G3.1.1
1,005	1,005	בתחום מיסעה	כריתה	1.2	עץ צעיר.		14	4	5	4	1					10	4.1	1	מיש בונגה	65.1	G3.1.1
2,572	0	-	שימור	2.6	רקבון לאורך כל הגזע. נוכחות פטריות מדף בצוואר השורש. פריצת ענפים אפיקורמיים		13	4	5	1	3					32	5.4	1	זית אירופי	66	G3.1.1
1,216	1,216	בתחום מיסעה	כריתה	1.3	עץ צעיר. גזע מתעקל.		14	4	5	4	1					11	5.4	1	מיש בונגה	66.1	G3.1.1
13,585	0	-	שימור	4.2	גזע מרשים. נוכחות פטריות מדף. ענפים מצטלבים. זיבה פעילה. דורש טיפול.		15	4	5	2	4					52	7.4	1	זית אירופי	67	G3.1.1



2,151,870		189,911																143		144	
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, מצטברת ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
5,833	0	-	שימור	1.6	פיצול מהקרקע.	גבוהה	ערכיות גבוהה	15	4	5	4	2			19	20	4.6	1	זית אירופי	68	G3.1.1
1,698	1,698	בתחום מיסעה	כריתה	1.6	עץ צעיר. מפותח ביחס לשדרה.		ערכיות גבוהה	14	4	5	4	1				13	4.9	1	מיש בונגה	68.1	G3.1.1
10,435	0	-	שימור	1.9	פיצול מהקרקע. רקבונות יבשים בגזע.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3		21	22	24	4.9	1	זית אירופי	69	G3.1.1
6,192	0	-	שימור	5.0	נטייה קלה דרומה, באי תנועה		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3				42	8.6	1	תמר מצוי	70	G3.1.1
2,448	0	-	שימור	3.4	נטייה דרומה, באי תנועה		ערכיות בינונית	11	2	5	3	1				28	6.8	1	ושינגטוניה חסונה	71	G3.1.1



סקר עצים בוגרים

רק"ל קו ירוק תל אביב, קטע 3.1.1

דרך בן צבי מצומת חולון עד צומת אבו כביר

2,151,870		189,911		143														144				
שוי העצים (מ)	שוי העצים לכריתה (מ)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
2,484	0	-	שימור	3.8	נטייה צפון מזרח, באי תנועה		ערכיות בינונית	12	2	5	3	2					32	6.9	1	ושינגטוניה חסונה	72	G3.1.1
7,601	0	-	שימור	1.9	פיצול מהקרקע. רקבונות יבשים בגזע.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				19	24	9.3	1	זית אירופי	73	G3.1.1
0	0	-	לא בהגדרת עץ בוגר	0.0	לא בהגדרת עץ בוגר - דקל משולש. באי תנועה.		ערכיות נמוכה	0	0	0	0	0					0	התבוננות עץ בוגר	1	לא בהגדרת עץ בוגר	74	G3.1.1
11,398	11,398	בתחום מיסעה	כריתה	6.6	שתול במדרון תלול גזע יוצא בזווית של 90 מ' ואז מתיישר		ערכיות גבוהה	14	3	5	2	4					55	14.3	1	אשל הפרקים	75	G3.1.1
8,640	0	-	שימור	5.4		נמוכה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	5	3					45	7.2	1	תמר מצוי	76	G3.1.1
8,640	8,640	בתוואי רק"ל	כריתה	4.4	גזע עקמומי		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3					37	12	1	תמר מצוי	77	G3.1.1
2,472	0	-	שימור	1.1	פיצול מהקרקע. רקבונות יבשים בגזע.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				10	14	3.6	1	זית אירופי	78	G3.1.1
0	0	-	לא קיים	0.0	גזע ששייך ל80, באי תנועה		ערכיות נמוכה	0	0	0	0	0					0	לא קיים	0	לא קיים	79	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144			
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
9,847	0	-	שימור	1.9	דרוש גיזום סנטיציה, פיצול מהקרקע, באי תנועה	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3		18	22	24	6.8	1	זית אירופי	80	G3.1.1
3,216	0	-	שימור	4.2	באי תנועה		ערכיות בינונית	13	2	5	4	2				35	6.7	1	ושינגטוניה חסונה	81	G3.1.1
3,323	0	עץ במדרכה חוסם מעבר	העתקה	2.5	פחות מפותח בגלל העצים סביבו דרושה סניטציה		ערכיות גבוהה	14	4	5	3	2				21	5.7	1	זית אירופי	82	G3.1.1
29,300	29,300	בהמשך להנחיות של מהנדס כבישים, אין אפשרות לשמר את העץ עקב הנחת קיר	כריתה	8.6	נטייה 45 מ' לא מטופל. דרוש גיזום ועיצוב שלד. סטטוס שונה מכריתה להעתקה בעקבות סיוור ב-27.1.20 ולאחר אישור פקיד היערות ב-05.02.20		ערכיות גבוהה	14	3	5	3	3				72	14.7	1	אשל הפרקים	82.1	G3.1.1
5,499	5,499	קיר כלונסאות מתוכנן והפרשי גבהים	כריתה	3.1	רב גזעי, שברי ענפים	נמוכה	ערכיות גבוהה	15	3	5	3	4	12	15	15	26	12.4	1	פיקוס בנימינה	82.2	G3.1.1



2,151,870		189,911																143		144	
שוי העצים (מ)	שוי העצים לכריתה (מ)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, מצטברת ערכיות 15 ומעלה)	מילולית ערכיות	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
4,224	4,224	קיר כלונסאות מתוכנן והפרשי גבהים	כריתה	4.1	היקף - 107 ס"מ.	נמוכה	ערכיות בינונית	13	2	5	4	2				34	8.8	1	ושינגטוניה חסונה	82.3	G3.1.1
726	726	הפרשי גבהים מצב בריאות סדר בגזע מרכזי	כריתה	2.0	גזע שבור. פגיעות בעץ מהעבודות באתר.	נמוכה	ערכיות בינונית	11	4	5	1	1				17	5.7	1	זית אירופי	82.4	G3.1.1
3,420	3,420	קיר כלונסאות מתוכנן והפרשי גבהים	כריתה	4.0	היקף 105 ס"מ.	נמוכה	ערכיות גבוהה	14	2	5	5	2				33	5.7	1	ושינגטוניה חסונה	82.5	G3.1.1
92,305	0	-	שימור	12.7	מעט שורשים חשופים.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	3	4			45	106	9.5	1	שיזף מצוי	82.6	G3.1.1



2,151,870		189,911																143		144	
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, מצטברת 15 ומעלה)	מילולית ערכיות	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
34,977	0	בין שביל אופניים לרצועת תשתיות, הגבהים לא מתאימים	העתקה	7.1	פיצול 1.5 מ' גדמים גדולים והרמת נוף	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				59	9.4	1	זית אירופי	83	G3.1.1
7,008	7,008	בתוואי רק"ל	כריתה	4.9		נמוכה	ערכיות גבוהה	14	4	5	4	1				41	7.3	1	תמר מצוי	84	G3.1.1
7,680	0	-	שימור	5.0	באי תנועה	נמוכה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				42	8	1	תמר מצוי	85	G3.1.1
8,887	0	הפרש גובה	העתקה	2.9	פיצול מהקרקע. גדמים גדולים.	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3		16	19	24	8.9	1	זית אירופי	85.1	G3.1.1
907	907	הפרש גובה	כריתה	2.3	מחוץ לבית ברח' גיתי מס' 1. לא מטופל. נראה כזריע. מגורדם. בשיפוע.		ערכיות בינונית	12	2	5	2	3				19	4.4	1	פלפלון דמוי-אלה	85.2	G3.1.1
181	181	הפרש גובה	כריתה	1.4	מחוץ לבית ברח' גיתי מס' 1. גזע כרות ומנוון. פריצה של ענפים צעירים.		ערכיות בינונית	9	2	5	1	1				12	4.4	1	פלפלון דמוי-אלה	85.3	G3.1.1



סקר עצים בוגרים

רק"ל קו ירוק תל אביב, קטע 3.1.1

דרך בן צבי מצומת חולון עד צומת אבו כביר

2,151,870		189,911		143														144			
שוי העצים (מ)	שוי העצים לכריתה (מ)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, מצטברת ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
2,287	2,287	הפרש גובה	כריתה	1.6	מחוץ לבית ברח' גיתית מס' 1. זרוע. רב גזעי. לא מטופל. לא גזום. ענפים בכניסה לבית מעל מפלס הכביש.		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3		10	13	13	8.7	1	פיקוס השדרות	85.4	G3.1.1
1,696	1,696	הפרש גובה	כריתה	1.8	מחוץ לבית ברח' גיתית מס' 1. זרוע. רב גזעי. לא מטופל. לא גזום. ענפים בכניסה לבית מעל מפלס הכביש.		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3				15	8.7	1	פיקוס השדרות	85.5	G3.1.1
2,178	2,178	הפרש גובה	כריתה	2.0	מחוץ לבית ברח' גיתית מס' 1. זרוע. רב גזעי. לא מטופל. לא גזום. ענפים בכניסה לבית מעל מפלס הכביש.		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3				17	8.7	1	פיקוס השדרות	85.6	G3.1.1
3,024	3,024	חוסם מדרכה	כריתה	4.2	נטייה גדולה		ערכיות בינונית	11	2	5	3	1				35	8.4	1	ושינגטוניה חסונה	86	G3.1.1
4,608	4,608	חוסם מדרכה	כריתה	4.2	הצרות קלה בגזע		ערכיות בינונית	11	2	5	3	1				35	12.8	1	ושינגטוניה חסונה	87	G3.1.1
4,068	4,068	חוסם מדרכה	כריתה	4.2	נטייה גדולה סכנת שבר		ערכיות בינונית	11	2	5	3	1				35	11.3	1	ושינגטוניה חסונה	88	G3.1.1
13,708	0	בתוואי רק"ל	העתקה	4.4	פיצול מהקרקע, רקבונות וגדמים גדולים, דרוש גיזום וטיפול	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	3	4			30	37	8.1	1	זית אירופי	89	G3.1.1
26,135	0	-	שימור	8.2	נטייה 35 מע' מערבה		ערכיות גבוהה	15	3	5	3	4				68	16.5	1	אשל הפרקים	90	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144		
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות סך העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
196,941	0	בתוואי רק"ל	העתקה	16.8	גזע מרשים. פגיעת גזע בקוטר של 75 ס"מ ממערב, מאוחה חלקית, יבשה. פיצול בגובה 1.6 מ' לשני גזעים בקוטר 90 ס"מ. היה גזע נוסף באותו פיצול אשר נכרת. מעט רקבונות יבשים. פרט יפה, מעוצב, מאוזן.	גבוהה	18	4	5	4	5				140	15.3	1	פיקוס השקמה	91	G3.1.1
27,745	0	-	שימור	3.8	גזע יפה, פיצול 2.5 מ	גבוהה	17	4	5	5	3				47	7.5	1	זית אירופי	92	G3.1.1
23,151	0	-	שימור	7.7	פיצול ל-3 בצורת מזלג, זוויות חדות, נטייה 45 מע', דרוש עיצוב שלד	נמוכה	16	3	5	3	5				64	16.5	1	אשל הפרקים	93	G3.1.1
4,752	4,752	בתוואי רק"ל	כריתה	4.7	הצרות בגזע 2 מ' ולאחריה נטייה של הגזע		13	4	5	2	2				39	9.9	1	תמר מצוי	94	G3.1.1
14,509	0	-	שימור	3.0	גיזום יתר בגלל חשמל, מצל על ספסל	גבוהה	16	4	5	4	3				38	6.5	1	זית אירופי	95	G3.1.1
25,434	0	בין שביל אופניים למסעה	העתקה	5.4	פרט יפה	גבוהה	18	4	5	5	4				45	7.8	1	זית אירופי	96	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144				
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
5,315	0	בתוואי רק"ל	העתקה	2.8	דרוש גיזום סניטציה	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				23	5	1	זית אירופי	97	G3.1.1	
17,097	17,097	בין שביל אופניים למסעה	כריתה	6.6	נטייה 40 מע' נוף לא מאוזן, כבלים חשמליים, מרים את המדרכה		ערכיות גבוהה	14	3	5	3	3				55	14.7	1	אשל הפרקים	98	G3.1.1	
21,262	0	-	שימור	3.7	דרוש גיזום סניטציה, גדם גדול בגובה 1.5 מ	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				46	10.9	1	זית אירופי	99	G3.1.1	
6,624	6,624	בתוואי רק"ל	כריתה	4.8		נמוכה	ערכיות גבוהה	15	4	5	4	2				40	6.9	1	תמר מצוי	100	G3.1.1	
18,840	0	-	שימור	6.0	מעוצב על גזע יחיד גזע בנטייה של 5 מ' צפונה, התפתחות עפצים אופייניים בענפים ומרים את המדרכה	נמוכה	ערכיות גבוהה	16	3	5	4	4				50	16.4	1	אשל הפרקים	101	G3.1.1	
13,756	0	גובה לא מתאים	העתקה	4.4	גזע יחיד גדמים גדולים הרמות נוף	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				37	7.1	1	זית אירופי	102	G3.1.1	
12,058	0	-	שימור	3.2	רקבון גדול מאוד בגזע באורך מטר, יבש, פיצול בגובה 3 מ'		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3				40	9	1	זית אירופי	103	G3.1.1	
43,287	0	-	שימור	6.2	פיצול נמוך לשלושה גזעים זוויות חדות בפיצול, גדמים גדולים לא מאוחדים, פרט יפה	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	18	4	5	4	5			38	42	52	12.1	1	פיקוס השקמה	104	G3.1.1



סקר עצים בוגרים

רק"ל קו ירוק תל אביב, קטע 3.1.1

דרך בן צבי מצומת חולון עד צומת אבו כביר

2,151,870		189,911																143		144		
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, מצטברת ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
11,398	0	-	שימור	6.6	נטייה 70 מ' מזרחה ולאחר מכן מתיישר למעלה, גדמים לא מאוחים, חלל גדול בגזע באזור העיקול		ערכיות גבוהה	14	3	5	2	4					55	14.8	1	אשל הפרקים	105	G3.1.1
81,389	0	בתוואי הרק"ל	העתקה	10.8	שורשי קרקע מעוצים. באי תנועה. פיצול בגובה 1.8 מ' 3ל גזעים בקטרים של כ- 35 ס"מ. גדם גדול בפיצול, מעוצב יפה. רקבונות יבשים בשורשי הקרקע.	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	18	4	5	4	5					90	12.6	1	פיקוס השקמה	106	G3.1.1
2,736	2,736	אמצע מדרכה	כריתה	2.6	עבר הרמות נוף רבות, זווית מאוד חדה בפיצול, חוגר עם אזיקונים		ערכיות בינונית	13	3	5	3	2					22	7.3	1	ברכיטון דו-גוני	107	G3.1.1
67,563	0	-	שימור	6.6	פיצול בגובה 1.5 מ'. רקבונות יבשים לאורך הגזעים. פרט יפה. נטייה של 5 מעלות צפונה מעל המדרכה.	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	4	4					82	9.2	1	זית אירופי	108	G3.1.1
26,909	0	-	שימור	8.3	נטייה של 40 מ' דרומה, נוף לא מאוזן, משקלים גדולים, פיצול ל- גזעים גדולים, דרוש עיצוב שלד		ערכיות גבוהה	14	3	5	3	3					69	16.8	1	אשל הפרקים	109	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144				
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות, 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	מילולית ערכיות	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
22,433	0	-	שימור	7.6	גזע בנטייה של 35 מ' צפונה ובגובה של 1.5 מ' עיקוול של 80 מע' לדרום, זיבה פעילה, רקבונות יבשים לאורך הגזע		ערכיות גבוהה	14	3	5	3	3					63	15	1	אשל הפרקים	110	G3.1.1
11,445	11,445		כריתה	5.4	גזע כרות. העץ הוגדר כמת בעבר אולם בסיור שנערך בתאריך 27.1.20 העץ נראה חי וחיוני ולכן שונה סטטוס מכריתה לשימור. לא התבצעו מדידות גזע - מוערך ב-40-50 ס"מ קוטר. גובה - 2 מ'. סטטוס שונה שוב לכריתה בתאריך 22.3.20 בעקבות סיור תאום תשתיות		ערכיות בינונית	12	3	5	3	1					45	2	1	אשל הפרקים	111	G3.1.1
28,225	0	תוואי רצועת חשמל	העתקה	6.4	רקבון גדול בפיצול חלל גדול, זווית נטייה 15 מ' דרוש גיזום	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3					53	9	1	זית אירופי	112	G3.1.1
4,710	0	-	שימור	3.0	עיקול קל בגזע		ערכיות גבוהה	14	3	5	4	2					25	7.5	1	ברכיטיון אדרי	113	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144			
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
6,280	0	בתוואי רק"ל	העתקה	3.0	שבר לא מאוחה בענף מרכזי	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3				25	6.4	1	זית אירופי	114	G3.1.1
39,067	0	-	שימור	8.6	פיצול ל-5 גזעים עם קטרים גדולים, זיבה פעילה בפיצול, זוויות חדות, גדמים לא מאוחים, דרוש עיצוב שלד	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	3	5				72	14.8	1	פיקוס השקמה	115	G3.1.1
14,130	0	-	שימור	6.0	נטיה 25 מזרחה גזע יחיד רקבונות יבשים בגזע	נמוכה	ערכיות גבוהה	15	3	5		4				50	14.9	1	אשל הפרקים	116	G3.1.1
7,478	7,478	תוואי רצועת חשמל	כריתה	7.6	פיצול בגובה 3 מ' בצד צפון בשל כבל חשמל, נוף לא מאוזן. פטריות מדף בצוואר השורש. זיבה פעילה בפיצול.		ערכיות בינונית	12	3	5	1	3				63	12.5	1	אשל הפרקים	117	G3.1.1
2,442	0	-	שימור	2.2	עיקול בגזע מרים את המדרכה		ערכיות גבוהה	14	3	5	4	2				18	7	1	ברכיטון אדרי	118	G3.1.1
11,038	0	בתוואי רק"ל	העתקה	3.1	פיצול ל-3 מהקרקע, דרוש גיזום סניטציה	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	4	4		19	22	26	8.3	1	זית אירופי	119	G3.1.1



סקר עצים בוגרים

רק"ל קו ירוק תל אביב, קטע 3.1.1

דרך בן צבי מצומת חולון עד צומת אבו כביר

2,151,870		189,911																143		144		
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנן	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
11,816	0	-	שימור	6.7	נוף לא מאוזן, פטריות מדף בצוואר השורש		ערכיות גבוהה	14	3	5	2	4					56	16	1	אשל הפרקים	120	G3.1.1
18,137	0	-	שימור	4.6	פיצול 1.9 ל-2 אחד מגורדם, נוף לא מאוזן		ערכיות גבוהה מאוד	19	5	5	4	5					38	10.6	1	אלון התבור	121	G3.1.1
7,642	0	בתוואי רק"ל	העתקה	3.1			ערכיות גבוהה	14	4	5	3	2			26	26	6	1	זית אירופי	122	G3.1.1	
5,184	0	-	שימור	5.0	הצרות בגובה 4.6 מ' ולאחריה עיקול בגזע, סכנה לשבר		ערכיות גבוהה	14	4	5	2	3					42	10.8	1	תמר מצוי	123	G3.1.1
40,159	0	-	שימור	8.8	ענפים שבורים רקבונות גדולים לאורך הגזע, גזע בנטייה של 10 מע' לכיוון דרום מעל תחנת אוטובוס. רקבונות פעילים בגדמים גדולים		ערכיות גבוהה	16	4	5	3	4					73	12.4	1	פיקוס השקמה	124	G3.1.1
13,678	0	-	שימור	2.6	נטייה גדולה של הגזע 30 מע', רקבון יבש בצוואר השורש		ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	5	3					33	7.3	1	זית אירופי	125	G3.1.1
32,646	0	-	שימור	9.1	פיצול 1.7 ל-3 גזעים, זוויות חדות, נטייה של הגזע, זיבה פעילה בפיצול		ערכיות גבוהה	16	3	5	3	5					76	16.2	1	אשל הפרקים	126	G3.1.1



סקר עצים בוגרים

רק"ל קו ירוק תל אביב, קטע 3.1.1

דרך בן צבי מצומת חולון עד צומת אבו כביר

2,151,870		189,911		143														144				
שוי העצים (מ)	שוי העצים לכריתה (מ)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות מצטברת 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
3,014	0	-	שימור	4.8	גרדומים גדולים מתחת לכבלים של תאורה, מנון		ערכיות בינונית	12	3	5	1	3					40	8.9	1	אשל הפרקים	127	G3.1.1
12,309	0	-	שימור	2.8	פרט יפה, נוף מאוזן, שבר לא מאוחה מעל הפיצול שבגובה 2.5 מ'	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3					35	6.8	1	זית אירופי	128	G3.1.1
22,156	0	-	שימור	3.4	פיצול 1.7 מ' ל-2 ענפים, גזע פיסולי	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	5	3					42	7.7	1	זית אירופי	129	G3.1.1
8,450	0	בתוואי רק"ל	העתקה	3.5	פיצול מהקרקע גזע אחד מנוון כרות בגובה 1.7 מ' עבר הרמות נוף חלק טריות מהזמן האחרון	גבוהה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3					29	7.8	1	זית אירופי	130	G3.1.1
20,347	0	-	שימור	7.2	נטייה 20 מ' גירדומים גדולים לא מאוחים, דרוש גיזום להורדת משקלים	נמוכה	ערכיות גבוהה	16	3	5	3	5					60	16.2	1	אשל הפרקים	131	G3.1.1
4,272	4,272	בתוואי רק"ל	כריתה	4.6	פיצול מהקרקע ל2 גזעים אחד כרות דרושה סניטציה		ערכיות גבוהה	14	4	5	2	3					38	8.9	1	תמר מצוי	133	G3.1.1
7,010	0	-	שימור	7.3	פיצול, נוכחות פטריות מדף לאורך כל הגזעף עץ מרשים		ערכיות גבוהה	14	3	5	1	5					61	16.5	1	אשל הפרקים	134	G3.1.1



סקר עצים בוגרים

רק"ל קו ירוק תל אביב, קטע 3.1.1

דרך בן צבי מצומת חולון עד צומת אבו כביר

2,151,870		189,911		143														144				
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
5,472	5,472	בתוואי רק"ל	כריתה	3.7	גזע בנטייה 10 מע' דרומה, הצרות בגזע	נמוכה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3					31	5.7	1	תמר מצוי	135	G3.1.1
4,162	0	-	שימור	5.6	עץ מנוון בגלל גירדום מאסיבי, זווית נטייה של 50 מ', פריצת ענפים צעירים		ערכיות בינונית	11	3	5	1	2					47	8.2	1	אשל הפרקים	136	G3.1.1
8,448	0	-	שימור	4.0	במפלס מעל מפלס הכביש, הצרות קלה בגזע	נמוכה	ערכיות גבוהה	16	4	5	4	3					33	8.8	1	תמר מצוי	137	G3.1.1
5,494	0	-	שימור	3.2			ערכיות גבוהה	14	3	5	4	2					27	4.3	1	ברכיכטון אדרי	138	G3.1.1
33,511	0	-	שימור	9.2	נטייה 30 מ' פיזול לגזעים חלקם מגורדמים, דרוש עיצוב שלד, זוויות חדות, זיבה פעילה	נמוכה	ערכיות גבוהה	16	3	5	3	5					77	16	1	אשל הפרקים	139	G3.1.1
21,726	0	-	שימור	7.4	נטייה דרום מזרחה- 15 מ' פיזול 3 מ' ענפים מתאחים ומצטלבים, זיבה פעילה		ערכיות גבוהה	15	3	5	3	4					62	14.5	1	אשל הפרקים	140	G3.1.1
3,821	0	-	שימור	3.1	מרים את המדרכה, עלווה כלורטית, מחסור כלשהו		ערכיות בינונית	13	3	5	3	2					26	5.8	1	ברכיכטון דו-גוני	141	G3.1.1
4,680	4,680	בתוואי רק"ל	כריתה	4.6	גזע מתעקל דרומה		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3					38	6.5	1	תמר מצוי	142	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144			
שוי העצים (מ)	שוי העצים לכריתה (מ)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע
0	0	עץ מת	כריתה	0.0	עץ מת		ערכיות נמוכה	0	0	0	0	0				0	עץ מת	1	עץ מת	144	G3.1.1
28,875	0	-	שימור	3.4	פיצול 0.5 לשני גזעים, עץ מרשים, דרוש גיזום סניטציה	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	18	4	5	5	4			30	43	6.3	1	זית אירופי	146	G3.1.1
1,872	1,872	תוואי רק"ל	כריתה	3.4	הצרות בגזע, לא מפותח		ערכיות בינונית	12	4	5	2	1				28	3.9	1	תמר מצוי	147	G3.1.1
89,535	0	-	שימור	13.1	נוף לא מאוזן בגלל גיזומים בשביל ככל חשמל סמוך. גזע עצום ומרשים. רקבונות וחללים בבית השורשים. שני גזעים מרכזיים. גדמים גדולים מאוד.	נמוכה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	3	5				109	14	1	פיקוס השקמה	149	G3.1.1
5,184	5,184	בתוואי רק"ל	כריתה	4.6	גזע עקום, הצרות בגזע	נמוכה	ערכיות גבוהה	15	4	5	4	2				38	5.4	1	תמר מצוי	151	G3.1.1
12,560	12,560	הזת מאיימות מפיקוס שיקמה סמוך לתחום עץ האלה	כריתה	6.0	פיצול בגובה 1.5 ל- 2 גזעים. גדמים גדולים ורקבונות עם זיבה פעילה, חדירת מזיקי משנה. חיים גבריאל ביקש לעשות מאמצי שימור.	נמוכה	ערכיות בינונית	13	4	5	2	2				50	5.7	1	אלה ארץ-ישראלית	152	G3.1.1
15,386	0	-	שימור	2.8	מעוצב על גזע יחיד	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	17	4	5	5	3				35	5	1	זית אירופי	154	G3.1.1



2,151,870		189,911		143														144				
שוי העצים (ש)	שוי העצים לכריתה (ש)	סיבת העתקה/כריתה	סטטוס מוצע מתכנ	אזור שורשים מוגן רדיוס מגזע העץ (מ')	הערות	היתכנות העתקה (בריאות 4 ומעלה, ערכיות 15 ומעלה)	ערכיות מילולית	סך ערכיות העץ (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	חופת העץ (0-5)	קוטר גזע 4 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות עצים	מין העץ	מספר עץ	מס' מקטע	
10,954	0	-	שימור	2.6	פיצול מהקרקע, פגיעת גזע גדול, מחלת עלים כלשהי, גזע אחד בנטייה		ערכיות גבוהה	15	4	5	3	3				27	33	5.7	1	זית אירופי	156	G3.1.1
21,113	0	-	שימור	3.3	מצל על ספסל, פיצול לשני ענפים	גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	18	4	5	5	4					41	5.3	1	זית אירופי	157	G3.1.1
3,984	0	-	שימור	6.7			ערכיות גבוהה	14	2	5	4	3					56	8.3	1	ושינגטוניה חסונה	3519	G3.1.1