

תעודת בדיקה

MK-251448

עבודות גמר

בדיקת טיח פנים בממ"דים

בדיקת התאמה לת"י 5075 - יולי 2006

המזמין מס' הסכם : 504195 שם המזמין : שורץ דב מען המזמין : ההגנה 34, גבעתיים, 53448						
אתר כתובת האתר : תל אביב, קלמן 10 פירוט המבנה : ממ"ד של דירה 1						
מהות הבדיקה בדיקת התאמה טיח עפ"י דרישות ת"י 5075 (יולי 2006) - מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים.						
מסקנות המדגם עמד בדרישות ת"י 5075 שלפיהם נבדק כמפורט בהמשך התעודה.						
הערות						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="150 1227 475 1384"> תאריך הבדיקה 08/06/2014 </td> <td data-bbox="475 1227 1257 1384"> מבצע בדיקה: קלנר מיכאל </td> <td data-bbox="1257 1227 1423 1384" rowspan="2"> הבדיקה נערכה בסניף המרכזי </td> </tr> <tr> <td data-bbox="150 1384 475 1496"> תאריך הדפסה 09/06/2014 </td> <td data-bbox="475 1384 1257 1496"> ב/ מהנדס ראשי לבדיקות עבודות גמר: רומן ציקל  </td> </tr> </table>	תאריך הבדיקה 08/06/2014	מבצע בדיקה: קלנר מיכאל	הבדיקה נערכה בסניף המרכזי	תאריך הדפסה 09/06/2014	ב/ מהנדס ראשי לבדיקות עבודות גמר: רומן ציקל 	
תאריך הבדיקה 08/06/2014	מבצע בדיקה: קלנר מיכאל	הבדיקה נערכה בסניף המרכזי				
תאריך הדפסה 09/06/2014	ב/ מהנדס ראשי לבדיקות עבודות גמר: רומן ציקל 					
תפוצה מאושרת מזמין: שורץ דב		תעודה זו מתייחסת למדגמים שנבדקו בלבד הפרטים על הדוגמאות הינם כפי שנמסרו ע"י המזמין. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו לתעודות אחרות. דיווח זה מכיל 2 עמודים				

עמוד 1 מתוך 2 עמודים

Q:\Roman\Tofes\512B (3-1).doc

תעודת בדיקה

MK-251448

עבודות גמר

בדיקת טיח פנים בממ"דים

בדיקת התאמה לת"י 5075 - יולי 2006

תוצאות בדיקה

טבלה 1: בדיקת חוזק הידבקות ועובי מערכת טיח

מס' דוגמא	המקום הנבדק	חוזק הידבקות (מגפ"ס)	עובי מערכת טיח (מ"מ)	גודל הרשת של שריון (מ"מ)	עובי כיסוי הטיח מעל רשת שריון (מ"מ)	מקום השבר בזמן השליפה
1	קיר חיצוני מערבי	לא נדרש	2	2.8	2	-----
2	קיר חיצוני מערבי	לא נדרש	2	2.8	2	-----
3	קיר חיצוני מערבי	לא נדרש	2	2.8	2	-----
4	קיר צפוני	0.61	7	2.8	2	בתוך טיח מלט
5	קיר צפוני	0.58	6	2.8	2	בתוך טיח מלט
6	קיר צפוני	0.36	4	2.8	2	בתוך טיח מלט
7	קיר דרומי	0.82	10	2.8	2	בתוך טיח מלט
8	קיר דרומי	0.46	6	2.8	2	בתוך טיח מלט
9	קיר דרומי	0.66	5	2.8	2	בתוך טיח מלט
ממוצע		0.58				
דרישות ת"י 5075	ממוצע	מינ' 0.40 ± 0.01	מקס' 25 (20)*	2.8 ± 0.28	$2 \div 1$	
	כל נקודה	מינ' 0.25 ± 0.01				
	התאמה לדרישות	מתאים				מתאים

xxxxxxx סוף תעודה / דו"ח בדיקה xxxxxxx

* (20) - מערכת טיח גבס

עמוד 2 מתוך 2 עמודים

Q:\Roman\Tofes\512B (3-1).doc