

שם המוסד: בית פרנקפורט
שם הנכס/המוסד: בית פרנקפורט
כתובת: קיציס 23
מהות הנכס (גן ביה"ס): מרכז קהילתי
תאריך ביצוע הסקר: 6/12/15
ממצאי הסקר : נמצא אסבסט בקומת הגג -
מצ"ב דו"ח נספח ה'
שם הסוקר: רועי קרליץ
מספר המבנים בנכס: 1
מספרו ברשימת המבנים: 112/435
משתתפים : שי בורלס – מנהל תפעול



נספח ה

נספח ה': טופס ביקור חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך , קהילה נוער ספורט ועוד

עבור עיריית תל אביב - יפו

שם המוסד : בית פרנקפורט מספרו ברשימת המבנים : 112/435

1. פרטים כללים:

1.1 שם הנכס/המוסד : בית פרנקפורט

1.2 מספר המבנים בנכס : 1

1.3 כתובת : קיצים 23


1.4 שם בעל הנכס : עיריית תל אביב – יפו

1.5 מהות הנכס : מרכז קהילתי

1.6 תאריך הבדיקה: 6/12/15

1.7 שם סוקר האסבסט : רועי קרליץ

2.1 תרשים



2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

- שימוש מבנה המכיל אסבסט : **פתח שחרור עשן בחרום**
- מופע האסבסט : **גג**
- קיום קשר ישיר בין לוחות האסבסט לחלל המבנה : **כן – תקרה ותריסים מפרידים חלקית**
- הערכת שטח לוחות האסבסט צמנט (מ') : **10 מ"ר**
- מרחק המבנה מבתי סמוכים : **30 מ' מצפון לגן ילדים**

30 מ' ממערב לגינה

50 מ' ממזרח למבני מגורים

- גישה לתלמידים : **לא**
- האם יש רטיבות בתוך המבנה : **לא**

2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

- לוחות תקינים או שבורים : **תקין**
- מצב שולי / קצוות הלוחות : **תקין**
- לוחות שחוקים מתפוררים : **לא**
- שברי לוחות על הקרקע : **לא**
- האם הגגות צבועים : **לא**
- האם הגגות מכוסים בחזזית : **לא**