

8	מספרו ברשימת המבנים	אשכול גנים העבודה	שם המוסד
3	מספר המבנים בנכס	אשכול גנים העבודה	שם הנכס/המוסד
		העבודה 25	כתובת
		גן ילדים	מהות הנכס (גן בית ספר)
גילי אפשטיין	שם הסוקר	27.08.2015	תאריך ביצוע הסקר
ממצאי הסקר: נמצא אסבסט – דו"ח מצורף			



נספח ה': טופס ביקור חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד

עבור עיריית תל אביב – יפו

שם המוסד: אשכול גנים העבודה מספרו ברשימת המבנים: 8

1. פרטים כלליים:

1.1 שם הנכס/ המוסד: אשכול גנים העבודה

1.2 מספר המבנים בנכס: 3

1.3 כתובת: העבודה 25


1.4 שם בעל הנכס: עיריית תל אביב - יפו

1.5 מהות הנכס: גני ילדים

1.6 תאריך ביצוע הבדיקה: 27/08/2015

1.7 שם סוקר האסבסט: גיל אפשטיין

2.1 תרשים



2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

<u>סככה</u>	שימוש מבנה המכיל אסבסט
<u>גג</u>	מופע אסבסט
<u>כ</u>	קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
<u>10</u>	הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)
<u>צמוד למבנה</u>	מרחק המבנה מבתים סמוכים (מ')
<u>כ</u>	גישה לתלמידים
<u>לא</u>	האם יש רטיבות בתוך המבנה

2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

<u>תקי</u>	לוחות תקנים או שבורים
<u>תקי</u>	מצב שולי/קצוות הלוחות
<u>לא</u>	לוחות שחוקים מתפוררים
<u>לא</u>	שברי לוחות על הקרקע
<u>לא</u>	לוחות צבועים
<u>לא</u>	האם הגגות מכוסים בחזזית