

שם המוסד	<b>גן ילדים ממלכתי- רכב</b>	מספרו ברשימת המבנים	200
שם הנכס/המוסד	<b>גן ילדים "כתר"</b>	מספר המבנים בנכס	<b>1</b>
כתובת	<b>פלקירה 6</b>		
מהות הנכס (גן בית ספר)	<b>גן ילדים</b>		
תאריך ביצוע הסקר	<b>27.08.2015</b>	שם הסוקר	<b>גילי אפשטיין</b>
<b>ממצאי הסקר: נמצאה אדנית אסבסט דו"ח מצורף</b>			



## נספח ה': טופס ביקור חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד

עבור עיריית תל אביב – יפו

שם המוסד: גן ילדים ממלכתי – רכב "כתר" מספרו ברשימת המבנים: 200

### 1. פרטים כלליים:

- 1.1 שם הנכס/ המוסד: גן "כתר"
- 1.2 מספר המבנים בנכס: 1
- 1.3 כתובת: פלקירה 6
- 1.4 שם בעל הנכס: עיריית תל אביב - יפו
- 1.5 מהות הנכס: גן ילדים
- 1.6 תאריך ביצוע הבדיקה: 27/08/2015
- 1.7 שם סוקר האסבסט: גיל אפשטיין

### 2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

אדנית ליד שער הכניסה לגן

שימוש מבנה המכיל אסבסט

אדנית

מופע אסבסט

קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה

הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)

מרחק המבנה מבתיים סמוכים (מ')

ב

גישה לתלמידים

האם יש רטיבות בתוך המבנה

### 2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

לוחות תקנים או שבורים

מצב שולי/קצוות הלוחות

לוחות שחוקים מתפוררים

שברי לוחות על הקרקע

לוחות צבועים

האם הגגות מכוסים בחזזית