

מספר מקלט : 1029

כתובת המקלט : קהילת קנדה 3 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר: 11.05.2017 שם הסוקר: גיל אפשטיין

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים ומופות מעבר המכילים אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות ומופות

הערכת כמות : 3 מחיצות כ-5.5 מ"ר ו-4 מופות





