

מספר מקלט : 109

כתובת המקלט : מאיר מורדכי 2 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר: 7.05.2017 שם הסוקר: גיל אפשטיין

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : כ-6 מ"ר



