

מספר מקלט : 1035

כתובת המקלט : פחד יצחק 8 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר : 11.05.2017 שם הסוקר: גיל אפשטיין

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים ומחיצות דלתות שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : 7 מחיצות סה"כ 9 מ"ר.



