

מספר מקלט : 831

כתובת המקלט : דימונה 30 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר : 22.05.2017 שם הסוקר: אבנר ברזלי

**ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט**

**מופע האסבסט: מחיצות**

**הערכת כמות : 3 מחיצות כ-5.5 מ"ר**



