

מספר מקלט : 832

כתובת המקלט : שדרות יד לבנים 19 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר : 16.05.2017 שם הסוקר: גיל אפשטיין

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : שלוש מחיצות כ-9 מ"ר



