

מספר מקלט : 833

כתובת המקלט : שדרות יד לבנים 9 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר: 16.05.2017 שם הסוקר: גיל אפשטיין

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : שתי מחיצות כ-7 מ"ר





סי.די.אף. הנדסה ישראל בע"מ – סקר אסבסט מאי 2017
טל.: 09-7453206