

מספר מקלט : 718

כתובת המקלט : יגאל אלון 46 תל-אביב יפו

תאריך ביצוע הסקר: 22.05.2017 שם הסוקר: אבנר ברזלי

ממצאי הסקר: נמצאו מחיצות בתאי שירותים המכילות אסבסט

מופע האסבסט: מחיצות

הערכת כמות : 3 מחיצות כ-7.5 מ"ר



