

שם המוסד	מספרו ברשימת המבנים	392
שם הנכס/המוסד	אורט סינגאלובסקי	מספר המבנים בנכס
כתובת	הטייסים 28	8
מהות הנכס (גן בית ספר)	בית ספר	
תאריך ביצוע הסקר	19.08.2015	שם הסוקר
		אבנר ברזלי
ממצאי הסקר: נמצא אסבסט דו"ח מצורף		



נספח ה': טופס ביקור חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד


עבור עיריית תל אביב - יפו

שם המוסד: אורט סינגאלובסקי מספרו ברשימת המבנים: 392

1. פרטים כלליים:

- 1.1 שם הנכס/ המוסד: אורט סינגאלובסקי
- 1.2 מספר המבנים בנכס: 8
- 1.3 כתובת: דרך הטיסים 28
- 1.4 שם בעל הנכס: עיריית תל אביב - יפו
- 1.5 מהות הנכס: בית ספר
- 1.6 תאריך ביצוע הבדיקה: 19/08/2015
- 1.7 שם סוקר האסבסט: אבנר ברזלי

2.1 תרשים



2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

מבנה 1 - מחסן

<u>מחסן</u>	שימוש מבנה המכיל אסבסט
<u>גג</u>	מופע אסבסט
<u>בן</u>	קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
<u>80</u>	הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)
<u>15</u>	מרחק המבנה מבתי סמוכים (מ')
<u>לא</u>	גישה לתלמידים
<u>לא</u>	האם יש רטיבות בתוך המבנה

2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

<u>תקין</u>	לוחות תקנים או שבורים
<u>תקין</u>	מצב שולי/קצוות הלוחות
<u>לא</u>	לוחות שחוקים מתפוררים
<u>לא</u>	שברי לוחות על הקרקע
<u>לא</u>	לוחות צבועים
<u>בן</u>	האם הגגות מכוסים בחזזית

2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

מבנה 2 – מחסן גזים

<u>מחסן</u>	שימוש מבנה המכיל אסבסט
<u>כנפי איוורור בדלתות</u>	מופע אסבסט
<u>ב</u>	קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
<u>6</u>	הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)
<u>10</u>	מרחק המבנה מבתיים סמוכים (מ')
<u>ב</u>	גישה לתלמידים
<u>לא</u>	האם יש רטיבות בתוך המבנה

2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

<u>תקין</u>	לוחות תקנים או שבורים
<u>תקין</u>	מצב שולי/קצוות הלוחות
<u>לא</u>	לוחות שחוקים מתפוררים
<u>לא</u>	שברי לוחות על הקרקע
<u>לא</u>	לוחות צבועים
	האם הגגות מכוסים בחזזית