

נספח ה': טופס ביקורת חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד

עבור עיריית תל אביב-יפו

שם המוסד : מרכז חינוך טכנולוגי

מספרו ברשימת המבנים : 414

1. פרטים כלליים :

1.1 שם הנכס / המוסד : מכללת עמל מקס פיין

1.2 מספר המבנים בנכס : 3

1.3 כתובת : דרך מנחם בגין 130, ת"א

1.4 שם בעל הנכס : עיריית תל אביב - יפו

1.5 מהות הנכס : בית ספר

1.6 תאריך ביצוע הבדיקה : 19/08/2015

1.7 שם סוקר האסבסט : קרול אברהם



3. תיאור של המבנים המכילים חמ"א

<u>שימוש מבנה המכיל אסבסט</u>	<u>סדנאות</u>
מופע אסבסט	<u>גג</u>
קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה	<u>חלק כן וחלק לא</u>
הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)	<u>כ- 600 מ"ר</u>
מרחק המבנה מבתיים סמוכים (מ')	<u>כ- 30 מטר</u>
גישה לתלמידים	<u>כן</u>
האם יש רטיבות בתוך המבנה	<u>לא</u>

3. לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

לוחות תקינים או שבורים	<u>תקין</u>
מצב שולי / קצוות הלוחות	<u>חלק מהקצוות פגומים</u>
לוחות שחוקים מתפוררים	<u>לא</u>
שברי לוחות על הקרקע	<u>לא</u>
לוחות צבועים	<u>לא</u>
האם הגגות מכוסים בחזזית	<u>לא</u>