

נספח ה': טופס ביקורת חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד

עבור עיריית תל אביב-יפו

מספרו ברשימת המבנים : 411

שם המוסד : עמל טכנולוגי ת"א

1. פרטים כלליים :

תיכון טכנולוגי עמל תל-אביב

1.1 שם הנכס / המוסד :

3

1.2 מספר המבנים בנכס :

נחום גולדמן 3, ת"א

1.3 כתובת :

עיריית תל אביב - יפו

1.4 שם בעל הנכס :

בית ספר תיכון טכנולוגי

1.5 מהות הנכס :

25/08/2015

1.6 תאריך ביצוע הבדיקה :

קרול אברהם

1.7 שם סוקר האסבסט :



3. תיאור של המבנים המכילים חמ"א

שימוש מבנה המכיל אסבסט	<u>שני מחסנים</u>
מופע אסבסט	<u>גג</u>
קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה	<u>כן</u>
הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)	<u>כ- 60 מ"ר כל מחסן</u>
מרחק המבנה מבתיים סמוכים (מ')	<u>כ- 20 מטר</u>
גישה לתלמידים	<u>לא</u>
האם יש רטיבות בתוך המבנה	<u>לא</u>

3. לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

לוחות תקינים או שבורים	<u>שבורים בחלקם</u>
מצב שולי / קצוות הלוחות	<u>לא תקין</u>
לוחות שחוקים מתפוררים	<u>כן</u>
שברי לוחות על הקרקע	<u>לא</u>
לוחות צבועים	<u>לא</u>
האם הגגות מכוסים בחזזית	<u>לא</u>