

## נספח ה': טופס ביקורת חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד

עבור עיריית תל אביב-יפו

מספרו ברשימת המבנים : 102

שם המוסד : בית ספר

1. פרטים כלליים :

1.1 שם הנכס / המוסד :

אמי"ת

1.2 מספר המבנים בנכס :

1

1.3 כתובת :

שושנה פרסיץ 7, ת"א

1.4 שם בעל הנכס :

עיריית תל אביב - יפו

1.5 מהות הנכס :

בית ספר

1.6 תאריך ביצוע הבדיקה :

18/10/2015

1.7 שם סוקר האסבסט :

עמי אברהם



3. תיאור של המבנים המכילים חמ"א

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <u>בית ספר</u>    | שימוש מבנה המכיל אסבסט                   |
| <u>גג</u>         | מופע אסבסט                               |
| <u>כנ</u>         | קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה |
| <u>כ- 300 מ"ר</u> | הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)         |
| <u>כ- 50 מטר</u>  | מרחק המבנה מבתים סמוכים (מ')             |
| <u>כנ</u>         | גישה לתלמידים                            |
| <u>לא</u>         | האם יש רטיבות בתוך המבנה                 |

3. לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <u>תקין</u> | לוחות תקינים או שבורים  |
| <u>תקין</u> | מצב שולי / קצוות הלוחות |
| <u>לא</u>   | לוחות שחוקים מתפוררים   |
| <u>אין</u>  | שברי לוחות על הקרקע     |
| <u>כנ</u>   | לוחות צבועים            |
| <u>לא</u>   | האם הגגות מכוסים בחזזית |