

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------------|
| שם המוסד | מספרו ברשימת המבנים | 336 |
| שם הנכס/המוסד | מספר המבנים בנכס | 2 |
| כתובת | שדרות החיל 29 / יגור 2 | |
| מהות הנכס (גן בית ספר) | בית ספר | |
| תאריך ביצוע הסקר | שם הסוקר | אבנר ברזלי |
| 25.08.2015 | | |
| ממצאי הסקר: לא נמצא אסבסט | | |

