

שם המוסד	<b>תיכון אנקורי</b>	מספרו ברשימת המבנים	<b>413</b>
שם הנכס/המוסד	<b>תיכון אנקורי</b>	מספר המבנים בנכס	<b>2</b>
כתובת	<b>טרומפלדור</b>		
מהות הנכס (גן בית ספר)	<b>בית ספר</b>		
תאריך ביצוע הסקר	<b>27.08.2015</b>	שם הסוקר	<b>גילי אפשטיין</b>
<b>ממצאי הסקר: נמצא אסבסט דו"ח מצורף</b>			





## 2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

<u>גגון מחסן</u>	שימוש מבנה המכיל אסבסט
<u>גגון</u>	מופע אסבסט
<u>כ</u>	קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
<u>6</u>	הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)
<u>10</u>	מרחק המבנה מבתים סמוכים (מ')
<u>כ</u>	גישה לתלמידים
<u>לא</u>	האם יש רטיבות בתוך המבנה

## 2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

<u>קיימים שברים</u>	לוחות תקנים או שבורים
<u>תקין</u>	מצב שולי/קצוות הלוחות
<u>לא</u>	לוחות שחוקים מתפוררים
<u>לא</u>	שברי לוחות על הקרקע
<u>לא</u>	לוחות צבועים
<u>לא</u>	האם הגגות מכוסים בחזזית