

שם המוסד	מספרו ברשימת המבנים	389
שם הנכס/המוסד	מספר המבנים בנכס	1
כתובת	בית הספר הממלכתי הרב תחומי- "שבח מופת"	
מהות הנכס (גן בית ספר)	בית ספר	
תאריך ביצוע הסקר	שם הסוקר	גילי אפשטיין
		25.08.2015
ממצאי הסקר: נמצאו אדניות אסבסט דו"ח מצורף		



נספח ה': טופס ביקור חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ספורט ועוד

עבור עיריית תל אביב – יפו

שם המוסד: בית ספר "שבח מופת" מספרו ברשימת המבנים: 389

1. פרטים כלליים:

- | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------|
| 1.1 | שם הנכס/ המוסד: | <u>"שבח מופת"</u> |
| 1.2 | מספר המבנים בנכס: | <u>1</u> |
| 1.3 | כתובת: | <u>המסגר 7</u> |
| 1.4 | שם בעל הנכס: | <u>עיריית תל אביב - יפו</u> |
| 1.5 | מהות הנכס: | <u>בית ספר</u> |
| 1.6 | תאריך ביצוע הבדיקה: | <u>25/08/2015</u> |
| 1.7 | שם סוקר האסבסט: | <u>גיל אפשטיין</u> |

2.2 תיאור של המבנים המכילים חמ"א

שימוש מבנה המכיל אסבסט

מופע אסבסט

אדניות (במבואה של הכניסה מכיוון רח'

המסגר

קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה בן

הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר) 11 יח'

מרחק המבנה מבתים סמוכים (מ')

גישה לתלמידים בן

האם יש רטיבות בתוך המבנה לא

2.3 לוחות אסבסט צמנט / מצב הלוחות

לוחות תקנים או שבורים

תקין מצב שולי/קצוות הלוחות

לא לוחות שחוקים מתפוררים

לא שברי לוחות על הקרקע

כן לוחות צבועים

האם הגגות מכוסים בחזזית