



סימוכין: DI\_251213141008261


לכבוד  
פול זליג

שלום רב,

**הנדון: תוצאות מדידה ניטור רציף**

בתאריך 08/01/2014 הצבתי תחנת ניטור רציף ברחוב קהילת אודסה 36 בקומה 2 בתל אביב בסלון משפחת מרודי שושנה, במרחק 6 מטרים (מרחק אופקי) מכבל מתח חשוף. תיאור מקור השדה 4 קווי מתח חשוף + קו מתח לתאורת רחוב ערב וקו מתח לתאורת רחוב. לילה.

תוצאות ניטור רציף, 6 דקות למדידה (147 מדידות):



תמונות ממקום המדידה:



מימין לשמאל: מיקום ניטור רציף בגובה 1 מטר על כיסא עץ, קיין מתח חשוף 4 קווים +2 קווי תאורת רחוב, מראה הבניין הקרוב ביותר

חשוב לציין שדירה זו קרובה 3 מטרים לקו מתח מהבית ברחוב קהילת אודסה 34א (דירתנו של גל הורנשטיין)  
היות והערכים שנמדדו נמצאו תקינים, נראה שחברת החשמל פתרה את הבעיה שנתגלתה ב01/01/2014 בבית משפחת הורנשטיין.

בכבוד רב,

יעקב ברדה  
מרכז בכיר לבטיחות קרינה

**העתק**

ד"ר בן ציון כהן, חברת החשמל.

