



טבלה מס' 1

תוצאות ריכוזי חומרים ממסים פחמימנים כלוריים באוויר חללי מבנה בי"ס אילון שמשכנו ברח' נחלת יצחק 35

בפריפריית נחלת יצחק בתל-אביב בתאריכים 21.11.11-22.11.11

התוצאות מבוטאות ביחידות מק"ג/מ"ק

מספר דגימה	המיקום	1,1,1 טרילורואטאן	טטרה כלורואטילן	טריכלורואטילן	פחמן טטרה כלורי	1,2 דיכלורואטאן	כלורופורם	ציס 1,2 דיכלורו אתילן	1,1 דיכלורו אתילן	ויניל כלוריד
11112108	מרכז מקלט מסיבות, קומת מרתף. ללא ונטות.	<0.57	<0.70	<0.63	<0.68	4.21	<0.62	<0.55	<0.51	<1.12
11112109	מקלט גדול, קומת מרתף, כ-2 מ' לכיוון מרכז החלל מהבריכות ניקוז. ונטות סגורות.	<0.63	<0.78	<0.70	<0.76	6.22	<0.69	<0.61	<0.56	<1.25
11112107	חדר סגנית מנהלת, קומה קרקעית. מזגן פעל. דלת וחלונות סגורים.	<1.82	<0.62	<0.56	1.23	4.65	<0.55	<0.49	<1.63	<0.99
11112110	מועדונית 108, קומת קרקע. המזגן לא פעל. דלת וחלונות פתוחים.	<2.16	<0.92	<0.83	<0/90	4.54	<0.82	<0.73	<0.67	<1.48





טבלה מס' 1

תוצאות ריכוזי חומרים ממסים פחמימנים כלוריים באוויר חללי מבנה בי"ס אילון שמשכנו ברח' נחלת יצחק 35
 בפריוט נחלת יצחק בתל-אביב בתאריכים 21.11.11-22.11.11

התוצאות מבוטאות ביחידות מק"ג/מ"ק

מספר דגימה	המיקום	1,1,1 טרילורואטאן	טטרה כלורואטילן	טריכלורואטילן	פחמן טטרה כלורי	1,2 דיכלורואטאן	כלורופורם	ציס 1,2 דיכלורואטילן	1,1 דיכלורואטילן	ויניל כלוריד
11112111	חדר מוסיקה, קומה קרקעית. הופעלו הוונטות.	<0.87	<1.06	<0.96	<1.04	3.65	<0.95	<0.84	<0.77	<1.71
11112112	מחסן אב-בית, קומת קרקע. חלון קטן פתוח. דלת סגורה.	<0.87	<1.06	<0.96	<1.04	4.71	<0.94	<0.84	<0.77	<1.71
11112104	כיתה ו'2, קומה 1. חלונות פתוחים. מזגן לא פעל.	<0.77	<0.95	<0.86	<0.93	4.32	<0.84	<0.75	<0.69	<1.53
11112106	כיתה ה'2, קומה 1.	<1.60	<1.97	<1.78	<1.92	<1.53	<1.75	<1.56	<1.43	<2.43



טבלה מס' 1

תוצאות ריכוזי חומרים ממסים פחמימנים כלוריים באוויר חללי מבנה בי"ס אילון שמשכנו ברח' נחלת יצחק 35

בפרייט נחלת יצחק בתל-אביב בתאריכים 21.11.11-22.11.11

התוצאות מבוטאות ביחידות מק"ג/מ"ק

מספר דגימה	המיקום	1,1,1 טרילורואטאן	טטרה כלורואתילן	טריכלורואתילן	פחמן טטרה כלורי	1,2 דיכלורואתאן	כלורופורם	ציס 1,2 דיכלורו אתילן	1,1 דיכלורו אתילן	ויניל כלוריד
11112105	כיתה א', חינוך מיוחד, קומה 1.	<0.96	<1.18	<1.06	<1.15	2.87	<1.05	<0.93	<0.86	<1.89
11112102	כיתה ב'1, קומה 2.	<1.36	<1.67	<1.50	6.62	4.06	<1.48	<1.32	<1.21	<2.68
11112103	כיתה ד'1, קומה 2.	<0.96	<1.18	<1.06	<1.15	1.56	<1.05	<0.93	<0.86	<1.89
11112101	כיתה א'1, קומה 2. חלון פתוח ומזגן לא בפעולה.	<0.72	<0.89	<0.80	<0.86	4.77	<0.79	<0.70	<0.64	<1.42





טבלה מס' 1

תוצאות ריכוזי חומרים ממסים פחמימנים כלוריים באוויר חללי מבנה בי"ס אילון שמשכנו ברח' נחלת יצחק 35
 בפרפריית נחלת יצחק בתל-אביב בתאריכים 21.11.11-22.11.11

התוצאות מבוטאות ביחידות מק"ג/מ"ק

מספר דגימה	המיקום	1,1,1 טרילורואטאן	טרה כלורואתילן	טריכלורואתילן	פחמן טרה כלורי	1,2 דיכלורואטאן	כלורופורם	ציס 1,2 דיכלורו אתילן	1,1 דיכלורו אתילן	ויניל כלוריד
11112115	חצר דרומית מחוץ ומעל חלון קומה קרקעית .	<0.86	<1.06	<0.96	<1.03	3.37	<0.94	<0.83	<0.77	<1.70
11112114	מעל גגון כניסה צפונית.	<0.96	<1.17	<1.06	<1.14	<0.91	<1.04	<0.93	<0.74	<1.89
11112113	מעל גג בי"ס: סמוך לפתח היציאה לגג .	<0.90	<1.11	<1.00	<1.08	2.70	<0.98	<0.88	<0.80	<1.78

