

סיכום תוצאות בדיקת פחמנים מוכלרים שבוצעה בתאריכים 23-24.7.12 בקאנטרי קלאב תל אביב - מגדלי תל אביב:

מקום הבדיקה	טריכלורואתילן מק"ג/מק"ת	טטראכלורואתילן מק"ג/מק"ת	1,1 דיכלורואתילן מק"ג/מק"ת	ציס 1,2 דיכלורואתילן מק"ג/מק"ת	כלורופורם מק"ג/מק"ת	1,2 דיכלורואתן מק"ג/מק"ת	פחמן טטרכלוריד מק"ג/מק"ת	ויניל כלוריד מק"ג/מק"ת
תקנים לפי עיריית ת"א**	1000 mcg/m3 ל - 24 שעות	5000 mcg/m3 ל - 24 שעות	-----	-----	-----	2000 mcg/m3 ל - 24 שעות 6000 mcg/m3 לחצי שעה	-----	-----
ערך ייחוס עפ"י ועדת אלמוג	23 mcg/m3 ל - 24 שעות	63 mcg/m3 ל - 24 שעות	0.6 mcg/m3 ל - 24 שעות	-----	1.3 mcg/m3 ל - 24 שעות	1.14 mcg/m3 ל - 24 שעות	2 mcg/m3 ל - 24 שעות	6.9 mcg/m3 ל - 24 שעות
קאנטרי תל אביב, מגדלי תל אביב נחלת יצחק 24-סטודיו 3	*	15.9	*	*	26.5	*	*	*
קאנטרי תל אביב, מגדלי תל אביב נחלת יצחק 24:משחקה סוף ימין	*	5.8	*	*	58.0	*	*	*
קאנטרי תל אביב, מגדלי תל אביב נחלת יצחק 24-משחקה בהתחלה של האולם	*	12.8	*	*	51.4	*	*	*
קאנטרי תל אביב, מגדלי תל אביב נחלת יצחק 24-חדר פינגפונג צמוד לחדר מכונות.	*	8.1	*	*	27.0	*	*	*
קאנטרי תל אביב, מגדלי תל אביב נחלת יצחק 24-חדר ארועים במה צד ימין.	*	24.3	*	*	12.2	*	*	*
קאנטרי תל אביב, מגדלי תל אביב נחלת יצחק 24-חדר ארועים במה צד שמאל.	*	28.4	*	*	28.4	*	*	*
קאנטרי תל אביב, מגדלי תל אביב נחלת יצחק 24-חדר ספיניניג מול הדלת.	*	10.4	*	*	26.0	*	*	*
קאנטרי תל אביב, מגדלי תל אביב נחלת יצחק 24-בבריכה בעמדת המציל.	*	*	*	*	12.2	*	*	*
קאנטרי תל אביב, מגדלי תל אביב נחלת יצחק 24-חניון קומה 2 בניין ב, קרוב למעלית.	*	*	*	*	7.2	*	*	*
קאנטרי קלאב מגדלי תל אביב, חניון קומה 1 - בניין ב, דלת מתקן תקשורת.	*	*	*	*	6.6	*	*	*

* מתחת לסף רגישות של המכשיר האנליטי, טבלת ספי הרגישות מפורטת בהמשך.

** תקן סביבתי נדרש ע"י ערית ת"א יפו (הוצע ע"י משה בלסנהיים ב - 11.10.2001)

טבלת ספי רגישות:

החומר הנבדק	סף הרגישות של המכשיר האנליטי	סף הרגישות של החומר הנמדד (מק"ג/מק"ת)
טריכלורואתילן	1 מק"ג לשפופרת	2.2
טטראכלורואתילן	2 מק"ג לשפופרת	4.4
1,1 דיכלורואתילן		
ציס 1,2 דיכלורואתילן		
כלורופורם		
1,2 דיכלורואתן		
פחמן טטרכלוריד		
ויניל כלוריד		