

טופס ביקורת חמ"א**סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד****עבור עיריית תל אביב - יפו****פרטים כלליים:**

מספר ברשימה: 17	מס' מקלט: 319
רובע: בני דן	כתובת: דיזינגוף 316
מספר המבנים: 1	שכונה: צפון ישן
שם הסוקר: עוזי חיים כהן	תאריך ביצוע: 20/04/2017

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:**הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569