

**טופס ביקורת חמ"א**  
**סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד**  
**עבור עיריית תל אביב - יפו**

**פרטים כלליים:**

מס' מקלט:	320	מספר ברשימה:	18
כתובת:	מוזיר יעקב 1	רובע:	בני דן
שכונה:	צפון חדש	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	20/04/2017	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

**ממצאים:**

לא אותר חמ"א.

**תמונות מהנכס:****הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,  
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט  
 מ.ר. 49569