

טופס ביקורת חמ"א**סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד****עבור עיריית תל אביב - יפו****פרטים כלליים:**

מס' מקלט:	327	מספר ברשימה:	22
כתובת:	דיזינגוף 255	רובע:	בני דן
שכונה:	צפון ישן	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	20/04/2017	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:**הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569