

טופס ביקורת חמ"א
סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד
עבור עיריית תל אביב - יפו

פרטים כלליים:

מספר ברשימה: 25	מס' מקלט: 407
רובע: בני דן	כתובת: מיכה 20
מספר המבנים: 1	שכונה: צפון ישן
שם הסוקר: עוזי חיים כהן	תאריך ביצוע: 03/04/2017

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:**הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
 מ.ר. 49569