


תאריך : 4.5.21

לכבוד
עמי אסייג
ס. מנהל בינוי, תפעול ואחזקה
קריית עתידים בניין 8
תל אביב יפו

הנדון : סקר אסבסט מפורט בניין 10 – הנמוך בפארק עתידים

1. מבוקש סקר אסבסט ע"פ דרישת הרשות לשמירת איכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו במבנים ישנים של פארק עתידים.
2. בניין 10 החד קומתי שטחו כ-2200 מ"ר והוא בניין המנהלה של הפארק.
3. בתאריך ה-3.5.21 בסיור באתר נבדקה קומת ההנהלה וגג המבנה. הגג נצפה מבניין 10 הגבוה. אין לבניין מרתף או מקלט.
4. לא נמצא מופע של אסבסט בבניין.



הבניין והמשרדים.



הגג של הבניין

עדית אדלר ברקאי

יועצת איכות סביבה
וסוקרת אסבסט
מס. רשיון: 57742