

תאריך: 7.5.21

לכבוד
עמי אסייג
ס. מנהל בינוי, תפעול ואחזקה
קריית עתידים בניין 8
תל אביב יפו

הנדון : סקר אסבסט מפורט בניין 12 – מעבדות בפארק עתידים

1. מבוקש סקר אסבסט ע"פ דרישת הרשות לשמירת איכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו במבנים ישנים של פארק עתידים.
2. בניין 12 משמש כבניין מעבדות לקופת חולים כללית. מעבדות בקטרולוגיה ומיקרוביולוגיה קלינית. לבניין 3 קומות. שטח קומה כ- 2200 מ"ר.
3. בתאריך ה-4.5.21 בסיור באתר נבדקו שלושת הקומות, המרתף וגג המבנה.
4. לא נמצא מופע של אסבסט בבניין.




מנדף חדש



המעבדות



הגג של הבניין



במרתף



מעבדת קרונה חדשה בקומה 3

עדית אדלר ברקאי

יועצת איכות סביבה
וסוקרת אסבסט
מס. רישיון : 57742

