

תאריך : 4.5.21


לכבוד
עמי אסייג
ס. מנהל בינוי, תפעול ואחזקה
קריית עתידים בניין 8
תל אביב יפו

הנדון : סקר אסבסט מפורט בניין 6 בפארק עתידים


1. מבוקש סקר אסבסט ע"פ דרישת הרשות לשמירת איכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו במבנים ישנים של פארק עתידים.
2. בניין 6 בניין ששטחו כ-2500 מ"ר לקומה. בקומת הקרקע של הבניין מרכז מסחרי המספק שירותים שונים למבקרים בפארק. מסעדות, בתי קפה, גן ילדים, מרפאת שיניים וחנות מתנות. שאר הקומות בבניין משמשות לחניה וגם קומת הגג.
3. בתאריך ה-3.5.21 בסיור באתר נבדקה קומת הקרקע ושתי קומות חניה כולל הגג. אין לבניין מרתף או מקלט.
4. לא נמצא מופע של אסבסט בבניין.



הבניין



קומה 7



קומה 3 –



הגג של הבניין

עדית אדלר ברקאי

יועצת איכות סביבה
וסוקרת אסבסט
מס. רשיון: 57742