

תאריך: 7.5.21


לכבוד
עמי אסייג
ס. מנהל בינוי, תפעול ואחזקה
קריית עתידים בניין 8
תל אביב יפו

הנדון : סקר אסבסט מפורט בניין 4 בפארק עתידים

1. מבוקש סקר אסבסט ע"פ דרישת הרשות לשמירת איכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו במבנים ישנים של פארק עתידים.
2. בניין 4 הוא מגדל בן 18 קומות. שטח כל קומה כ- 1100 מ"ר. בקומת הקרקע קיימים שטחי מסחר חלקם משותפים לבניין 6.
3. בתאריך ה-4.5.21 בסיוור באתר נבדקו קומות המרתף – שתיים, קומה 11 והגג
4. במרתפים חדרי מכוניות, חדרי חשמל וחדר מתח גבוה.
5. רוב הבניין מאוכלס על ידי משרד הבטחון ושם לא ניתן לבדוק. הקומה שנבדקה מאוכלסת ע"י חברה פרטית.
6. לא נמצא מופע של אסבסט בבניין.



הבניין והמשרדים.




הגג של הבניין ומתקני הקירור



חדר חשמל במרתף





עדית אדלר ברקאי

יועצת איכות סביבה
וסוקרת אסבסט
מס. רשיון: 57742

