

**טופס ביקורת חמ"א**  
**סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד**  
**עבור עיריית תל אביב - יפו**

**פרטים כלליים:**

שם:	תחנת עבר הירקון	מספר ברשימה:	1
כתובת:	הברזל 2	אגף:	תברואה
אינדקס משני:	1	מספר המבנים:	2
תאריך ביצוע:	31/08/16	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

**ממצאים:**

לא אותר חמ"א.

**תמונות מהנכס:****הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,  
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט  
 מ.ר. 49569