

**טופס ביקורת חמ"א**  
**סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד**  
**עבור עיריית תל אביב - יפו**

**פרטים כלליים:**

|              |                   |              |               |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| שם:          | תחנת יפו          | מספר ברשימה: | 10            |
| כתובת:       | התחיה פינת התקומה | אגף:         | תברואה        |
| אינדקס משני: | 10                | מספר המבנים: | 1             |
| תאריך ביצוע: | 04/09/16          | שם הסוקר:    | עוזי חיים כהן |

**ממצאים:**

לא אותר חמ"א.

**תמונות מהנכס:****הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,  
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט  
 מ.ר. 49569