

טופס ביקורת חמ"א
סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד
עבור עיריית תל אביב - יפו

פרטים כלליים:

שם: מרכז דוהל
 מספר ברשימה: 24
 כתובת: התקווה 76 שכונת התקווה
 אגף: תרבות ואמנויות
 אינדקס משני: 6
 מספר המבנים: 1
 תאריך ביצוע: 04/09/16
 שם הסוקר: עוזי חיים כהן
 עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:**הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
 מ.ר. 49569