

**טופס ביקורת חמ"א**  
**סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד**  
**עבור עיריית תל אביב - יפו**

**פרטים כלליים:**

מספר ברשימה: 54	שם: מעון נעמת - בבלי
מספר נכס: 543	כתובת: ירושלמי 16
מספר המבנים: 1	מהות: חינוך
שם הסוקר: עוזי חיים כהן	תאריך ביצוע: 15/12/2015

**ממצאים:**

לא אותר חמ"א.

**תמונות מהנכס:****הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,  
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט  
 מ.ר. 49569