

טופס ביקורת חמ"א
סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד
עבור עיריית תל אביב - יפו

פרטים כלליים:

מספר ברשימה: 77	מרכז צעירים	שם:
מספר נכס: 531	מזא"ה 9	כתובת:
מספר המבנים: 1	מרכז קהילתי	מהות:
שם הסוקר: עוזי חיים כהן	20/12/2015	תאריך ביצוע:

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:**הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
 מ.ר. 49569