

טופס ביקורת חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד

עבור עיריית תל אביב - יפו


פרטים כלליים:

שם:	סניף א'	מספר ברשימה:	79
כתובת:	אליעזר פרי 14	מספר נכס:	527
מהות:	מרכז לחינוך ימי	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	16/12/2015	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569