

טופס ביקורת חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד
עבור עיריית תל אביב - יפו


פרטים כלליים:

שם:	מרכז קהילתי מגיד	מספר ברשימה:	84
כתובת:	נורדאו 63	מספר נכס:	438
מהות:	מרכז קהילתי	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	15/12/2015	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
 מ.ר. 49569