

טופס ביקורת חמ"א
סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד
עבור עיריית תל אביב - יפו


פרטים כלליים:

שם:	מעון נעמת - נווה שרת	מספר ברשימה:	101
כתובת:	פילדלפיה 3	מספר נכס:	573
מהות:	חינוך	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	19/11/15	שם הסוקר:	משה בוכבזה

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
 משה בוכבזה – סוקר אסבסט
 מ.ר. 49568