

טופס ביקורת חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד

עבור עיריית תל אביב - יפו

פרטים כלליים:

שם:	מרכז קהילתי רק"ע	מספר ברשימה:	116
כתובת:	רובינשטיין 14	מספר נכס:	487,447
מהות:	מרכז קהילתי	מספר המבנים:	2
תאריך ביצוע:	26/11/2015	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן - סוקר אסבסט
מ.ר. 49569