

טופס ביקורת חמ"א
סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד
עבור עיריית תל אביב - יפו

פרטים כלליים:

שם:	מעון ויצו - בירנית	מספר ברשימה:	137
כתובת:	בירנית 6	מספר נכס:	586
מהות:	גן ילדים	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	20/12/15	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:**הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
 עוזי חיים כהן - סוקר אסבסט
 מ.ר. 49569