

טופס ביקורת חמ"א
סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד
עבור עיריית תל אביב - יפו

פרטים כלליים:

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| מס' מקלט: | 206 | מספר ברשימה: | 6 |
| כתובת: | לבנון חיים 26 | רובע: | צפון מערב |
| שכונה: | רמת אביב | מספר המבנים: | 1 |
| תאריך ביצוע: | 03/04/2017 | שם הסוקר: | עוזי חיים כהן |

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:**הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
 מ.ר. 49569