

טופס ביקורת חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד עבור עיריית תל אביב - יפו

פרטים כלליים:

מס' מקלט: 414	מספר ברשימה: 29
כתובת: אסתר המלכה 12	רובע: בני דן
שכונה: צפון ישרן	מספר המבנים: 1
תאריך ביצוע: 20/04/2017	שם הסוקר: עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569