

טופס ביקורת חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד
עבור עיריית תל אביב - יפו


פרטים כלליים:

מס' מקלט: 323	מספר ברשימה: 21
כתובת: בן יהודה 227	רובע: בני דן
שכונה: צפון ישן	מספר המבנים: 1
תאריך ביצוע: 03/04/2017	שם הסוקר: עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
 מ.ר. 49569